LEGENDA




N.B.: per ogni attraversamento con impianti delle pareti o strutture orizzontali o verticali aventi una determinata caratteristica di resistenza al fuoco REI, occorre prevedere apposita barriera in grado di ripristinare la resistenza al fuoco originaria (come era in assenza di impianti) della parete o

Riguardo le tubazioni elettriche interrate, la distanza tra le superfici esterne del cavo e le superfici della tubazione del gas o di eventuali loro manufatti, deve essere tale da consentire eventuali interventi di manutenzione.

Nel caso di attraversamenti (incroci), la distanza tra le superfici esterne del cavo e le superfici della tubazione del gas o di eventuali loro manufatti, deve essere tale da consentire eventuali interventi di

Per il corretto funzionamento della caldaia, nelle varie condizioni previste, deve essere realizzato un interruttore con by-pass che possa comandarne l'accensione a prescindere dalle impostazioni del pannello elettronico "Mago" a corredo della stessa.

PIANO TERRA





MANUTENZIONE STRAORDINARIA

COMUNE di TREVENZUOLO

COS-REV 01

Costruzione

Il R.U.P.

PROVINCIA di VERONA

Rev01 - dicembre 2021

Il Direttore dei Lavori