

PLANIMETRIA DEI LOTTI DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO

scala 1:2000



SEQUENZA OPERATIVA:

- Fase 1

Coltivazione sino ad esaurimento del primo lotto
- Fase 2

Inizio della coltivazione del secondo lotto ed inizio dei lavori di ricomposizione del lotto esaurito (lotto 1)
- Fase 3

Ultimazione dei lavori di coltivazione del secondo lotto e dei lavori di ripristino del primo lotto
- Fase 4

Inizio della coltivazione del terzo ed ultimo lotto ed inizio del ripristino del secondo lotto
- Fase 5

Ultimazione dei lavori di coltivazione del terzo lotto e dei lavori di ripristino del secondo lotto
- Fase 6

Ripristino del terzo ed ultimo lotto, rimozione della recinzione e degli impianti connessi all'attività estrattiva.

