

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/01.01	Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° Prog. 1 ^{A10}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo
DESCRIZIONE: Scuola Secondaria di Primo Grado "Giuseppe Toniolo" e palestra <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: Pieve di Soligo		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Battistella		X Accessibile
		Non Accessibile
n.civico	COD. VIA	
3	4_104	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale		
			si	no		Stima unitaria			
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295		
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Realizzazione di percorsi ad elevazione con sottofondo e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 32000	32000	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Vedi voce 2.1	Cad. €		
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €		
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €		
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €		
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 1850		1850
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad. €		
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale	A corpo € 1200		1200
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 35050		
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate per i 2 gruppi di servizi igienici interessati almeno 1 per piano	A corpo € 9800	9800	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €		
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €		
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio - orizzontale - verticale	Cad. 8 € 175		1400
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Fornitura e posa di specchio	Cad. 4 € 70		
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento degli spogliatoi e docce a servizio della struttura sportiva	A corpo € 27650		27650
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 39130		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/01.01		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog. 1 ^{A10}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	02	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	SI	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Fornitura e posa in opera di ascensore o piattaforma elevatrice ed ogni altro onere compreso opere edili per raggiungere il livelli superiori al piano terra a persona con disabilità motoria	A corpo € 39000	39000
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 80 € 50	4000
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 180 € 50	9000
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	Cad.16 € 100	1600
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliester e/o metallico a seconda delle esigenze	Cad.120 € 12	1440
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantiere con pulsanti singoli o doppi	A corpo € 1850	1850
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale € 56890		

5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo/antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 450	450
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantiere con pulsanti singoli o doppi	Cad.32 € 50	1600
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.240 € 75	18000
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 1050	1050
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale € 21100		

NOTE:

Struttura oggetto di lavori di ristrutturazione.
Plesso di scuola secondaria di I grado costituito da 311 studenti (12-15 anni) con 16 studenti con disabilità cognitiva – 41 docenti – 7 collaboratori

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 01.02	Data 13/08/2019 di classificazione				
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° Prog. 2^{D3}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo				
DESCRIZIONE: Scuola elementare Papa Luciani e palestra <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>						
Località: Solighetto		VALUTAZIONE				
Indirizzo: Via Brigata Cadore		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 50%;">Accessibile</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> </td> <td style="width: 50%;">Non Accessibile</td> </tr> </table>	X	Accessibile		Non Accessibile
X	Accessibile					
	Non Accessibile					
n.civico	COD. VIA					
2	24_401					

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no			
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 45	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Prevista fermata pulman scolastico davanti ingresso. Non sono presenti nelle adiacenze fermate mezzi trasporto pubblico	Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad. €	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 850	850
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 850	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a <u>levatoio</u> – orizzontale - verticale	Cad.2 € 175	350
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Fornitura e posa di specchio	Cad.1 € 70	70
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei servizi igienici a servizio e spogliatoi con doccia della struttura sportiva	A corpo € 8500	8500
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 8920	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/01.02		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog. 2 ^{D3}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	02	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	M

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.r. struttura ad unico livello	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Collegamenti Verticali** Totale € 0

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no X	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 250	250
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no X	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.10 € 50	500
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.90 € 75	6750
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 350	350

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Percorsi** Totale € 7850

NOTE:
Plesso di scuola primaria costituito da 117 studenti con 6 studenti con disabilità cognitiva – 11 docenti – 2 operatori

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/01.03	Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° Prog. 3 ^{E2}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo
DESCRIZIONE: Scuola primaria A. Zanzotto - Contà e palestra <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: Pieve di Soligo		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Cal Santa		X Accessibile
		Non Accessibile
n.civico	COD. VIA	
22	26_403	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no			
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 45	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Prevista fermata pulman scolastico davanti ingresso. Non sono presenti nelle adiacenze fermate mezzi trasporto pubblico	Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghialno con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 130 € 40	5200
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 2100	2100
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Punto esterno al plesso accessibile	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 7300	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate per i gruppi di servizi igienici interessati dall'intervento ed al p.p.	A corpo € 8300	8300
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate	A corpo € 5800	5800
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio - orizzontale - verticale	Cad.3 € 175	525
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Fornitura e posa di specchio	Cad.3 € 70	210
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei servizi igienici a servizio della struttura sportiva in particolare l'installazione di sedili doccia	A corpo € 1500	1500
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 16335	



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/01.03		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog. 3 ^{E2}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	02	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	M

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Fornitura e posa in opera di ascensore o piattaforma elevatrice ed ogni altro onere compreso opere edili per raggiungere i livelli superiori a persona con disabilità motoria	A corpo € 50000	50000
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 170 € 50	8500
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 120 € 50	6000
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	Cad.36 € 100	3600
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliester e/o metallico a seconda delle esigenze	Cad.260 € 12	3120
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	A corpo € 1950	1950
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale € 73170		

5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 1350	1350
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.24 € 50	1200
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.130 € 75	9750
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 1250	1250
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale € 13550		

NOTE:
Plesso di scuola primaria costituito da 232 studenti con 12 studenti con disabilità cognitiva – 37 docenti – 4 operatori

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/01.04	Data 13/08/2019 di classificazione												
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog. 4 ^{F7}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo												
DESCRIZIONE: Scuola primaria Don Lorenzo Milani e palestra <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>														
Località: Barbisano		VALUTAZIONE												
Indirizzo: Via J.F.Kennedy		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 80%;">Accessibile</td> <td style="width: 10%; background-color: green;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">n.civico</td> <td style="text-align: center;">COD. VIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17/A</td> <td style="text-align: center;">31_408</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">Non Accessibile</td> <td style="background-color: magenta;"></td> </tr> </table>	X	Accessibile		n.civico	COD. VIA		17/A	31_408			Non Accessibile	
X	Accessibile													
n.civico	COD. VIA													
17/A	31_408													
	Non Accessibile													

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no			
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabile verticale	Cad.1 € 250	250
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi						Totale € 250		
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Si invita a realizzare le fermate in prossimità di via Kennedy e Monte Grappa o spostare quelle esistenti poste più a Nord	Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad. €	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 1650	1650
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Rimozione ostacoli e realizzazione di rampe all'accesso da via Trevisani nel mondo	A corpo € 2850	2850
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso						Totale € 4500		
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate per i gruppi di servizi igienici interessati dall'intervento ed ex-novo ai piani inferiori	A corpo € 27300	27300
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Rifacimento degli spazi e porte di accesso con larghezza adeguata	A corpo € 18600	18600
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate	A corpo € 7800	7800
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad.12 € 175	2100
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Fornitura e posa di specchio	Cad.5 € 70	350
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei servizi igienici a servizio della struttura sportiva	A corpo € 9500	9500
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici						Totale € 65650		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/01.04	Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° Prog. 4 ^{F7}		Pagina 2 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	02	TITOLO DI GODIMENTO	1 VINCOLI NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d. Non è stato possibile verificare la funzionalità per indisponibilità di accesso	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 80 € 50	4000
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 60 € 50	3000
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	Cad.24 € 100	2400
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze	Cad.70 € 12	840
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €	

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Collegamenti Verticali** Totale € 10240

5. PERCORSI	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 1650	1650
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.32 € 50	1600
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad. €	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.240 € 75	18000
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 1350	1350

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Percorsi** Totale € 22600

NOTE:
Plesso di scuola primaria costituito da 67 studenti con 6 studenti con disabilità cognitiva – 9 docenti – 1 operatori

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 02.01	Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog. 5 ^{C8}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo
DESCRIZIONE: Ex Municipio		
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: Pieve di Soligo		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Vaccari		Accessibile
n.civico 2	COD. VIA 23_303	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no			
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 45	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Realizzazione di rampe con sottofondo in cls e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 16500	16500
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad. €	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 16500	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Fattibilità nella realizzazione ai diversi livelli di servizi igienici accessibili	Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/02.01	Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° Prog. 5 ^{C8}		Pagina 2 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	1	TITOLO DI GODIMENTO	1 VINCOLI MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	NO PRIORITA' B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d. Per il collegamento ai livelli superiori è necessario installare piattaforma elevatrice	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale € 0	
NOTE: Struttura della quale non è stato possibile effettuare accedere all'interno dei locali e perciò la verifica è stata effettuata sulla base dei rilievi esterni e sulla documentazione grafica a disposizione. Struttura in disuso.							
Redattore: Massimo Piani			Data 13/08/2019		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/08/2019		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/02.02	Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog. 6 ^{F6}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo
DESCRIZIONE: Ex Scuola Elementare di Barbisano <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: Barbisano		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Pasubio		Accessibile
n.civico 2	COD. VIA 33_410	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Presenza di dislivelli con distanze incompatibili per un'adeguata fruibilità da Piazza Stefanelli	Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghialno con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 120 € 40	4800
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 4800	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/02.02		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog. 6 ^{F6}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	NO	PRIORITA'	B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Piano primo inaccessibile	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale € 0	
NOTE: Struttura della quale non è stato possibile effettuare accedere all'interno dei locali e perciò la verifica è stata effettuata sulla base dei rilievi esterni e sulla documentazione grafica a disposizione. Struttura in disuso.							
Redattore: Massimo Piani				Data 13/08/2019		Firma 	
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/08/2019		Firma 	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/05.01	Data 13/08/2019 di classificazione						
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° Prog. 7 ^{A29}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo						
DESCRIZIONE: MUNICIPIO – PALAZZO VACCARI <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>								
Località: Pieve di Soligo		VALUTAZIONE						
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 80%;">Accessibile</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Non Accessibile</td> <td></td> </tr> </table>	X	Accessibile			Non Accessibile	
X	Accessibile							
	Non Accessibile							
n.CIVICO	COD. VIA							
3	13_113							

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	3 presenti nella piazza di cui 1 nelle immediate vicinanze	Cad. €
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad. € ...
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 0
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad. €
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad. €
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad. €
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 0
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d. Stante la tavola del rilievo P.T. risulta compatibile realizzare servizio igienico fruibile	Cad. €
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad. €
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/05.01		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog. 7 ^{A29}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	01	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	SI	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	d.n.d. risulta in progetto presente una fossa ascensore 164x177cm	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	d.n.d.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.r.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze solo per accessi dall'esterno.	Cad.24 € 12	288
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €	

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali **Totale € 288**

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si X	no X	d.n.d.	Cad. €

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi **Totale € 0**

NOTE:

Struttura della quale non è stato possibile effettuare accedere all'interno dei locali e perciò la verifica è stata effettuata sulla base dei rilievi esterni e sulla documentazione grafica a disposizione. Struttura oggetto di lavori di ristrutturazione. Imprescindibile garantire l'accesso mediante percorsi accessibili all'ingresso della struttura (realizzazione rampe, elevatori ect.). Verificare l'opportunità di realizzare servizi igienici accessibili in tutti i livelli presenti relativamente alle diverse funzioni esercitate (pubblica amministrazione, pubblica sicurezza e altro).

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/05.02	Data 13/08/2019 di classificazione																
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° Prog. 8^{B1}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo																
DESCRIZIONE: Sede Consigliare Comunale in Villa Brandolini d'Adda <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>																		
Località: Solighetto		VALUTAZIONE																
Indirizzo: Via Roma		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 70%;">Accessibile</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">n.civico</td> <td style="text-align: center;">COD. VIA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">16_201</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Non Accessibile</td> <td></td> </tr> </table>		X	Accessibile		n.civico	COD. VIA			4	16_201					Non Accessibile	
	X	Accessibile																
n.civico	COD. VIA																	
4	16_201																	
		Non Accessibile																

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Rifacimento di percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	A corpo € 38000	38000
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghiaio con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 350 € 40	14000
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Considerando l'accesso dal portico risulta limitato ma conforme alla normativa l'accesso all'ascensore e rientrante nelle lavorazioni voce 2.1	Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 350	350
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Rimozione elemento sporgente in corrispondenza dell'uscita sicurezza dei piani primo	A corpo € 2050	2050
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale	A corpo € 550	550
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 54950	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	1 Servizio igienico accessibile collocato al Piano Primo adiacente alla Sala Consiliare	Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Fornitura e posa di specchio	Cad.1 € 70	70
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 70	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/05.02		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog. 8 ^{B1}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Fruibile da tutte le attività presenti nella Villa Brandolini d'Adda	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no		Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 40 € 50	2000
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	Cad.12 € 100	1200
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze	Cad.120 € 12	1440
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantiere con pulsanti singoli o doppi	A corpo € 950	950

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Collegamenti Verticali** Totale € 5590

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 350	350
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantiere con pulsanti singoli o doppi	Cad.12 € 50	600
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.40 € 75	3000
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 350	350

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Percorsi** Totale € 4300

NOTE:
Villa Brandolini d'Adda costituita da diversi plessi in uso misto e/o esclusivo a diversi soggetti e attività collaterali.

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 05.03	Data 13/08/2019 di classificazione				
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog. 9^{G2}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo				
DESCRIZIONE: Sede Municipale provvisoria <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>						
Località: Pieve di Soligo		VALUTAZIONE				
Indirizzo: Via Ettore Majorana		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Accessibile</td> <td style="width: 50%; background-color: #008000;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Non Accessibile</td> <td style="background-color: #FF0000;"></td> </tr> </table>	Accessibile		Non Accessibile	
Accessibile						
Non Accessibile						
n.civico	COD. VIA					
186	35_412					

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Cad.		
	X			no		€		
1. PARCHEGGI	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Cad.		
	X			no		€ ...		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi						Totale € 0		
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Percorso secondario di uscita emergenza presenta gradini e rampe con pendenze del 22%	Cad. €	
	X			no				
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad. €	
	X			no				
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	X			no				
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	X			no				
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €		
X			no					
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 1850	1850	
X			no	X				
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad. €		
X			no					
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no		Cad. €		
X			no					
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso						Totale € 1850		
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	2 al piano terra 1 piano primo	Cad. €	
	X			no	X			
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	X			no				
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	X			no				
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio - orizzontale - verticale	Cad.3 € 175	525	
X			no	X				
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Vanno ricollocati ad altezza adeguata	A corpo € 100	100	
X			no	X				
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad. €		
X			no	X				
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici						Totale € 625		


PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/05.03		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog. 9 ^{G2}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	01	TITOLO DI GODIMENTO	2	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	NO	PRIORITA'	B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Fornitura e posa in opera di ascensore o piattaforma elevatrice ed ogni altro onere compreso opere edili per raggiungere il piano primo a persona con disabilità motoria	A corpo € 62000	62000
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	Cad.12 € 100	1200
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di fasce anticivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze	Cad.60 € 12	720
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale € 63920		

5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo/antidive?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	Rimozione arredi espositivi che limitano il passaggio	A corpo € 150	150
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 650	650
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.24 € 50	1000
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.80 € 75	6000
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 650	650
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale € 8450		

NOTE:
Tale sede risulta a servizio provvisorio in attesa della conclusione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Vaccari.
L'arredo va riquilibrato e riprogettato per la fruizione ad una utenza più ampliata possibile.

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/06.01	Data 13/08/2019 di classificazione				
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.10 ^{A13}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo				
DESCRIZIONE: Uffici demografici <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>						
Località: Pieve di Soligo		VALUTAZIONE				
Indirizzo: Via Giuseppe Toniolo		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Accessibile</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Non Accessibile</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Accessibile		Non Accessibile	<input checked="" type="checkbox"/>
Accessibile						
Non Accessibile	<input checked="" type="checkbox"/>					
n. CIVICO 21	COD. VIA 6_106					

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	1	Cad.	
				X			€	
1. PARCHEGGI	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
				X			€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 0	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Realizzazione di rampe con sottofondo in cls e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 16450	16450
					X			
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghialno con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 150 € 40	6000
					X			
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Ripristino di soglia porta di accesso rialzata alle condizioni di complanarità per la presenza di scalinata a gradini antistante la porta di ingresso	A corpo € 3500	3500
					X			
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
				X				
2. ACCESSO	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €	
				X				
2. ACCESSO	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 350	350
					X			
2. ACCESSO	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Presenza di gradini antistante la piattaforma libera antistante non sufficiente – vedi voce 2.1	Cad. €	
					X			
2. ACCESSO	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no		Cad. €	
				X				
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 26300	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate per i gruppi di servizi igienici interessati dall'intervento	A corpo € 6900	6900
					X			
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
				X				
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate	A corpo € 3600	3600
					X			
3. SERVIZI IGIENICI	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad.2 € 175	350
					X			
3. SERVIZI IGIENICI	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Fornitura e posa di specchio	Cad.1 € 70	70
					X			
3. SERVIZI IGIENICI	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad. €	
				X	X			
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 10920	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/06.01		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.10 ^{A13}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	01	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	SI	SCELTA	SI	PRIORITA'	B

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Fornitura e posa in opera di ascensore o piattaforma elevatrice ed ogni altro onere compreso opere edili per raggiungere i livelli superiori a persona con disabilità motoria	A corpo € 36000	36000
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 16 € 50	800
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	Cad.4 € 100	400
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce anticivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di fasce anticivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze	Cad.20 € 12	240
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	A corpo € 350	350
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale € 37790		

5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo/antidive?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 450	
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.6 € 50	300
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti in numero idoneo	A corpo € 250	250
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.80 € 75	6000
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 250	250
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale € 6800		

NOTE:

Tale sede risulta a servizio provvisorio in attesa della conclusione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Vaccari.

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/06.02	Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.11 ^{F11}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo
DESCRIZIONE: Centro di Protezione Civile <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: Pieve di Soligo		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Cal Bruna	n.civico SNC	COD. VIA 38_415
	<input checked="" type="checkbox"/> Accessibile <input type="checkbox"/> Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Realizzazione di rampe con sottofondo in cls e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 2000	2000
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghialno con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 100 € 40	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Gradino a perimetro del fabbricato – vedi voce 2.1	Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	n.p. si evidenzia che il servizio viene effettuato in situazioni di emergenze o programmato	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 6000	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate per i gruppi di servizi igienici interessati dall'intervento	A corpo € 7500	7500
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate	A corpo € 3800	3800
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad.4 € 175	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Fornitura e posa di specchio	Cad.2 € 70	140
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei servizi igienici a servizio della struttura sportiva	A corpo € 3300	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 15440	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/06.02		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.11 ^{F11}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.r.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.r.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X		Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Collegamenti Verticali** Totale € 0

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no X	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 350	350
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no X	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.8 € 50	400
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.20 € 75	1500
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 250	250

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Percorsi** Totale € 2500

NOTE:
Locali ubicati all'interno del magazzino comunale e servizi igienici in condivisione con altre attività.

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/07.01	Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° Prog.12 ^{F12}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo
DESCRIZIONE:	Ufficio Postale <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>	
Località: Barbisano	VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Isonzo	X	Accessibile
	X	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	È presente 1 stallo nella vicina Piazza Stefanelli	Cad.
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	X	no		€
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 0
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	X	no		€
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Ripristino di soglia porta di accesso rialzata alle condizioni di complanarità e realizzazione di rampe di collegamento al marciapiede	A corpo € 2500
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	X	no		€
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 350
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Gradino soglia di accesso – vedi voce 2.3	Cad.
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	X	no		€
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 2850
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Comunicato dal responsabile	Cad.
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	€
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	€
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad.
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X	no	n.r.	€
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/07.01		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.12 ^{F12}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	X	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	X

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.r.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali **Totale € 0**

5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no X	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 250	250
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no X	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.6 € 50	300
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.20 € 75	1500
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 950	950

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi **Totale € 3000**

NOTE:

La verifica interna alla struttura è basata sulla sola visione parziale di componenti accessibili direttamente dall'area esterna e pubblica in quanto non autorizzato finora ad effettuare i relativi sopralluoghi e senza elaborati grafici di supporto.
L'arredo va riconfigurato per un ampliata utenza.

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 07.02	Data 13/08/2019 di classificazione				
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.13 ^{E13}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo				
DESCRIZIONE: Ufficio Postale						
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>						
Località: Pieve di Soligo		VALUTAZIONE				
Indirizzo: Via Domenico Martin		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 50%;">Accessibile</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"></td> <td style="width: 50%;">Non Accessibile</td> </tr> </table>	X	Accessibile		Non Accessibile
X	Accessibile					
	Non Accessibile					
	<small>n.civico</small>	<small>COD. VIA</small>				
	5	41_418				

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	1 nell'antistante parcheggio di via Domenico Martin	Cad.
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	X			€
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi						Totale € 0	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Accessibile dal numero civico n.4	Cad.
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	X			€
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	X			€
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad.
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	X		Applicazione di segnalazioni	A corpo € 500
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad.
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	X		Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale	A corpo € 540
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso						Totale € 1040	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Comunicata presenza dal responsabile ma non verificata	Cad.
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X		d.n.d.	€
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad.
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X		d.n.d.	€
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad.
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X		n.r.	€
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici						Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/07.02		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.13 ^{E13}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	X	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	X

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.r.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali **Totale € 0**

5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si X	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 250
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no		Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si X	no X	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.12 € 50
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no		Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si X	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.20 € 75
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si X	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 250

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi **Totale € 2600**

NOTE:

La verifica interna alla struttura è basata sulla sola visione parziale di componenti accessibili direttamente dall'area esterna e pubblica in quanto non autorizzato finora ad effettuare i relativi sopralluoghi e senza elaborati grafici di supporto.

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 07.03	Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.14 ^{D8}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo
DESCRIZIONE: Ufficio Postale		
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: Solighetto		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Brando Brandolini		X Accessibile
n.civico	COD. VIA	Non Accessibile
55	42_419	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghialno con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 75 € 40	3000
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Ripristino di soglia porta di accesso rialzata alle condizioni di complanarità per la presenza di gradino	A corpo € 3750	3750
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	Sostituzione ed installazione del meccanismo di chiusura automatica	Cad. 1 € 475	475
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 350	350
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Gradino soglia nello spazio di apertura della porta di ingresso – vedi voce 2.3	Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale	A corpo € 540	540
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 8115	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Da comunicazione del responsabile	Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/07.03		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.14 ^{D8}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	X	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	X

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.r.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Collegamenti Verticali** Totale € 0

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no X	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 250	250
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no X	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.4 € 50	200
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.40 € 75	3000
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 450	450

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Percorsi** Totale € 3900

NOTE:

La verifica interna alla struttura è basata sulla sola visione parziale di componenti accessibili direttamente dall'area esterna e pubblica in quanto non autorizzato finora ad effettuare i relativi sopralluoghi e senza elaborati grafici di supporto.
L'arredo va riconfigurato per un ampliata utenza.

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/09.01	Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.15 ^{A26}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo
DESCRIZIONE: Auditorium Battistella Moccia <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: Pieve di Soligo		VALUTAZIONE
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II		X Accessibile
		Non Accessibile
n.CIVICO	COD. VIA	
9	11_111	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Reperibili nel parcheggio di Piazza Vittorio Emanuele II	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.1 € 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad. €	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Accesso esclusivo con possibile accesso dalla biblioteca o da via garibaldi retro accesso	Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 450	450
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale attualmente condiviso con la biblioteca	A corpo € 540	540
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 990	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	2 Al Piano Terra	Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	1 Difficilmente apribile del tutto	Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad.2 € 175	350
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Fornitura e posa di specchio	Cad.1 € 70	70
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 420	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/09.01		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N°Prog.15 ^{A26}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.r.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali **Totale € 0**

5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si X	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 100
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no		Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si X	no X	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.18 € 50
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no		Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si X	no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.60 € 75
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si X	no X	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 1350

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi **Totale € 6850**

NOTE:

Plesso in gestione condivisa con la struttura della biblioteca accanto

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/09.02	Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.16 ^{E6}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo
DESCRIZIONE: Cinema Teatro Careni		
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: Pieve di Soligo		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Guglielmo Marconi		<input checked="" type="checkbox"/> Accessibile
		<input type="checkbox"/> Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.2 € 45	90
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 340	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad. €	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 2070	2070
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Riconfigurazione gradino soglia porticato sopraelevata rispetto al manto stradale	A corpo € 2390	2390
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Installazione adeguamento di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale	A corpo € 340	340
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 4800	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	1 per l'intero plesso posto al piano terra distante dalla palestra	Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Fornitura e posa di specchio	Cad.1 € 70	70
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 70	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/09.02		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.16 ^{E6}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	3	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	M

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Piano Primo inaccessibile Si verifica l'accessibilità almeno del P.T.	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 60 € 50	3000
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	Cad.14 € 100	1400
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico. Scala di collegamento piano primo largh<1,2m	Cad.160 € 12	1920
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	A corpo € 2050	2050

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Collegamenti Verticali** Totale € 8370

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 850	850
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.22 € 50	1100
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.70 € 75	5250
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 1150	1150

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Percorsi** Totale € 8350

NOTE:

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 12.01	Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.17 ^{A27}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo
DESCRIZIONE: Biblioteca Comunale		
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: Pieve di Soligo		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II		X Accessibile
		Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Individuabili negli stalli presenti nella piazza Vittorio Emanuele II	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.1 € 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad. €	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Adeguamento accesso su bussola in compromissione con l'apertura combinata delle porte	A corpo € 4850	4850
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 1250	1250
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	H<1,20m.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 6100	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	1 Presente al P.T. da riattivare e adeguare	A corpo € 1000	1000
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vanno ricollocati in posizione adeguata e adeguati	Cad. € 500	500
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Fornitura e posa di specchio	Cad.1 € 70	70
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 1570	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 12.01		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N°Prog.17 ^{A27}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Collega tutti i livelli presenti	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 20 € 50	1000
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Area ludica per bambini posta al piano terra	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	Cad.12 € 100	1200
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze	Cad.160 € 12	1920
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	A corpo € 1700	1700

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali **Totale € 5820**

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 2000	2000
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Adeguamento delle porte a ante con battente semifisso in luce su piattaforma bussola	A corpo € 3500	3500
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.36 € 50	1800
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.120 € 75	9000
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 1600	1600

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi **Totale € 17900**

NOTE:

Non sono stati forniti numeri sulla presenza degli utenti e del personale presente

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 12.02	Data 13/08/2019 di classificazione				
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.18 ^{B2}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo				
DESCRIZIONE: Sale Mostre d'Arte in Villa Brandolini d'Adda <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>						
Località: Solighetto		VALUTAZIONE				
Indirizzo: Piazza Libertà		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 50%;">Accessibile</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> </td> <td style="width: 50%;">Non Accessibile</td> </tr> </table>	X	Accessibile		Non Accessibile
X	Accessibile					
	Non Accessibile					

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Presenti solo nella piazza Libertà e non in prossimità. Va ripensata	Cad.
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	la loro dislocazione con l'istituzione di fermata mezzi pub.	€
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 0
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Vedi scheda 8-05.02	Cad.
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Vedi scheda 8-05.02	€
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Vedi scheda 8-05.02	Cad.
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	X	no		€
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad.
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		€
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Vedi scheda 8-05.02	Cad.
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no		€
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 0
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	1 Servizio igienico accessibile collocato al Piano Primo adiacente alla Sala Consiliare	Cad.
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X	no		€
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X	no		€
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Vedi scheda 8-05.02	Cad.
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	€
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 12.02		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.18 ^{B2}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Fruibile da tutte le attività presenti nella Villa Brandolini d'Adda	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no		Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 40 € 50	2000
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	Cad.10 € 100	1000
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze	Cad.30 € 12	360
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	A corpo € 2650	2650

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali **Totale € 6010**

5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 1750	1750
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.24 € 50	1200
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no			
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.240 € 75	18000
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 3450	3450

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi **Totale € 24400**

NOTE:

Villa Brandolini d'Adda costituita da diversi plessi in uso misto e/o esclusivo a diversi soggetti e attività collaterali.

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 15.01	Data 13/08/2019 di classificazione												
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° Prog.19 ^{A7}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo												
DESCRIZIONE: Bar ristorante all'interno della Palestra Polifunzionale <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>														
Località: Pieve di Soligo		VALUTAZIONE												
Indirizzo: Via Mira		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 70%;">Accessibile</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">n.dvico</td> <td style="text-align: center;">COD. VIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">3_103</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Non Accessibile</td> <td></td> </tr> </table>	X	Accessibile		n.dvico	COD. VIA		5	3_103			Non Accessibile	
X	Accessibile													
n.dvico	COD. VIA													
5	3_103													
	Non Accessibile													

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	7 stalli in condivisione con il palazzetto	Cad.	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	X			€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi						Totale € 0		
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	X			€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	X			€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad.	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	X		Applicazione di segnalazioni	A corpo € 750	750
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad.	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	X	X	Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale	A corpo € 640	640
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso						Totale € 1390		
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X			€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X	X	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad.1 € 175	175
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no		Cad.	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X	X	n.r.	€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici						Totale € 175		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/15.01		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.19 ^{A7}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.r.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.r.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali **Totale € 0**

5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no X	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 250	250
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no			
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no X	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantiere con pulsanti singoli o doppi	Cad.12 € 50	600
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no			
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad. 20 € 75	1500
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 650	650

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi **Totale € 3000**

NOTE:

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 17.01	Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° Prog.20 ^{F9}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo
DESCRIZIONE: Magazzino Comunale		
(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)		
Località: Patean di Pieve di Soligo		VALUTAZIONE
Indirizzo: Cal Bruna	n.civico	COD. VIA
	SNC	36_413
		X Accessibile
		Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	n.r.	Cad.
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	n.r.	€
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi						Totale € 0	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Vedi scheda 11-06.02	Cad.
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Vedi scheda 11-06.02	€
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	X	no		€
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad.
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	X	no		€
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad.
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	X	no	n.p.	€
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso						Totale € 0	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad.
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X	no	n.r.	€
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad.
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X	no	n.r.	€
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	n.r.	Cad.
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X	no	n.r.	€
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici						Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/17.01		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.20 ^{F9}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	01	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	M

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no X	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 100
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no		Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no X	n.r.	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no		Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no X	n.r.	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X	n.r.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale € 100	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 13/08/2019		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/08/2019		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 20.01	Data 13/08/2019 di classificazione						
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.21 ^{A3}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo						
DESCRIZIONE: Stadio Comunale "Raffaele d'Agostin" <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>								
Località: Pieve di Soligo		VALUTAZIONE						
Indirizzo: Via Stadio		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 70%;">Accessibile</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Non Accessibile</td> <td></td> </tr> </table>	X	Accessibile		X	Non Accessibile	
X	Accessibile							
X	Non Accessibile							
n. CIVICO	COD. VIA							
14	1_101							

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad. €	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 340	340
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale	A corpo € 540	540
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 880	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate per i gruppi di servizi igienici interessati dall'intervento	A corpo € 10000	10000
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Rifacimento degli spazi e porte di accesso con larghezza adeguata	A corpo € 5000	5000
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate	A corpo € 6000	6000
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad.9 € 175	1575
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Fornitura e posa di specchio	Cad.3 € 70	210
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei servizi igienici e spogliatoi a servizio della struttura sportiva	A corpo € 4800	4800
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 27585	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/20.01		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.21 ^{A3}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	03	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.r.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.r.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali **Totale € 0**

5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no X	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 750	750
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no			
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no X	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.24 € 50	1200
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no			
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.80 € 75	6000
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 1450	1450

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi **Totale € 9400**

NOTE:

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 20.02	Data 13/08/2019 di classificazione			
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.22 ^{D7}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo			
DESCRIZIONE: Impianti sportivi – Gino Dalla Betta <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>					
Località: Solighetto		VALUTAZIONE			
Indirizzo: Via Rivette San Martino	n.civico 13	COD. VIA 30_407			
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> Accessibile</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> Non Accessibile</td> <td></td> </tr> </table>		<input checked="" type="checkbox"/> Accessibile		<input checked="" type="checkbox"/> Non Accessibile
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibile					
<input checked="" type="checkbox"/> Non Accessibile					

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.2 € 45	90
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.2 € 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 590	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Realizzazione di rampe con sottofondo in cls e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 8000	8000
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghialino con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 250 € 40	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Presenza di gradino antesoglia zona filtro accesso – Vedi 2.1	Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	n.p.	Cad. €	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Vedi punto 2.3	Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	n.p. plesso non presidiato	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 18000	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate per i gruppi di servizi igienici interessati dall'intervento	A corpo € 7000	7000
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Rifacimento degli spazi e porte di accesso con larghezza adeguata	A corpo € 2000	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate	A corpo € 3500	3500
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad.6 € 175	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Fornitura e posa di specchio	Cad.2 € 70	140
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei servizi igienici e spogliatoi a servizio della struttura sportiva	A corpo € 3900	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 17590	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/20.02		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.22 ^{D7}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	03	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	M

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.r.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.r.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali **Totale € 0**

5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no X	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 850	850
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no X	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.20 € 50	1000
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.60 € 75	4500
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 1250	1250

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi **Totale € 7600**

NOTE:

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 20.03	Data 13/08/2019 di classificazione												
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° Prog.23 ^{F3}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo												
DESCRIZIONE: Impianti sportivi – Sala Polifunzionale – Magazzino – Servizi Igienici <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>														
Località: Barbisano		VALUTAZIONE												
Indirizzo: Via Cimitero		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 15%;">Accessibile</td> <td style="width: 80%; background-color: #008000;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">n.civico</td> <td style="text-align: center;">COD. VIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SNC</td> <td style="text-align: center;">34_411</td> <td style="background-color: #FF00FF;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Non Accessibile</td> <td style="background-color: #FF00FF;"></td> </tr> </table>	X	Accessibile		n.civico	COD. VIA		SNC	34_411			Non Accessibile	
X	Accessibile													
n.civico	COD. VIA													
SNC	34_411													
	Non Accessibile													

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	2	Cad.	
				X			€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
				X			€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 0	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Rimozione rampa terminale in legno ammalorato e sua sostituzione con materiale duraturo e idoneo (cls, resine ect.)	A corpo € 2250	2250
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.	
				X			€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad.	
			X			€		
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 450	450
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Vedi voce 2.3	Cad.	
					X		€	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Plessi non presidiati	Cad.	
				X	X		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 2700	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	2 distribuiti nei diversi locali	Cad.	
				X			€	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.	
				X			€	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Vanno ricollocati	A corpo € 100	100
					X		€ 100	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.p.	Cad.	
				X	X		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 100	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/20.03		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.23 ^{F3}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	03	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	M

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.r.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.r.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Collegamenti Verticali** Totale € 0

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no X	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 450	450
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no X	Data l'esiguità degli immobili si considera soddisfatta per i bagni	Cad. €	
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.190 € 75	14250
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 1200	1200

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Percorsi** Totale € 15900

NOTE:

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/20.04	Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° Prog.24 ^{G1}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo
DESCRIZIONE: Impianto sportivo di Rugby Piave <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: Patean di Pieve di Soligo		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Pati		X Accessibile
		Non Accessibile
n.civico	COD. VIA	
66	39_416	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Rampe di collegamento al piano stradale con pendenze inferiori all'8%	Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghialno con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 75 € 40	3000
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 650	650
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Rimozione gradini sulle soglie di accesso e ricostituzione di rampe di collegamento agli accessi ai servizi igienici che agli spogliatoi	A corpo € 11050	11050
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	n.p.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 14700	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	1 a servizio del pubblico ed assenti negli spogliatoi dedicati ai giocatori	Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio - orizzontale - verticale	Cad.2 € 175	350
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Ricollocazione ad altezza adeguata	A corpo € 50	50
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei servizi igienici a servizio della struttura sportiva	A corpo € 4200	4200
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 4600	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/20.04		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.24 ^{G1}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	03	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	PA
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	M

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.r.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Collegamenti Verticali** Totale € 0

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no X	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 750	750
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no X	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.18 € 50	900
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.160 € 75	12000
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 950	950

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Percorsi** Totale € 14600

NOTE: Deve essere prioritaria dotare la struttura di idoneo servizio igienico (agli atleti) ed parallelamente a l'adeguamento del servizio dedicato al pubblico

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 21.01	Data 13/08/2019 di classificazione						
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.25 ^{A11}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo						
DESCRIZIONE: Palestra Scuola G. Toniolo <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>								
Località: Pieve di Soligo		VALUTAZIONE						
Indirizzo: Via Battistella		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 75%;">Accessibile</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td>Non Accessibile</td> <td></td> </tr> </table>	X	Accessibile			Non Accessibile	
X	Accessibile							
	Non Accessibile							
n. CIVICO	COD. VIA							
3	5_104							

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Realizzazione di rampe con sottofondo in cls e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 17000	17000
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghialno con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 120 € 40	4800
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Ripristino di soglia porta di accesso rialzata alle condizioni di complanarità per la presenza di scalinata a gradoni antistante la porta di ingresso	A corpo € 1500	1500
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 950	950
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Vedi voce 2.1	Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale	A corpo € 670	670
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 24920	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei servizi igienici compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate per i gruppi di servizi igienici interessati dall'intervento	A corpo € 2600	2600
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate	A corpo € 1900	1900
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio - orizzontale - verticale	Cad.4 € 175	700
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Fornitura e posa di specchio	Cad.2 € 70	140
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei servizi igienici a servizio della struttura sportiva	A corpo € 1500	1500
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 6840	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 21.01		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.25 ^{A11}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	03	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	SI	SCELTA	SI	PRIORITA'	M

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Piano rialzato non accessibile direttamente se non dall'ingresso scuola	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.p.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.p.	Cad. €

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali **Totale € 0**

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	In fase di installazione	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Vedasi scheda scuola	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no	Da progetto	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Vedasi scheda scuola	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	In fase di installazione	Cad. €

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi **Totale € 0.**

NOTE:
Le attività di verifica non sono esaustive in quanto la struttura è oggetto di lavori di ristrutturazione che non ha permesso la verifica in condizioni operative e di normalità richiesti dai punti contenuti nella scheda

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 21.02	Data 13/08/2019 di classificazione				
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.26 ^{D4}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo				
DESCRIZIONE: Palestra Scuola elementare Papa Luciani <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>						
Località: Solighetto		VALUTAZIONE				
Indirizzo: Via Brigata Cadore		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 50%;">Accessibile</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"></td> <td style="width: 50%;">Non Accessibile</td> </tr> </table>	X	Accessibile		Non Accessibile
X	Accessibile					
	Non Accessibile					
n.CIVICO	COD. VIA					
2	25_402					

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no			
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 45	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad. €	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 650	650
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Ingresso comune al plesso scolastico	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 650	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	1 all'interno del plesso scolastico con prescrizioni già definite	Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	E' richiesta la realizzazione di spogliatoio dotato di doccia accessibile	A Corpo € 2500	2500
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 2500	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 21.02		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.26 ^{D4}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	03	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	M

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	Plesso ad unico livello Per successive voci vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X		Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X		Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X		Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X		Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X		Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X		Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X		Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no X	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no X	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no X	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale € 0	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani				Data 13/08/2019		Firma 	
Verificatore: Massimo Piani				Data 28/08/2019		Firma 	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 21.03	Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° Prog.27 ^{E3}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo
DESCRIZIONE: Palestra Scuola Primaria Zanzotto <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: Pieve di Soligo		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Cal Santa		X Accessibile
		Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura		Stima totale
			si	no		Cad.	Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	1	Cad.	
				X			€	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no		Cad.	
				X			€ ...	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 0	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Realizzazione di rampe con sottofondo in cls e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 2000	2000
					X			
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghialno con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 90 € 40	3600
				X	X			
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
				X				
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
				X				
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	Serramento interno di accesso alla palestra va dislocato in posizione diversa da quella attuale da consentire la formazione di un'adeguata piattaforma	A corpo € 1850	1850
				X				
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 1450	1450
					X			
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad. €	
				X				
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale troppo alta	A corpo € 340	
					X			
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 8900	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
				X				
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
				X				
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
				X				
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €	
					X			
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Vedi prescrizioni plesso scolastico	A Corpo € 150	150
					X			
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €	
				X	X			
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 150	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 21.03		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.27 ^{E3}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	03	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	M

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Locale posto al livello accessibile senza la necessità di sistemici meccanici	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 90 € 50	4500
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	Cad.12 € 100	1200
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze	Cad.30 € 12	360
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	A corpo € 1150	1150

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali **Totale € 7210**

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €	
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €	
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €	
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €	

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi **Totale € 0**

NOTE:

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 21.04	Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° Prog.28 ^{F8}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo
DESCRIZIONE: Palestra Scuola elementare Don Milani <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: Barbisano		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Trevisani nel mondo	n.civico SNC	COD. VIA 32_409
	<input checked="" type="checkbox"/> Accessibile <input type="checkbox"/> Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Realizzazione di rampe con sottofondo in cls e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 11000	11000
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghialno con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 100 € 40	4000
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 450	450
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale	A corpo € 840	850
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 16300	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Utilizzabili solo all'interno del plesso scolastico Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 21.04		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.28 ^{F8}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	03	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	M

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.r. dall'accesso secondario non necessario l'utilizzo della piattaforma elevatrice presente all'interno del plesso scolastico	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.r.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.r.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.r.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.r.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.r.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.r.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.r.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no X	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no		Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no X	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no		Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no X	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X	Vedi prescrizioni plesso scolastico	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale € 0	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 13/08/2019		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/08/2019		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 21.05	Data 13/08/2019 di classificazione												
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.29 ^{A6}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo												
DESCRIZIONE: Palestra Polifunzionale - Palazzetto <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>														
Località: Pieve di Soligo		VALUTAZIONE												
Indirizzo: Via Mira		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 70%;">Accessibile</td> <td style="width: 20%; background-color: #008000;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">n. CIVICO</td> <td style="text-align: center;">COD. VIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">2_102</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">Non Accessibile</td> <td style="background-color: #FF00FF;"></td> </tr> </table>	X	Accessibile		n. CIVICO	COD. VIA		5	2_102			Non Accessibile	
X	Accessibile													
n. CIVICO	COD. VIA													
5	2_102													
	Non Accessibile													

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	4+7stalli in condivisione con l'attività ricettiva presente	Cad.	
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	X	no		€	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 0	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	X	no		€	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Per entrambe le entrate sia al pubblico che privato/pubblico	Cad.	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	X	no		€	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad.	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	X	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 2150	2150
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad.	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	X	no	Per l'accesso privato/pubblico va adeguata l'altezza	A corpo € 350	350
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 2500	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	7 Piano Terra (6interno) da adeguare 1 Piano Primo (pubblico) da riqualificare	A corpo € 2800	2800
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X	no		Cad.	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		€	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X	no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio - orizzontale - verticale	Cad.7 € 175	1225
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Alcuni da ricollocare	A Corpo € 200	200
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X	no	Vanno installati sedili accessibili	Cad. 4 € 650	2600
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 6825	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 21.05		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.29 ^{A6}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	03	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	1 ascensori (1 Pubblico ed a uso Interno)	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no		Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito - aree esterne di collegamento verticale	M. 180 € 50	9000
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	Cad.18 € 100	1800
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	A corpo € 1350	1350
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale € 12150		
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no		Cad. €	
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		Cad. €	
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no		Cad. €	
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		Cad. €	
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.240 € 75	18000
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 3450	3450
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale € 21450		
NOTE:								
Redattore: Massimo Piani			Data 13/08/2019		Firma 			
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/08/2019		Firma 			

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 23.01	Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.30 ^{A18}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo
DESCRIZIONE: Comando Vigili Urbani <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: Pieve di Soligo		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Giacomo Battistella	n.CIVICO 1/A	COD. VIA 10/110
	<input checked="" type="checkbox"/> Accessibile <input type="checkbox"/> Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghialno con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 50 € 40	2000
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Ripristino di soglia porta di accesso rialzata alle condizioni di complanarità per la presenza soglia rialzata all'ingresso principale	A corpo € 3500	3500
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 350	350
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Vedi voce 2.3	Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale	A corpo € 420	420
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 6270	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate per i gruppi di servizi igienici interessati dall'intervento	A corpo € 4800	4800
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio - orizzontale - verticale	Cad.2 € 175	350
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Fornitura e posa di specchio	Cad.1 € 70	70
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 5220	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/23.01	Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.30 ^{A18}		Pagina 2 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	04	TITOLO DI GODIMENTO	1 VINCOLI NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI PRIORITA' A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice o servoscala ed ogni altro onere compreso opere edili per raggiungere i livelli superiori a persona con disabilità motoria	A corpo € 33000	33000
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	Cad.4 € 100	400
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale € 33400		

5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	Troppi elementi di arredo posizionati in modo ostativo Rimozione	A corpo € 250	250
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 350	350
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no			
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.12 € 50	600
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no			
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.100 € 75	7500
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 1450	1450
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale € 10150		

NOTE:

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 23.02	Data 13/08/2019 di classificazione				
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° Prog.31 ^{A34}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo				
DESCRIZIONE: Stazione dei Carabinieri <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>						
Località: Pieve di Soligo		VALUTAZIONE				
Indirizzo: Via Albert Sabin		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 50%;">Accessibile</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> </td> <td style="width: 50%;">Non Accessibile</td> </tr> </table>	X	Accessibile		Non Accessibile
X	Accessibile					
	Non Accessibile					
	n.civico 35	COD. VIA 14_114				

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	1 nelle adiacenze esterne	Cad.
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	X			€
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi						Totale € 0	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad.
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	X			€
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Rimozione soglie a diversi dislivelli piattaforma rialzata alle condizioni di complanarità idonea con medesimo materiale	A corpo € 7500
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad.
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	Sostituzione del dispositivo di chiusura automatica compresa di installazione ed ogni altro onere	A corpo € 700
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 350
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Vedi voce 2.3 Entrambe la soglia e antisoglia sporgono sopra i 3 cm.	Cad.
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale posta a 1,42m	A corpo € 640
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso						Totale € 8840	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei servizi igienici compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate per i gruppi di servizi igienici interessati dall'intervento	A corpo € 4560
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad.
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X			€
	3.4	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate	A corpo € 2800
	3.5	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio - orizzontale - verticale	Cad.2 € 175
	3.6	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Fornitura e posa di specchio	Cad.1 € 70
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici						Totale € 7780	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/23.02		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.31 ^{A34}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	04	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.p.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 450
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.12 € 50
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no		
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.80 € 75
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 1250
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale € 8300	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 13/08/2019		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/08/2019		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 26.01	Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° Prog.32 ^{C5}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo
DESCRIZIONE:	Distretto Socio Sanitario <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>	
Località: Pieve di Soligo	VALUTAZIONE	
Indirizzo: Via Lubin	n.CIVICO 16	COD. VIA 22_302
	<input checked="" type="checkbox"/> Accessibile <input type="checkbox"/> Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	4 ad uso esclusivo	Cad.
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	X			€
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi						Totale € 0	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1		X	Percorso non accessibile se non previo l'installazione di piattaforma elevatrice	Cad.
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	X	no		€
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	X	no		€
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	X	no		€
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	X	no	A scorrimento pneumatico	€
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1		X	n.p.	€
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	X	no		€
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	X	no		€
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso						Totale € 0	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X	X	d.n.d.	€
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X	X	d.n.d.	€
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X	X	d.n.d.	€
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X	X	d.n.d.	€
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		X	X	d.n.d.	€
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X	X	d.n.d.	€
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici						Totale € 0.	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/26.01		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.32 ^{C5}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	05	TITOLO DI GODIMENTO	X	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	X

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	d.n.d. – si ritiene che debba essere installato una piattaforma elevatrice per superare il dislivello con il parcheggio sopra	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si X	no X	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale € 0	
NOTE: Plesso il cui accesso interno non è stato autorizzato e quindi la verifica ha considerato gli elementi esterni.							
Redattore: Massimo Piani			Data 13/08/2019		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/08/2019		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 28.01	Data 13/08/2019 di classificazione						
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.33 ^{C2}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo						
DESCRIZIONE: IRCCS Nostra Famiglia <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>								
Località: Pieve di Soligo		VALUTAZIONE						
Indirizzo: Via Monte Grappa		<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%; border: none;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 80%; border: none;">Accessibile</td> <td style="width: 10%; border: none; background-color: #28a745;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/></td> <td style="border: none;">Non Accessibile</td> <td style="border: none; background-color: #dc3545;"></td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	Accessibile		<input type="checkbox"/>	Non Accessibile	
<input checked="" type="checkbox"/>	Accessibile							
<input type="checkbox"/>	Non Accessibile							
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%; border: none;">n.CIVICO</td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;">96</td> <td style="width: 10%; border: none;">COD. VIA</td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;">21_301</td> </tr> </table>	n.CIVICO	96	COD. VIA	21_301			
n.CIVICO	96	COD. VIA	21_301					

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	1	Cad.
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	X			€
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 0
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1		X	Pendenza eccessiva dal sedime stradale – va predisposto percorso a rampe a pendenza graduata	Cad.
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	X	no		€
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	X	no		€
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	X	no		€
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	X	no		€
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1		X		€
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	X	no		€
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	X	X	d.n.d.	€
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 0
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X	X	d.n.d.	Cad.
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X	X	d.n.d.	€
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X	X	d.n.d.	€
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X	X	d.n.d.	€
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		X	X	d.n.d.	€
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	X	X	d.n.d.	€
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/ 28.01		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.33 ^{C2}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	05	TITOLO DI GODIMENTO	X	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	X

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si X	no X	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale € 0	
NOTE: La verifica è stata effettuata solo per i collegamenti esterni e pubblici							
Redattore: Massimo Piani			Data 13/08/2019		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/08/2019		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/30.01	Data 13/08/2019 di classificazione				
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.34 ^{A15}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo				
DESCRIZIONE: Sala Polifunzionale e Cucina <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>						
Località: Pieve di Soligo		VALUTAZIONE				
Indirizzo: Via Giacomo Battistella		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 50%;">Accessibile</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 50%;">Non Accessibile</td> </tr> </table>	X	Accessibile	1	Non Accessibile
X	Accessibile					
1	Non Accessibile					

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghialno con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 100 € 40	4000
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 650	650
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Rimozione soglia rialzata di accesso 3 cm	A corpo € 1250	1250
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale	A corpo € 650	650
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 6550	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad.2 € 175	350
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Fornitura e posa di specchio	Cad.1 € 70	70
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 420	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/30.01		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.34 ^{A15}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad.
				X	X		€
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.r.	Cad.
				X	X		€
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad.
				X	X		€
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad.
				X	X		€
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad.	
			X	X		€	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad.	
			X	X		€	
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad.	
			X	X		€	
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad.	
			X	X		€	

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali **Totale € 0**

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad.
				X			€
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad.
				X			€
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo
				X			€ 100
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no		
				X			
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.16	
				X		€ 50	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no			
			X				
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad. 40	
				X		€ 75	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo	
				X		€ 950	

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi **Totale € 4950**

NOTE:

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/30.02	Data 13/08/2019 di classificazione												
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° Prog.35 ^{A16}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo												
DESCRIZIONE: Centro Ricreativo Anziani – Casa delle associazioni <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>														
Località: Pieve di Soligo		VALUTAZIONE												
Indirizzo: Via Battistella		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 70%;">Accessibile</td> <td style="width: 20%; background-color: #008000;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">n. CIVICO</td> <td style="text-align: center;">COD. VIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">8_108</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Non Accessibile</td> <td style="background-color: #FF00FF;"></td> </tr> </table>	X	Accessibile		n. CIVICO	COD. VIA		1	8_108			Non Accessibile	
X	Accessibile													
n. CIVICO	COD. VIA													
1	8_108													
	Non Accessibile													

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghialino con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 50 € 40	2000
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 550	550
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale	A corpo € 650	650
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 8150	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad.2 € 175	350
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Fornitura e posa di specchio	Cad.1 € 70	70
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r. è presente piccola palestra non ad uso sportivo	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 420	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/30.02		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.35 ^{A16}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	M

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.r.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali **Totale € 0**

5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no X	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 650	650
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no			
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no X	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.26 € 50	1300
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no			
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.90 € 75	6750
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 850	850

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi **Totale € 9550**

NOTE:

Redattore: Massimo Piani

Data **13/08/2019**

Firma 

Verificatore: Massimo Piani

Data **28/08/2019**

Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/30.03	Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.36 ^{A17}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo
DESCRIZIONE: Associazioni varie – Casa delle associazioni		
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: Pieve di Soligo		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Battistella		X Accessibile
n. CIVICO 1	COD. VIA 9_109	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Vedi scheda 30-23.01	Cad. €	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Vedi scheda 30-23.01	Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Vedi scheda 30-23.01	Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Vedi scheda 30-23.01	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 0	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei servizi igienici compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate per i gruppi di servizi igienici interessati dall'intervento	A corpo € 4750	4750
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad.2 € 175	350
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Fornitura e posa di specchio	Cad.1 € 70	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 5170	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/30.03		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.36^{A17}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	M

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	1 Servoscala che collega il piano terra ad una parte del piano primo	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no		Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 20 € 50	1000
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	Cad.8 € 100	800
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €	

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Collegamenti Verticali** Totale € 1800

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no	Troppi elementi di arredo posizionati in modo ostativo	A Corpo € 250	250
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 750	750
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no			
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.36 € 50	1800
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no			
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.240 € 75	18000
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 1650	1650

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna **Percorsi** Totale € 22450.

NOTE:

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/30.04	Data 13/08/2019 di classificazione			
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.37 ^{B3}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo			
DESCRIZIONE: Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>					
Località: Solighetto		VALUTAZIONE			
Indirizzo: Piazza Libertà	n.CIVICO 7	COD. VIA 18_203			
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> Accessibile</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> Non Accessibile</td> <td></td> </tr> </table>		<input checked="" type="checkbox"/> Accessibile		<input checked="" type="checkbox"/> Non Accessibile
<input checked="" type="checkbox"/> Accessibile					
<input checked="" type="checkbox"/> Non Accessibile					

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no			
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 0	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Rifacimento di percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	A corpo € 18000	18000
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghiaio con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 350 € 40	14000
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Considerando l'accesso dal portico risulta limitato ma conforme alla normativa l'accesso all'ascensore e rientrante nelle lavorazioni voce 2.1	Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 650	650
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Rimozione gradini in corrispondenza dell'uscita degli uffici posti ala Ovest al piano primo	A corpo € 4150	4150
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale Ala Ovest e corpo di fabbrica principale	A corpo € 1000	1000
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 31800	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei servizi igienici compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate per i gruppi di servizi igienici interessati dall'intervento	A corpo € 8300	8300
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no		Cad. €	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 8300	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/30.04		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.37 ^{B3}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A



ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Fornitura e posa in opera di ascensore o piattaforma elevatrice ed ogni altro onere compreso opere edili per raggiungere i livelli superiori a persona con disabilità motoria-p.p. uffici ovest	A corpo € 50000	50000
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	n.p.	Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 60 € 50	3000
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	Cad.8 € 100	800
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze	Cad.80 € 12	960
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	A corpo € 750	750

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali **Totale € 55510**

5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 1950	1950
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no			
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.34 € 50	1700
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no			
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.250 € 75	18750
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 3250	3250

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi **Totale € 25650**

NOTE:
Villa Brandolini d'Adda costituita da diversi plessi in uso misto e/o esclusivo a diversi soggetti e attività collaterali.
L'ingresso principale sulla facciata risulta non accessibile e per accedere ai locali al piano terra del Consorzio bisogna utilizzare l'accesso laterale (ascensore).
Il corpo di fabbrica a Ovest destinato ad uso uffici risulta inaccessibili entrambi i due livelli al piano terra e piano primo.

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/30.05	Data 13/08/2019 di classificazione				
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.38 ^{B4}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo				
DESCRIZIONE: Fondazione Francesco Fabbri Onlus <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>						
Località: Solighetto		VALUTAZIONE				
Indirizzo: Piazza Libertà		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 50%;">Accessibile</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> </td> <td style="width: 50%;">Non Accessibile</td> </tr> </table>	X	Accessibile		Non Accessibile
X	Accessibile					
	Non Accessibile					
n.CIVICO	COD. VIA					
7	19_204					

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 art. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	250
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, art. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Rifacimento di percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	A corpo €	Vedi scheda precedente
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghiaio con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 €	Vedi scheda precedente
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Considerando l'accesso dal portico risulta limitato ma conforme alla normativa l'accesso all'ascensore e rientrante nelle lavorazioni voce 2.1	Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 350	350
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 art.15, 16. D.M. 236/89, art.4.1.2,8.1.2	si	no	Rimozione elemento sporgente in corrispondenza dell'uscita sicurezza del piani primo	A corpo €	Vedi scheda precedente
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale	A corpo €	Vedi scheda precedente
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 350	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, art.4.1.6,8.1.6	si	no	Servizi presenti al piano terra da riqualificare Vedi scheda precedente	Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, art.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, art.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, art.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	n.p. Vedi scheda precedente	Cad. €	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, art.4.1.6,8.1.6	si	no	n.r.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/30.05		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.38 ^{B4}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Fruibile da tutte le attività presenti nella Villa Brandolini d'Adda	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no		Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Nr.	Cad. €	
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Vedasi precedenti immobili	Cad. €	
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	A corpo € 550	550

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali **Totale € 550**

5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 250	250
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no			
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantieri con pulsanti singoli o doppi	Cad.12 € 50	600
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no			
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.24 € 75	1800
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 650	650

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi **Totale € 3300**

NOTE:

Villa Brandolini d'Adda costituita da diversi plessi in uso misto e/o esclusivo a diversi soggetti e attività collaterali.

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009		Edificio n° AE/30.06	Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.39 ^{B5}		Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo
DESCRIZIONE:		Associazione Musicale in Villa Brandolini d'Adda (come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)	
Località: Solighetto		VALUTAZIONE	
Indirizzo: Piazza Libertà		X	Accessibile
		X	Non Accessibile

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
1. PARCHEGGI	1.1	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale		
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi						Totale € 45	
2. ACCESSO	2.1	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Rifacimento di percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	A corpo €	Vedi scheda precedente 37
	2.2	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghiaio con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 €	Vedi scheda precedente 37
	2.3	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Considerando l'accesso dal portico risulta limitato ma conforme alla normativa l'accesso all'ascensore e rientrante nelle lavorazioni voce 2.1	Cad. €	
	2.4	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.5	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €	
	2.6	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Applicazione di segnalazioni	A corpo € 350	350
	2.7	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Rimozione elemento sporgente in corrispondenza dell'uscita sicurezza dei piani primo	A corpo €	Vedi scheda precedente 37
	2.8	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale	A corpo €	Vedi scheda precedente 37
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso						Totale € 350	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento servizio igienico 2 piano compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate per i gruppi di servizi igienici interessati dall'intervento	A corpo € 9300	9300
	3.2	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.3	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi voce 3.1	Cad. €	
	3.4	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio – orizzontale - verticale	Cad.2 € 175	350
	3.5		si	no	Fornitura e posa di specchio	Cad.1 € 70	
	3.6	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei servizi igienici a servizio della struttura sportiva	A corpo € 9500	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici						Totale € 9720	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/30.06		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.39 ^{B5}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	A

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no	Fruibile da tutte le attività presenti nella Villa Brandolini d'Adda	Cad. €	
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si	no		Cad. €	
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	M. 25 € 50	1250
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	n.r.	Cad. €	
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Integrazione di sbordo alla fornitura e posa in opera di corrimano a sezione circolare in alluminio rivestito	Cad.8 € 100	800
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no		Cad. €	
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di fasce antiscivolo su robusto supporto in poliestere e/o metallico a seconda delle esigenze	Cad.40 € 12	480
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantiere con pulsanti singoli o doppi	A corpo € 1050	1050

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali **Totale € 3580**

5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no		Cad. €	
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si	no		Cad. €	
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 1050	1050
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si	no			
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantiere con pulsanti singoli o doppi	Cad.24 € 50	1200
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no			
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.60 € 75	4500
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 950	950

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi **Totale € 7700**

NOTE:
Villa Brandolini d'Adda costituita da diversi plessi in uso misto e/o esclusivo a diversi soggetti e attività collaterali.

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma 
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma 

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/30.07	Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.40 ^{F10}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo
DESCRIZIONE: Associazione di volontariato per la distribuzione pasti e servizi <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: Pieve di Soligo		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Cal Bruna	n.civico SNC	COD. VIA 37_414
	<input checked="" type="checkbox"/> Accessibile <input type="checkbox"/> Non Accessibile	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Realizzazione di rampe con sottofondo in cls e pavimentazione idonea di raccordo compresa ogni opera di demolizione e trasporto in discarica	A corpo € 3500	3500
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Rinforzo di pavimentazione accessibile e stabilizzata in ghialino con pannello a nido d'ape con rinforzi bordi	M2 50 € 40	2000
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Ripristino di soglia porta di accesso rialzata alle condizioni di complanarità per la presenza di scalinata a gradoni antistante la porta di ingresso	A corpo € 2500	2500
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	Adeguamento porta con lavori di demolizione e rifacimento spallette compresa installazione di casematte e ogni altro onere e accessorio	A corpo € 2050	2050
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no	Rimozione gradino a perimetro del porticato di accesso principale Vedi voce 2.3	Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	Installazione di punto citofonico ad altezza adeguata da quella attuale Plesso non presidiato	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 10050	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei sanitari compresi di scarichi e opere murarie alle distanze normate per i gruppi di servizi igienici interessati dall'intervento	A corpo € 5900	5900
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no		Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Vedi voce 3.1	A corpo € 5800	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Integrazione con fornitura a posa in opera maniglione di sostegno da installare a lato vaso-lavabo-doccia di tipo a levatoio - orizzontale - verticale	Cad.2 € 175	350
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	Fornitura e posa di specchio	Cad.1 € 70	70
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	Adeguamento dei servizi igienici a servizio della struttura sportiva	A corpo € 9500	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 6320	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/30.07		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.40 ^{F10}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	1	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	M

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.r.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.r.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	n.p.	Cad. €

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali **Totale € 0**

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si	no X	Cad. €		
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no	Cad. €		
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si	no X	Integrazione di segnaletica informativa	A corpo € 450	450
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no			
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si	no X	Fornitura e posa in opera di moduli elettronici per pulsantiere con pulsanti singoli o doppi	Cad.12 € 50	600
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si	no X			
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si	no X	Fornitura e posa in opera di percorso tattile tipo Loges in PVC	Cad.20 € 75	1500
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si	no X	Integrazione di segnaletica rivolta alle persone con disabilità sensoriale	A corpo € 650	650

Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi **Totale € 3200**

NOTE:

Redattore: Massimo Piani	Data 13/08/2019	Firma
Verificatore: Massimo Piani	Data 28/08/2019	Firma

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/30.08	Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDE RILIEVO EDIFICI - N° Prog.41 ^{A37}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo
DESCRIZIONE: Patronato CISL		
<small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>		
Località: Pieve di Soligo		VALUTAZIONE
Indirizzo: Via Lamberto Chisini		X Accessibile
		Non Accessibile
<small>n.civico</small> 45	<small>COD. VIA</small> 15_115	

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per parcheggio disabili	Cad.1 € 45	45
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabili verticale	Cad.1 € 250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi							Totale € 295	
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no		Cad. €	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	n.p.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso							Totale € 0	
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici							Totale € 0	

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/30.08		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.41 ^{A37}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	10	TITOLO DI GODIMENTO	X	VINCOLI	NO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	X

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si X	no X	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale € 0	
NOTE:							
Redattore: Massimo Piani			Data 13/08/2019		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/08/2019		Firma 		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009	Edificio n° AE/ 32.01	Data 13/08/2019 di classificazione				
SCHEMA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.42 ^{E7}	Pagina 1 di 2	Data 13/08/2019 di rilievo				
DESCRIZIONE: Duomo di Santa Maria Assunta <small>(come da Allegato VIII/IX – Dgr. n. 841 del 31.03.2009)</small>						
Località: Pieve di Soligo		VALUTAZIONE				
Indirizzo: Piazzale San Leonardo		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 50%;">Accessibile</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> </td> <td style="width: 50%;">Non Accessibile</td> </tr> </table>	X	Accessibile		Non Accessibile
X	Accessibile					
	Non Accessibile					
	n.civico	COD. VIA				
	6	28_405				

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale	
			si	no		Stima unitaria		
1. PARCHEGGI	1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	si	no			
	1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	si	no	Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio x disabile verticale	250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi						Cad.1 € 250	250	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Parcheggi						Totale € 250		
2. ACCESSO	2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no	Rifacimento di percorso pedonale compresa la demolizione e ripristino pavimentazione originaria con l'eventuale integrazione della pavimentazione tattile LVE predisposta	A corpo € 16500	16500
	2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antiscivolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	si	no	Vedi voce 2.1	Cad. €	
	2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no		Cad. €	
	2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	si	no		Cad. €	
	2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	si	no	n.p.	Cad. €	
	2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	si	no		Cad. €	
	2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	si	no	n.p.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Accesso						Totale € 16500		
3. SERVIZI IGIENICI	3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €	
	3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		si	no	d.n.d.	Cad. €	
	3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	si	no	d.n.d.	Cad. €	
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Servizi igienici						Totale € 0		

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

ALLEGATO VII - Dgr n. 841 del 31.03.2009			Edificio n° AE/32.01		Data 13/08/2019 di classificazione
SCHEDA RILIEVO EDIFICI - N° Prog.42 ^{E7}			Pagina 2 di 2		Data 13/08/2019 di rilievo
FUNZIONE PRINCIPALE	11	TITOLO DI GODIMENTO	X	VINCOLI	MO
INTERVENTI IN ATTO	NO	SCELTA	SI	PRIORITA'	X

ART.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta		Esito della verifica	Unità di misura	Stima totale
			si	no		Stima unitaria	
4. COLLEGAMENTI VERTICALI	4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Collegamenti Verticali						Totale € 0	
5. PERCORSI	5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		si X	no X	d.n.d.	Cad. €
	5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		si X	no X	d.n.d.	Cad. €
Totale da riportare nell'Allegato VIII colonna Percorsi						Totale € 0	
NOTE: La verifica ha considerato solamente i collegamenti esterni.							
Redattore: Massimo Piani			Data 13/08/2019		Firma 		
Verificatore: Massimo Piani			Data 28/08/2019		Firma 		