



# COMUNE di COLOGNOLA AI COLLI

Piazzale Trento, 2 - 37030 Colognola ai Colli (VR)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO-ECOLOGIA  
Geom. Pozza Giambattista

IL SINDACO

**REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA STRADA PROVINCIALE N. 10 "DELLA VAL D'ILLASI" E LA STRADA PROVINCIALE N. 37 "DEL SOAVE" IN LOCALITA' DECIMA E PISTA CICLOPEDONALE SU STRADA PROVINCIALE N. 37 "DEL SOAVE" IN ATTRAVERSAMENTO ALLA STRADA PROVINCIALE N. 10 "DELLA VAL D'ILLASI" IN LOCALITA' DECIMA - 37030 COLOGNOLA AI COLLI (VR)**

## PROGETTO DEFINITIVO

(art. 23 del D.lgs.50/2016)

Edizione: APRILE 2025

Categoria: <b>STRADE</b>		N. Documento: <b>03</b>	
Oggetto: <b>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>		Commissa: <b>L24.475</b>	
File: L24.475.DE.SD.00B.01	Scala: -	Fase: <b>DE</b>	Elaborato: <b>SD.00B</b>
Redatto: M.G.	Verificato: M.G.	Approvato: E.R.	Foglio: -
			Revisione: <b>01</b>

Revisioni:	
n°	Descrizione:
01	Emissione:
02	

### IL PROGETTISTA:



Via Sant'Ubaldo, 28 - 15121 Alessandria (AL) - Italy  
Tel. +39.0131.752108 - Fax +39.0131.752109  
e-mail: segreteria@erre-studio.it - Pec: erre-studio-srl@pec.it  
Web: www.erre-studio.it  
C.F./P.IVA: 02429800069 / REA: AL - 255147

.....  
TIMBRO e FIRMA



## INDICE

1	PREMESSA .....	2
2	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA .....	3

## 1 PREMESSA

La presente “**Documentazione Fotografica**” si riferisce allo stato di fatto dell'incrocio tra la Strada Provinciale n. 10 “Della Val d’Illasi” e la Strada Provinciale n. 37 “Del Soave” in località Decima.



**Fig. 1.** Ortofoto

## 2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





**Foto 3.** Zona in prossimità dell'area oggetto di intervento – Viale 4 Novembre



**Foto 4.** Interferenze linea fognaria - Viale 4 Novembre



**Foto 5.** Incrocio tra Viale 4 Novembre e SP 10



**Foto 6.** Incrocio tra Viale 4 Novembre e SP 10



**Foto 7.** Incrocio tra Viale 4 Novembre e SP 10



**Foto 8.** Incrocio tra Viale 4 Novembre e SP 10



**Foto 9.** Canale adiacente a SP 10



**Foto 10.** Incrocio tra SP 37 e SP 10



**Foto 11.** Interferenze rete fibra ottica



**Foto 12.** Incrocio tra SP 37 e SP 10



**Foto 13.** Incrocio tra SP 37 e SP 10



**Foto 14.** Zona in prossimità dell'area oggetto di intervento – SP 37



**Foto 15.** Interferenze linea acquedotto



**Foto 16.** Incrocio tra SP 10 e SP 37



**Foto 17.** Incrocio SP 10 e SP 37 – Loc. Decima, Colognola ai Colli