



LEGENDA PRIORITÀ DI INTERVENTO

■	Priorità alta (Livello di rischio 48)
■	Priorità media (Livello di rischio 36)
■	Priorità bassa (Livello di rischio 16/12)
■	Interventi secondari

NUMERO	RIF.	LIV. DI RISCHIO	MODALITÀ DI RISCHIO
1	QC12	48	IMPIANTO: Separazione impianti promiscui di via Vidor; QUADRO COMANDO: nessun intervento;
2	QC2	36	IMPIANTO: Smantellamento impianti promiscui chiesa S. Lorenzo o collegamento a fornitura privata; Sostituzione apparecchi obsoleti e/o danneggiati; QUADRO COMANDO: nessun intervento;
3	QC14	36	IMPIANTO: Sostituzione apparecchi obsoleti e/o danneggiati; Sostituzione dei sostegni con morsettera esterna; Smantellamento impianti promiscui chiesa S. Martino o collegamento a fornitura privata; QUADRO COMANDO: nessun intervento;
4	QC5	36	IMPIANTO: Sostituzione apparecchi obsoleti e/o danneggiati; QUADRO COMANDO: nessun intervento;
5	QC13	16	IMPIANTO: Sostituzione apparecchi obsoleti; QUADRO COMANDO: rifacimento quadro comando;
6	QC8	12	IMPIANTO: Sostituzione apparecchi obsoleti e/o danneggiati; QUADRO COMANDO: nessun intervento;

Soggetto incaricato		Centro Studi Nadin Corte del Meda 16 31053 Pieve di Soligo (TV) Tel. 0438/98042 Fax 0438/984037 e-mail: nadalin@studionadalin.com Web: www.studionadalin.com					
Comitente e titolo del progetto		COMUNE DI MORAGIO DELLA BATTAGLIA Piazza della Vittoria, 14 Moragio della Battaglia (TV) PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (PICL)					
Informazioni sull'elaborato		TAVOLA PIANO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO - Parte 1					
Fasi / attività	Tipologia di elaborato	Numero elaborato	02				
Studio di fattibilità	Urbanistica	UR					
Progetto preliminare	Sicurezza in fase di progettazione	AR					
Progetto definitivo	Sicurezza in fase di esecuzione	ST					
Progetto esecutivo	Valutazione Progetto VVF	IM					
Progetto per appalto di servizi	S.C.A. VVF	IE					
Direzione lavori	D.M. 37/2008	PI					
Perizia	Diagnosi energetica	SI					
Contabilità	PICL	Energetica					
Emmissione/Revisione	Data	Verifica		Data	Approvazione	Data	Scala
Emmissione	29.09.2017	per emissione	29.09.2017	emissione	29.09.2017	1:2000	N17079.01.E.02
Revisione 1							
Revisione 2							
Revisione 3							
Revisione 4							
Riferimenti		RESPONSABILE SETTORE RESPONSABILE PROGETTO RESPONSABILE TECNICO					
RESPONSABILE SETTORE Nadalin p.l. Lorenzo		RESPONSABILE TECNICO Nadalin p.l. Lorenzo					