

Provincia di Treviso

P.R.G.
Variante parziale 1.2004

Individuazione patrimonio Beni Ambientali e varie

Variante adottata con delibera di CC n. 20 del 19 ottobre 2004 approvata con D.G.R. n. 46 del 20 gennaio 2009

Schede B

Consistenza patrimonio immobiliare Beni Ambientali

Sezione A

Variante 1.2004	Aggiornamento 2009
II Sindaco	Rag. Mauro Furlanetto
Il Segretario	Dott. Enzo Spadetto
II Progettista	Arch. Gustavo Bolzonello



Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:	
Indirizzo: Via Farnea			

Schedato ai sensi: Edifici ant	e 1945			Decreto numero:	/ del: /	
Tipologia: In linea	ľ	N. piani: 3	me mc: 2168	Superficie cope	erta mq: 351	
Contesto ambientale:	Scoper	to a destinazione agric	ola			
Epoca impianto:	< 1900		Interventi su	ccessivi:	1	
Destinazione d'uso originaria:	Res. ed	l annesso rustico	Destinazione	d'uso attuale:	Res. ed annesso rustico)
Particolari architettonici di rilie	/ 0:	Valore ambientale				
Strutture elevazione:	Sasso		Stato di cons	Stato di conservazione: Cattivo		
Strutture orizzontali:	Legno		Stato di cons	Stato di conservazione: Cattivo		
Copertura:	Lateriz	io	Stato di cons	servazione: Cattivo	o	
Grado di protezione:	3					
Stato di conservazione comples	ssivo:	Cattivo				
Stato di conservazione delle str	utture:	Cattivo				
Prescrizioni particolari: Obbligo di partico		Obbligo di particolare	e cura nel salvaç	guardare visivamen	ite i rapporti vuoto / piend	ο;
obbligo di eliminazione (e/o ric	omposiz	zione) degli elementi ir	ncongrul.			
	· ·					





Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:			
Indirizzo: Via Farnea					
				1	

	Schedato ai sensi: Edifici ante 1945				
Schedato ai sensi: Edifici ant	e 1945			Decreto numero:	/ del: /
Tipologia: Adiacenza	1	N. piani: 2	me mc: 860	Superficie cope	erta mq: 156
Contesto ambientale:	Scoper	to a destinazione agric	ola		
Epoca impianto:	< 1945		Interventi su	ccessivi:	1
Destinazione d'uso originaria:	Anness	so rustico	Destinazione	e d'uso attuale:	Annesso rustico
Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale					
Strutture elevazione:	Cotto		Stato di conservazione: Cattivo		0
Strutture orizzontali:	Legno		Stato di cons	servazione: Cattive	0
Copertura:	Lateriz	io	Stato di cons	servazione: Cattive	0
Grado di protezione:	2				
Stato di conservazione comple	ssivo:	Cattivo			
Stato di conservazione delle st	utture:	Cattivo			
Prescrizioni particolari: Recupero dei soli c			pi originali con	obbligo di demoliz	ione senza ricostruzione di
strutture precarle e superfetazioni;					
obbligo di particolare cura nel s	salvagua	rdare visivamente i rap	porti vuoto / pi	eno.	





Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:	
Indirizzo: Via Farnea			

Schedato ai sensi: Edifici ant	e 1945	Decreto numero: / del: /
Tipologia: In cortina	N. piani: 2.5	ıme mc: 1081 Superficie coperta mq: 190
Contesto ambientale:	Scoperto a destinazione agric	cola
Epoca impianto:	< 1900	Interventi successivi:
Destinazione d'uso originaria:	Res. ed annesso rustico	Destinazione d'uso attuale: Res. ed annesso rustico
Particolari architettonici di rilie	vo: Valore ambientale	
Strutture elevazione:	Sasso e cotto	Stato di conservazione: Mediocre
Strutture orizzontali:	Legno	Stato di conservazione: Mediocre
Copertura:	Laterizio	Stato di conservazione: Mediocre
Grado di protezione:	3	
Stato di conservazione comples	ssivo: Mediocre	
Stato di conservazione delle str	rutture: Mediocre	
Prescrizioni particolari:		





Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:	
4	Α	32 - 33	
Indirizzo: Via Farnea			

Schedato ai sensi: Edifici ant	e 1945	Decreto numero:	/ del: /
Tipologia: Adiacenza	N. piani: 2	me mc: 720 Superficie cope	erta mq: 140
Contesto amblentale:	Scoperto a destinazione agri	cola	
Epoca impianto:	< 1900	Interventi successivi:	1979
Destinazione d'uso originaria:	Residenza	Destinazione d'uso attuale:	Residenza
Particolari architettonici di rilie	vo: Valore ambientale		
Strutture elevazione:	Sasso	Stato di conservazione: Buono	
Strutture orizzontali:	Cemento - legno	Stato di conservazione: Buono	
Copertura:	Laterizio	Stato di conservazione: Buono	
Grado di protezione:	4		
Stato di conservazione comples	ssivo: Buono		
Stato di conservazione delle str	rutture: Buono		
Prescrizioni particolari:			





Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:				
5	Α	1				
Indirizzo: Via Farnea						
Schedato ai sensi: Edific	i ante 1945			Decreto numero:	1	del: /
Tipologia: In linea	N. pian	i: 3 Volume	mc: 3488	Superficie cope	erta mq:	536
Contesto ambientale:	Scoperto a de	estinazione agricola	1			
Epoca impianto:	< 1900		Interventi su	ccessivi:	> 1945	
Destinazione d'uso origina	ria: Res. ed annes	sso rustico	Destinazione d'uso attuale: Res. ed			annesso rustico
Particolari architettonici di	rilievo: Valore	architettonico				
Strutture elevazione:	Cotto		Stato di cons	servazione: Medio	cre	
Strutture orizzontali:	Legno		Stato di cons	servazione: Cattiv	0	
Copertura:	Laterizio		Stato di cons	servazione: Cattiv	0	
Grado di protezione:	Grado di protezione: 2					
Stato di conservazione complessivo: Cattivo						
Stato di conservazione delle strutture: Cattivo						
Prescrizioni particolari:	I					

Data:	Gjugno 2004	Rilevatore:	Luca Tirindelli
Data	Clagilo 2001	. VIIO V GLOI OI	Laca i ii iii aciii




Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali



Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:
6	Α	35
Indirizzo: Via Farnea		

					1.	
Schedato ai sensi: Edifici ante 1945				Decreto numero:	1	del: /
Tipologia: In linea	N	I. piani: 2	me mc: 3240	Superficie cope	erta mq:	456
Contesto ambientale:	Scopert	to a destinazione agric	ola			
Epoca Implanto:	< 1800		Interventi su	ccessivi:	1	
Destinazione d'uso originaria:	Res. ed	annesso rustico	Destinazione	d'uso attuale:	Res. ed	annesso rustico
Particolari architettonici di riliev	/0:	Valore architettonico				
Strutture elevazione:	Sasso		Stato di cons	servazione: Cattiv	0	
Strutture orizzontali:	Legno		Stato di cons	servazione: Cattiv	0	
Copertura:	Laterizi	0	Stato di cons	servazione: Cattiv	0	
Grado di protezione:	2					
Stato di conservazione comples	ssivo:	Cattivo				
Stato di conservazione delle str	utture:	Cattivo				
Prescrizioni particolari:		Obbligo di particolare	e cura nel salvaç	guardare visivamer	nte i rapp	orti vuoto / pieno;







Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Schedato ai sensi: Edifici ant	e 1945			Decreto numero:	/ del: /	
Tipologia: In cortina N. piani: 3 Volume mc: 2378				Superficie cope	rta mq: 442	
Contesto amblentale:	Scoper	to a destinazione agric	ola			
Epoca impianto:	< 1900		Interventi su	ccessivi:	1	
Destinazione d'uso originaria:	Res. ec	l annesso rustico	Destinazione	d'uso attuale:	Res. ed annesso rustico	
Particolari architettonici di riliev	/ 0:	Valore architettonico				
Strutture elevazione:	Cotto		Stato di cons	servazione: Cattivo		
Strutture orizzontali:	Legno		Stato di cons	Stato di conservazione: Cattivo		
Copertura:	Laterizio		Stato di cons	servazione: Cattivo		
Grado di protezione:	2					
Stato di conservazione comples	ssivo:	Cattivo				
Stato di conservazione delle str	utture:	Cattivo				
Prescrizioni particolari:		Obbligo di particolare	e cura nel salvaç	guardare visivamen	te i rapporti vuoto / pieno;	



Sezione:


Codice edificio:



Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Numero civico:

8 A			
Indirizzo: Via Farnea			
Schedato ai sensi: Edifici ant	e 1945	Decreto numero:	del: /
Tipologia: Adiacenza	N. piani: 1	me mc: 504 Superficie coperta mo	q: 112
Contesto ambientale:	Scoperto a destinazione agric	cola	
Epoca Implanto:	< 1900	Interventi successivi:	
Destinazione d'uso originaria:	Annesso rustico	Destinazione d'uso attuale: Anne	sso rustico
Particolari architettonici di rilie	vo: /		
Strutture elevazione:	Cotto	Stato di conservazione: Cattivo	
Strutture orizzontali:	I	Stato di conservazione: /	
Copertura:	I	Stato di conservazione: /	
Grado di protezione:	5		
Stato di conservazione comples	ssivo: Cattivo		
Stato di conservazione delle str	rutture: Cattivo		
Prescrizioni particolari:	<i>I</i>		
Data: Giugno 2004	į.	Rilevatore: 1	





Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:				
9	Α] [/				
Indirizzo: Incrocio Via Sas	ssetti - Via Farnea					
Schedato ai sensi: Edific	i ante 1945			Decreto numero:	/ del: /	
Tipologia: Isolato	N. pian	i: 1 Volume	e mc: 49	Superficie cope	erta mq: 16	
Contesto amblentale:	1					
Epoca impianto:	< 1945		Interventi su	ccessivi:	1	
Destinazione d'uso original		Destinazione d'uso attuale: Tempietto				
Particolari architettonici di	rilievo: Valore	e ambientale				
Strutture elevazione:	Cotto		Stato di cons	servazione: Buono		
Strutture orizzontali:	Latero cemen	ito	Stato di conservazione: Buono			
Copertura:	Laterizio		Stato di cons	servazione: Buono		
Grado di protezione:	1					
Stato di conservazione con	nplessivo: Buon	10				
Stato di conservazione dell	e strutture: Buon	10				
Prescrizioni particolari:	<i>I</i>					





Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico: 23	
Indirizzo: Via Sassetti			

Schedato ai sensi: Edifici ant	e 1945			Decreto numero:	/ del: /
Tipologia: In linea	N. pian	: 1 Volu	ıme mc: 967	Superficie cope	
Contesto ambientale:	I				
Epoca impianto:	< 1945		Interventi su	ccessivi:	1
Destinazione d'uso originaria:	Magazzino		Destinazione	d'uso attuale:	Pubblico esercizio
Particolari architettonici di rilie	vo: Rileva	nza storica			
Strutture elevazione:	Cotto		Stato di cons	servazione: Buono	
Strutture orizzontali:	Legno		Stato di cons	servazione: Buono	
Copertura:	Laterizio		Stato di cons	servazione: Buono	
Grado di protezione:	2				
Stato di conservazione comple	ssivo: Buon	0			
Stato di conservazione delle st	rutture: Buon	0			
Prescrizioni particolari:					





Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Codice edificio: Sez	ione: Numero civio	co:				
11 A	24					
Indirizzo: Via Sassetti						
Schedato ai sensi: Edifici ant	te 1945		Decreto numero:	/ del: /		
Tipologia: Isolato	N. piani: 2	ume mc: 642	Superficie cope	erta mq: 109		
Contesto ambientale:	Scoperto a destinazione agr	Icola				
Epoca impianto:	< 1900	Interventi su	Interventi successivi: > 1945			
Destinazione d'uso originaria:	Destinazione	Residenza				
Particolari architettonici di rilie	vo: Valore ambientale					
Strutture elevazione:	Sasso e cotto	Stato di con	servazione: Medio	cre		
Strutture orizzontali:	Legno	Stato di con	servazione: Medio	cre		
Copertura:	Laterizio	Stato di con	servazione: Buono			
Grado di protezione:	2]				
Stato di conservazione complessivo: Buono						
Stato di conservazione delle strutture: Mediocre						
Prescrizioni particolari:	/					





Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Schedato ai sensi: Edifici ant	e 1945			Decreto numero:	I	del: /
Tipologia: Isolato N. piani: 3 Volume mc: 2168				Superficie cope	erta mq:	340
Contesto amblentale:	Scoper	to a destinazione agric	ola			
Epoca impianto:	1945		Interventi su	ccessivi:	1	
Destinazione d'uso originaria:	Res. ed	d annesso rustico	Destinazione	d'uso attuale:	Res. ed	annesso rustico
Particolari architettonici di rilie	/o:	Valore ambientale				
Strutture elevazione:	Strutture elevazione: Sasso e cotto			Stato di conservazione: Buono		
Strutture orizzontali:	Legno		Stato di cons	Stato di conservazione: Buono		
Copertura:	Copertura: Laterizio		Stato di cons	servazione: Buono)	
Grado di protezione:	3					
Stato di conservazione comples	ssivo:	Buono				
Stato di conservazione delle str	utture:	Buono				
Prescrizioni particolari:	e cura nel salvaç	guardare visivamen	ite i rapp	orti vuoto / pieno;		
obbligo di eliminazione degli elementi incongrui.						





Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:	
13	Α	1	
Indirizzo: Via Sassetti			

Schedato ai sensi: Edifici ant	e 1945				Decreto numero:	1	del: /
Tipologia: Isolato	N. piani: 2.5 Volume mc: 873				Superficie cope	erta mq:	161
Contesto amblentale:	Glardin	0					
Epoca impianto:	< 1900			Interventi su	ccessivi:	1977	
Destinazione d'uso originaria:	Reside	nza		Destinazione	d'uso attuale:	Residen	nza
Particolari architettonici di rilie	vo:	Valore ambiental	е				
Strutture elevazione:	: Sasso			Stato di conservazione: Buono			
Strutture orizzontali:	Legno			Stato di conservazione: Buono			
Copertura:	Laterizio			Stato di cons	servazione: Buono)	
Grado di protezione:	4						
Stato di conservazione comples	ssivo:	Buono					
Stato di conservazione delle str	utture:	Buono					
Prescrizioni particolari: Obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno						orti vuoto / pieno;	
obbligo di eliminazione (e/o ricomposizione) degli elementi incongrui.							
	<u> </u>						







Scheda

B

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

lice edificio: Sezione: Numero civico: 11 - 12
rizzo: Via Cà Corniani

Schedato ai sensi: Edifici ant	e 1945		Decreto numero:	/ del: /	
Tipologia: Isolato	N. piani: 3	/olume mc: 1194	Superficie cope	rta mq: 190	
Contesto amblentale:	Scoperto a destinazione	agricola			
Epoca impianto:	< 1945	Interventi succ	cessivi:	1	
Destinazione d'uso originaria:	Residenza	Destinazione d	Destinazione d'uso attuale: Reside		
Particolari architettonici di rilie	vo: Valore ambientale				
Strutture elevazione:	Cotto	Stato di conse	ervazione: Buono		
Strutture orizzontali:	Legno	Stato di conse	Stato di conservazione: Buono		
Copertura:	Laterizio	Stato di conse	ervazione: Buono		
Grado di protezione:					
Stato di conservazione comples	ssivo: Buono				
Stato di conservazione delle str	rutture: Buono				
Prescrizioni particolari:	I				







Sc	cheda

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:					
15	Α	1					
Indirizzo: Via Cà Cornia	Indirizzo: Via Cà Corniani						

Schedato ai sensi: Ex Legge	1089/39		Decreto numero:	/ del: /
Tipologia: A corte	N. piani: 3	Volume mc: 2531	Superficie cope	erta mq: 368
Contesto amblentale:	Nucleo rurale			
Epoca impianto:	1700	Interventi su	ccessivi:	1992
Destinazione d'uso originaria:	Destinazione	Destinazione d'uso attuale: Reside		
Particolari architettonici di rilie	vo: Valore archite	ettonico		
Strutture elevazione:	Sasso	Stato di con	servazione: Cattiv	o
Strutture orizzontali:	Legno	Stato di con	servazione: Cattiv	o
Copertura:	Laterizio	Stato di con	servazione: Medio	cre
Grado di protezione:	1			
Stato di conservazione comple	ssivo: Cattivo			
Stato di conservazione delle str	rutture: Cattivo			
Prescrizioni particolari:	<i>I</i>			





Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Indirizzo: Via Cà Corniani	Codice edificio: Sezione: A	Numero civico: 8	
	Indirizzo: Via Cà Corniani		

Schedato ai sensi: Ex Legge	1089/39				Decreto numero:	1	del: /
Tipologia: A corte	N	N. piani: 2 Volume mc: 2332			Superficie cope	rta mq: 4	107
Contesto amblentale:	Nucleo	rurale					
Epoca impianto:	1700			Interventi suc	ccessivi:	1	
Destinazione d'uso originaria:	one d'uso originaria: Residenza De			Destinazione d'uso attuale: Residenza			а
Particolari architettonici di rilie	/ 0:	Valore architett	onico				
Strutture elevazione:	Sasso			Stato di cons	ervazione: Cattivo	0	
Strutture orizzontali:	Legno			Stato di conservazione: Cattivo)	
Copertura:	Laterizi	0		Stato di cons	ervazione: Medio	cre	
Grado di protezione: 2							
Stato di conservazione comples	ssivo:	Cattivo					
Stato di conservazione delle str	utture:	Cattivo					
Prescrizioni particolari:		1					



Prescrizioni particolari:



Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Codice edificio:	Sezione:	Numero civio	co:			
17	Α	1				
Indirizzo: Via Cà Cornia	ani					
Schedato ai sensi: Ex	Legge 1089/39			Decreto numero:	1	del: /
Tipologia: Isolato	N	I. piani: 1 Volu	ume mc: 400	Superficie cope	erta mq:	85
Contesto amblentale:	Glardin	0				
Epoca impianto:	< 1800		Interventi su	ıccessivi:	1975	
Destinazione d'uso origi	naria: Chiesa		Destinazion	e d'uso attuale:	Chiesa	
Particolari architettonici	di rilievo:	Valore architettonico				
Strutture elevazione:	Sasso		Stato di con	servazione: Medio	cre	
Strutture orizzontali:	I		Stato di con	servazione: /		
Copertura:	Laterizi	0	Stato di con	servazione: Medio	cre	
Grado di protezione:	1					
Stato di conservazione d	omplessivo:	Mediocre				
State di concenyazione d	lalla atmitticus	Madicara				



Sezione:

Codice edificio:

Data:

Giugno 2004



Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Numero civico:

18 A		1				
Indirizzo: Via Cà Corniani						
Schedato ai sensi: Ex Legge	1089/39				Decreto numero:	del: /
Tipologia: Isolato	N	l. piani: 1	lum	ne mc: 76	Superficie cope	erta mq: 38
Contesto ambientale:	Nucleo	rurale				
Epoca impianto:	< 1800			Interventi su	ıccessivi:	1
Destinazione d'uso originaria:	Pertine	nza della residenza		Destinazione	e d'uso attuale:	Pertinenza della residenza
Particolari architettonici di rilie	vo:	Valore ambientale				
Strutture elevazione:	Cotto			Stato di con	servazione: Cattiv	0
Strutture orizzontali:	1			Stato di con	servazione: /	
Copertura:	Laterizi	0		Stato di con	servazione: Cattiv	0
Grado di protezione:	3					
Stato di conservazione comple	ssivo:	Cattivo				
Stato di conservazione delle st	rutture:	Cattivo				
Prescrizioni particolari:		Obbligo di particola	re	cura nel salva	guardare visivame	nte i rapporti vuoto / pieno.
	<u> </u>					



Rilevatore:

Luca Tirindelli



Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:	
19	Α	1	
Indirizzo: Via Cà Cor	miani		

Schedato ai sensi: Edifici ant	e 1945			Decreto numero:	/ del: /
Tipologia: Adiacenza	ogia: Adiacenza N. piani: 2 Volume mc: 719				erta mq: 130
Contesto ambientale: Scoperto a destinazione agricola					
Epoca impianto: < 1900 Inter			Interventi su	ccessivi:	1
Destinazione d'uso originaria: Annesso rustico			Destinazione d'uso attuale: Annesso rustico		
Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale					
Strutture elevazione: Sasso e cotto			Stato di cons	servazione: Medio	cre
Strutture orizzontali:	Legno			servazione: Cattive	o
Copertura: Laterizio			Stato di cons	servazione: Medio	cre
Grado di protezione: 3					
Stato di conservazione complessivo: Mediocre					
Stato di conservazione delle st	Stato di conservazione delle strutture: Mediocre				
Prescrizioni particolari:		Recupero dei soli co	rpi originali con	obbligo di demoliz	ione senza ricostruzione di
strutture precarie e superfetazi	oni;				
obbligo di particolare cura nel s	salvagua	rdare visivamente i ra	pporti vuoto / pi	eno.	





Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico: 5	
Indirizzo: Via Cà Corni	ani		

Schedato ai sensi: Edifici ant	e 1945				Decreto numero:	1	del: /		
Tipologia: Isolato	N. piani: 2 Volume mc: 1396				Superficie cope	erta mq:	199		
Contesto amblentale:	Scoperto a destinazione agricola								
Epoca impianto:	< 1800			Interventi suc	ccessivi:	< 1945			
Destinazione d'uso originaria:	Resider	nza		Destinazione	d'uso attuale:	Residen	za		
Particolari architettonici di rilie	vo:	Valore architett	onico						
Strutture elevazione:	Sasso Stato di co				servazione: Mediocre				
Strutture orizzontali:	Legno	Legno Stato di co			ervazione: Medio	cre			
Copertura:	Laterizi	0		Stato di cons	ervazione: Medio	cre			
Grado di protezione:	3								
Stato di conservazione comples	ssivo:	Mediocre							
Stato di conservazione delle sti	utture:	Mediocre							
Prescrizioni particolari:		1							





Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

ezione: Numero civico:	
3 - 4	
<u>-</u>	2.4

Schedato ai sensi: Edifici ant	e 1945		Decreto numero	: / del: /
Tipologia: In linea	N. piani: 2	Volume mc:	2142 Superficie cop	erta mq: 343
Contesto amblentale:	Nucleo rurale			
Epoca impianto:	< 1800	Interve	enti successivi:	> 1975
Destinazione d'uso originaria:	Residenza	Destin	azione d'uso attuale:	Residenza
Particolari architettonici di rilie	vo: Valore ambie	ntale		
Strutture elevazione:	Sasso	Stato	di conservazione: Medio	ocre
Strutture orizzontali:	Legno	Stato	di conservazione: Buon	o
Copertura:	Laterizio	Stato	di conservazione: Buon	o
Grado di protezione:	3			
Stato di conservazione comples	ssivo: Buono			
Stato di conservazione delle str	rutture: Buono			
Prescrizioni particolari:				







S	cheda

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:]
22	Α	1	
Indirizzo: Via Cà Corniar	ni		

Schedato ai sensi: Ex Legge	1089/39			Decreto numero:	I	del: /
Tipologia: Isolato	N. piani: 1	N. piani: 1 Volume mc: 275			erta mq: 6	1
Contesto ambientale:	Nucleo rurale					
Epoca impianto:	< 1800		Interventi sud	ccessivi:	1	
Destinazione d'uso originaria:	Chiesa		Destinazione	d'uso attuale:	Chiesa	
Particolari architettonici di riliev	vo: Valore am	bientale				
Strutture elevazione:	Sasso e cotto	Sasso e cotto Stato di con			0	
Strutture orizzontali:	1	:	Stato di cons	servazione: /		
Copertura:	Laterizio	;	Stato di cons	servazione: Cattiv	0	
Grado di protezione:	1					
Stato di conservazione comples	ssivo: Cattivo					
Stato di conservazione delle str	utture: Cattivo					
Prescrizioni particolari:						





Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:				
23	Α	1]			
Indirizzo: Via Cà Cornia	ni					

Schedato ai sensi: Edifici ant	e 1945			Decreto numero:	/ del: /		
Tipologia: Adiacenza	1	N. piani: 2	ıme mc: 892	Superficie cope	erta mq: 192		
Contesto amblentale:	Nucleo	rurale					
Epoca impianto:	< 1900		Interventi su	ıccessivi:	1		
Destinazione d'uso originaria:	Anness	so rustico	Destinazione	e d'uso attuale:	Annesso rustico		
Particolari architettonici di rilievo: Valore ambientale							
Strutture elevazione:	Cotto		Stato di con	servazione: Medio	cre		
Strutture orizzontali:	tali: Legno Stato di co			servazione: Medio	cre		
Copertura:	Laterizi	io	Stato di con	servazione: Medio	cre		
Grado di protezione:	3						
Stato di conservazione comples	ssivo:	Mediocre					
Stato di conservazione delle str	utture:	Mediocre					
Prescrizioni particolari:		Recupero dei soli co	rpi originali con	obbligo di demoliz	ione senza ricostruzione di		
strutture precarie e superfetazione	oni;						
obbligo di particolare cura nel s	salvagua	rdare visivamente i ra	pporti vuoto / pi	eno.			





Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Codice edificio:	Sezione:	Nume	ro civico:						
24	Α								
Indirizzo: Via Cà Cornian	i								
Schedato ai sensi: Edific	ci ante 1945				Decreto numero:	1	del: /		
Tipologia: Adiacenza N. piani: 1 Volume mc: 1239					Superficie cope	erta mq: 2	247		
Contesto amblentale:	Nucleo	rurale							
Epoca impianto:	Epoca impianto: < 1900			Interventi successivi: /					
Destinazione d'uso originaria: Annesso rustico				Destinazione d'uso attuale: Annesso rustico					
Particolari architettonici di	i rilievo:	Valore ambien	tale						
Strutture elevazione:	Sasso	e cotto		Stato di cons	servazione: Cattiv	0			
Strutture orizzontali:	Legno			Stato di cons	servazione: Cattiv	0			
Copertura:	Lateriz	io		Stato di cons	servazione: Cattiv	0			
Grado di protezione:	3								
Stato di conservazione co	mplessivo:	Cattivo							
Stato di conservazione del	lle strutture:	Cattivo							
Prescrizioni particolari:		Obbligo di par	rticolare o	ura nel salva	guardare visivamer	nte i rappo	rti vuoto / pieno.		





Data:

Giugno 2004

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Scheda B

Codice edificio:	zione:	Nume	ro civico	:				
25 A		2						
Indirizzo: Via Cà Corniani								
Schedato ai sensi: Edifici a	nte 1945				De	creto numero:	1	del: /
Tipologia: Isolato	N. p	oiani: 2.5	Volun	ne mc: 583	5	Superficie cope	erta mq: 9	9
Contesto ambientale:	Scoperto	a destinazio	ne agric	ola				
Epoca impianto:	< 1900			Interventi su	ucces	sivi:	1	
Destinazione d'uso originaria: Residenza				Destinazione d'uso attuale: Residenza				a
Particolari architettonici di ril	evo: Va	lore ambier	ntale					
Strutture elevazione:	Sasso			Stato di con	serva	azione: Medio	cre	
Strutture orizzontali:	Legno			Stato di conservazione: Mediocre				
Copertura:	Laterizio			Stato di con	serva	azione: Medio	cre	
Grado di protezione:	3							
Stato di conservazione comp	essivo: M	lediocre						
Stato di conservazione delle s	strutture: M	lediocre						
Prescrizioni particolari:	0	bbligo di eli	minazior	ne (e/o ricomp	osizi	one) degli eler	nenti inco	ngrui.



Rilevatore:

Luca Tirindelli



Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Codice edificio:	Sezione:	Numer	o civico:					
26	Α	1						
Indirizzo: Via Cà Corniar	ni							
Schedato ai sensi: Edifi	ci ante 1945				Decreto numero:	1	del: /	
Tipologia: A corte		N. piani: 1	Volume	e mc: 75	Superficie cope	erta mq: 3	39	
Contesto amblentale:	Nucle	rurale						
Epoca impianto:	Epoca impianto: > 1700			Interventi su	ccessivi:	1		
Destinazione d'uso originaria: Annesso rustico				Destinazione d'uso attuale: Annesso rustico				
Particolari architettonici d	li rilievo:	Valore ambient	tale					
Strutture elevazione:	Sasso	e cotto		Stato di cons	servazione: Cattiv	0		
Strutture orizzontali:	Legno			Stato di cons	servazione: Cattiv	0		
Copertura:	Lateriz	zio		Stato di cons	servazione: Cattiv	0		
Grado di protezione:	3							
Stato di conservazione co	mplessivo:	Cattivo						
Stato di conservazione de	lle strutture:	Cattivo						
Prescrizioni particolari:		I						





Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:						
27	Α							
Indirizzo: Via Cà Cornia	าi							
<u> </u>								
Schedato ai sensi: Edifi	ci ante 1945			Decreto numero:	/ del: /			
Tipologia: A corte	N. p	oiani: 1 Volume	e mc: 156	Superficie cope	erta mq: 78			
Contesto ambientale:	Nucleo ru	ale ale						
Epoca impianto:	> 1700		Interventi su	ıccessivi:	1			
Destinazione d'uso origin	aria: Annesso	ustico	Destinazione d'uso attuale: Annesso rustico					
Particolari architettonici o	li rilievo: Va	lore ambientale						
Strutture elevazione:	Sasso e c	otto	Stato di con	servazione: Cattiv	o			
Strutture orizzontali:	Legno		Stato di con	servazione: Cattiv	0			
Copertura:	Laterizio		Stato di con	servazione: Cattiv	0			
Grado di protezione:	6							
Stato di conservazione co	omplessivo: C	attivo						
Stato di conservazione de	elle strutture: C	attivo						
Prescrizioni particolari:	Р	ossibilità di recupero	della muratur	ra perimetrale origii	naria.			





Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Codice edificio: 28	Sezione:	Numero civico:		
Indirizzo: Via Cà Cornia	ni			
Schedato ai sensi: Edif	ici ante 1945		Decreto numero: /	del: /

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945					
Tipologia: Adiacenza	N	l. piani: 1 Volur	ne mc: 64	Superficie cope	erta mq: 32
Contesto ambientale:	Nucleo	rurale			
Epoca impianto:	< 1800		Interventi su	ıccessivi:	1
Destinazione d'uso originaria:	Anness	so rustico	Destinazione	e d'uso attuale:	Annesso rustico
Particolari architettonici di riliev	vo:	Valore ambientale			
Strutture elevazione:	Sasso e	e cotto	Stato di con	servazione: Cattiv	o
Strutture orizzontali:	Legno		Stato di conservazione: Cattivo		o
Copertura:	Laterizio		Stato di con	servazione: Cattiv	o
Grado di protezione:	3				
Stato di conservazione comples	ssivo:	Cattivo			
Stato di conservazione delle str	rutture:	Cattivo			
Prescrizioni particolari: Obbligo di particolare			cura nel salva	guardare visivamer	nte i rapporti vuoto / pieno.





Sc	cheda

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico: /
Indirizzo: Via Cà Cornia	ni	

Schedato ai sensi: Edifici ant	te 1945	Decreto numero: / del: /
Tipologia: A corte	N. piani: 1	olume mc: 158 Superficie coperta mq: 45
Contesto ambientale:	Nucleo rurale	
Epoca impianto:	> 1945	Interventi successivi: /
Destinazione d'uso originaria:	Annesso rustico	Destinazione d'uso attuale: Annesso rustico
Particolari architettonici di rilie	vo: Valore ambientale	
Strutture elevazione:	Sasso e cotto	Stato di conservazione: Mediocre
Strutture orizzontali:	Legno	Stato di conservazione: Mediocre
Copertura:	Laterizio	Stato di conservazione: Mediocre
Grado di protezione:	6	
Stato di conservazione comple	ssivo: Mediocre	
Stato di conservazione delle sti	rutture: Mediocre	
Prescrizioni particolari:	Possibilità di recu	pero della muratura perimetrale originaria.





Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:				
30	Α] [1				
Indirizzo: Via Cà Cornia	ni					
Schedato ai sensi: Edif	ici ante 1945			Decreto numero:	/ de	l: /
Tipologia: A corte	N. pian	ii: 1 Volume	mc: 119	Superficie cope	erta mq: 44	
Contesto ambientale:	Nucleo rurale)				
Epoca impianto:	> 1945		Interventi su	ıccessivi:	I	
Destinazione d'uso origin	naria: Annesso rust	tico	Destinazione	e d'uso attuale:	Annesso rustic	co
Particolari architettonici	di rilievo: In cor	ntrasto ambientale				
Strutture elevazione:	Legno		Stato di con	servazione: Cattiv	0	
Strutture orizzontali:	Lamiera		Stato di con	servazione: Cattiv	0	
Copertura:	Lamiera		Stato di con	servazione: Cattiv	0	
Grado di protezione:	6					
Stato di conservazione c	omplessivo: Catti	vo				
Stato di conservazione d	elle strutture: Catti	vo				
Prescrizioni particolari:	I					
Data: Ottobi	re 2004	\neg	Г	Rilevatore:	Luca Tirindelli	
Data. Ottobi	€ 2004			Kilevatore:	Luca i irindelli	






Scheda

B

Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Schedato ai sensi: Edifici ant	te 1945 Decreto numero: /	del: /
Tipologia: Isolato	N. piani: 1 Volume mc: 1 Superficie coperta mq: 1	
Contesto ambientale:	Nucleo rurale	
Epoca impianto:	> 1945 Interventi successivi: /	
Destinazione d'uso originaria:	Annesso rustico Destinazione d'uso attuale: Annesso ru	ıstico
Particolari architettonici di rilie	evo: In contrasto ambientale	
Strutture elevazione:	Legno Stato di conservazione: Cattivo	
Strutture orizzontali:	Legno Stato di conservazione: Cattivo	
Copertura:	Lamiera Stato di conservazione: Cattivo	
Grado di protezione:	6	
Stato di conservazione comple	essivo: Cattivo	
Stato di conservazione delle st	trutture: Cattivo	
Prescrizioni particolari:	I I	





Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:				
32	Α	<u> </u>				
Indirizzo: Via Cà Cornia	ni		-			
Schedato ai sensi: Edif	ici ante 1945			Decreto numero:	1	del: /
Tipologia: Isolato	N. piar	ii: 1 Volume	mc: 75	Superficie cope	erta mq: 42	
Contesto amblentale:	Nucleo rurale)				
Epoca impianto:	> 1945		Interventi su	iccessivi:	1	
Destinazione d'uso origin	aria: Annesso rus	tico	Destinazione	e d'uso attuale:	Annesso r	ustico
Particolari architettonici d	di rilievo: In co	ntrasto ambientale				
Strutture elevazione:	Legno		Stato di con	servazione: Cattiv	0	
Strutture orizzontali:	Legno	:	Stato di conservazione: Cattivo			
Copertura:	Lamiera	!	Stato di con	servazione: Cattiv	0	
Grado di protezione:	6					
Stato di conservazione co	omplessivo: Catti	vo				
Stato di conservazione de	elle strutture: Catti	vo				
Prescrizioni particolari:	I					





S	cheda
	B

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:	
Indirizzo: Via Sassetti			

Schedato ai sensi: Edifici ante 1945					ecreto numero:	I	del: /
Tipologia: In linea		N. piani: 1.5 Vol	ume mc: 235		Superficie cope	rta mq:	84
Contesto ambientale:	1						
Epoca impianto:	< 1945		Interventi s	ucce	essivi:	1	
Destinazione d'uso originaria:	Magaz	zino	Destinazio	ne d'	uso attuale:	Resider	ıza
Particolari architettonici di riliev	/o:	Rilevanza storica					
Strutture elevazione:	Legno		Stato di co	nser	vazione: Cattivo)	
Strutture orizzontali:	Legno		Stato di co	Stato di conservazione: Cattivo			
Copertura:	Laterizio		Stato di co	Stato di conservazione: Cattivo			
Grado di protezione:	1]				
Stato di conservazione comples	ssivo:	Cattivo					
Stato di conservazione delle str	utture:	Cattivo					
Prescrizioni particolari:	one degli eleme	enti i	ncongrui.				





Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:	
34	Α	15	
Indirizzo: Via Sassetti			

Schedato ai sensi: Edifici ant			Decreto numero:	/ del: /		
Tipologia: In linea N. piani: 2 Volu			/olum	e mc: 442	Superficie cope	erta mq: 59
Contesto ambientale: /						
Epoca impianto:	< 1945			Interventi successivi:		> 1960
Destinazione d'uso originaria:	Residenza			Destinazione d'uso attuale:		Residenza
Particolari architettonici di rilievo: Rilevanza storica						
Strutture elevazione:	Laterizio			Stato di cons	servazione: Cattivo	o
Strutture orizzontali:	Latero cemento			Stato di cons	servazione: Cattivo	o
Copertura:	Laterizio			Stato di cons	servazione: Cattivo	o
Grado di protezione:	3					
Stato di conservazione complessivo: Cattivo						
Stato di conservazione delle strutture: Cattivo		Cattivo				
Prescrizioni particolari:		I				



Settembre 2005

Data:



Consistenza Patrimonio Immobiliare Beni Ambientali

Codice edificio:	Sezione:	Numero civico:	
35		12	
Indirizzo: Via Farnea			

Schedato ai sensi: Edifici ant	e 1945	Decreto numero: / del: /			
Tipologia: In cortina	N. piani: 3	ıme mc: 1575 Superficie coperta mq: 175			
Contesto ambientale:	Glardino				
Epoca impianto:	< 1900	Interventi successivi: /			
Destinazione d'uso originaria:	Res. ed annesso rustico	Destinazione d'uso attuale: Res. ed annesso rustico			
Particolari architettonici di rilievo: Valore architettonico					
Strutture elevazione:	Cotto	Stato di conservazione: Buono			
Strutture orizzontali:	Legno	Stato di conservazione: Buono			
Copertura:	Laterizio	Stato di conservazione: Mediocre			
Grado di protezione:	3				
Stato di conservazione complessivo: Buono					
Stato di conservazione delle strutture: Buono					
Prescrizioni particolari: Obbligo di particola		re cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto / pieno;			

Rilevatore:

Luca Tirindelli

