DATA FOTO Dicembre 2012 UBICAZIONE Via Adige DESTINAZIONE D'USO RESIDENZA RILEVAMENTO EDIFICIO ART 7

GRADO DI PROTEZIONE

COMUNE DI BOARA PISANI (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2013

3

SCHEDA N° 16










DESCRIZIONE

edifico isolato appartenete ambito di pertinenza di "case Brigato"

Gli interventi di recupero andranno condotti secondo le indicazioni normative per il grado di protezione 2, ed in particolare per l'ambito pertinenziale esterno secondo quanto previsto all'art. 6 e dell'art 27 delle NTO.



DATAZIONE DELL'EDIFICIO										
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO



CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO														
	1	2	3	4	5	,	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PIETRA	MATTONI	MISTO	LEGNO	INTON	IACO	TRAMEZZO CANNE			I				
Muri								ALTRO		Condizioni	BUONE	MEDIE	CATTIVE	RUDERE
В	ESTERNO	INTERNO	ALLARGATO IN BASSO SU LATO	ALLARGATO IN BASSO SU FRONTE	PENS	ILE	A TORRETTA			L				
Camino								ASSENTE		Nucleo	OMOGENEO	NON OMOGENEO		
С	A CAPANNA TRASVERSALE	A CAPANNA LONGITUDIANLE	A 4 FALDE	A PADIGLIONE	A DOI CAPAI	PPIA NNA	A UNA FALDA	3 FALDE	CON TIMPANI		M			
Tetto											Finestre (ante)	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
D						Н	SAGOMATA	A DENTE DI SEGA	A SQUADRO	A DENTALI	INCLINATA	PIANA		
Copertura	СОРРІ	TEGOLE	ONDULATI			Cornicione							COPPI SPORGENTI	ASSENTE
Е	SINGOLO	DOPPIO	A SCHIERA	AFFIANCATO	BARCO STACCATO		BARCO STACCATO	BARCO ANNESSO	CORPI ADDOSSATI	CON BARCO	ADDOSSATO	PORTICO INCORPORATO	CON TORRE	CON PORTICO A LOGGIA
Residenza tipo			00 01 01			A		FIRST		0 00		000		E PORTO
F	UNO	DUE	TRE				G	INGRESSO A PIANO TERRA ESTERNO	INGRESSO A 1° PIANO ESTERNO	INGRESSO A PIANO TERRA INTERNO	INGRESSO A 1° PIANO INTERNO		N	
Piani	01 00	00 1 00	00 000	PIU' DI TRE			Ingresso	00 00	000000000000000000000000000000000000000	00 00	00 00			

elaborazione studio Costantini -Este