

**COMUNE DI BOARA PISANI (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2013**

DATA FOTO Dicembre 2012	UBICAZIONE Via Ca' Bianca	DESTINAZIONE D'USO	RILEVAMENTO EDIFICIO ART. 7	GRADO DI PROTEZIONE <b>4</b>	SCHEDA N° 21
----------------------------	------------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------



**DESCRIZIONE**  
 annesso rustico inserito in un complesso produttivo primario. La struttura è già presente al catasto austriaco ha subito rimaneggiamenti successivi, coerenti nella prima metà del 900  
 riguardo alle chiusure a nido d'ape della forometria che potrà essere reinterpretata pur mantenendone la testimonianza  
 per la copertura sono ammessi gli interventi di cui all'art. 7.2 delle NTO



DATAZIONE DELL'EDIFICIO										
Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A</b> Muri	PIETRA	MATTONI	MISTO	LEGNO	INTONACO	TRAMEZZO CANNE	ALTRO		I Condizioni	BUONE	MEDIE	CATTIVE	RUDERE
<b>B</b> Camino	ESTERNO	INTERNO	ALLARGATO IN BASSO SU LATO	ALLARGATO IN BASSO SU FRONTE	PENSILE	A TORRETTA	ASSENTE		L Nucleo rurale	OMOGENEO	NON OMOGENEO		
<b>C</b> Tetto	A CAPANNA TRASVERSALE	A CAPANNA LONGITUDIANLE	A 4 FALDE	A PADIGLIONE	A DOPPIA CAPANNA	A UNA FALDA	3 FALDE	CON TIMPANI		M Finestre (ante)	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
<b>D</b> Copertura	COPPI	TEGOLE	ONDULATI		H Comicione	SAGOMATA	A DENTE DI SEGA	A SQUADRO	A DENTALI	INCLINATA	PIANA	COPPI SPORGENTI	ASSENTE
<b>E</b> Residenza tipo	SINGOLO	DOPPIO	A SCHIERA	AFFIANCATO	BARCO STACCATO	BARCO STACCATO	BARCO ANNESSO	CORPI ADDOSSATI	CON BARCO ADDOSSATO	PORTICO INCORPORATO	CON TORRE	CON PORTICO A LOGGIA	
<b>F</b> Piani	UNO	DUE	TRE	PIU' DI TRE		G Ingresso	INGRESSO A PIANO TERRA ESTERNO	INGRESSO A 1° PIANO ESTERNO	INGRESSO A PIANO TERRA INTERNO	INGRESSO A 1° PIANO INTERNO		N	

