

COMUNE DI BOARA PISANI (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2013

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| DATA FOTO Dicembre 2012 | UBICAZIONE Via Pascolon | DESTINAZIONE D'USO ANNESSO RUSTICO | RILEVAMENTO EDIFICIO ART. 7 | GRADO DI PROTEZIONE 4 | SCHEDA N° 24 |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|



DESCRIZIONE: annesso rustico presente già al catasto austriaco con rifacimenti successivi riguardo alle chiusure a nido d'ape della forometria che potrà essere reinterpretata pur mantenendone la testimonianza per la copertura sono ammessi gli interventi di cui all'art. 7.2 delle NTO foto PRG 1996

il portico anteriore potrà essere recuperato anche senza parti chiuse



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|--------------------|-----------------------|----------|----------------|
| Prima del 1800 | Dal 1801 Al 1900 | Dal 1901 Al 1945 | Dal 1946 Al 1961 | Dal 1962 Al 1971 | Oltre il 1971 | CONSERV. | TRASFORM INVOLUCRO | RISTRUTTUR. TRASFORM. | AMPLIATO | NUOVO EDIFICIO |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|--------------------|-----------------------|----------|----------------|

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|---------|
| A Muri | PIETRA | MATTONI | MISTO | LEGNO | INTONACO | TRAMEZZO CANNE | ALTRO | | I Condizioni | BUONE | MEDIE | CATTIVE | RUDERE |
| B Camino | ESTERNO | INTERNO | ALLARGATO IN BASSO SU LATO | ALLARGATO IN BASSO SU FRONTE | PENSILE | A TORRETTA | ASSENTE | | L Nucleo rurale | OMOGENEO | NON OMOGENEO | | |
| C Tetto | A CAPANNA TRASVERSALE | A CAPANNA LONGITUDIANLE | A 4 FALDE | A FADIGLIONE | A DOPPIA CAPANNA | A UNA FALDA | 3 FALDE | CONTIMPANI | | M Finestre (ante) | SEMPLICE | DOPPIA | TRIPLA |
| D Copertura | COPPI | TEGOLE | ONDULATI | | H Comicione | SAGOMATA | A DENTE DI SEGA | A QUADRO | A DENTALI | INCLINATA | PIANA | COPPI SPORGENTI | ASSENTE |
| E Residenza tipo | SINGOLO | DOPPIO | A SCHIERA | AFFIANCATO | BARCO STACCATO | BARCO STACCATO | BARCO ANNESSO | CORPI ADDOSSATI | CON BARCO ADDOSSATO | PORTICO INCORPORATO | CON TORRE | CON PORTICO A LOGGIA | |
| F Piani | UNO | DUE | TRE | PIU' DI TRE | | G Ingresso | INGRESSO A PIANO TERRA ESTERNO | INGRESSO A 1° PIANO ESTERNO | INGRESSO A PIANO TERRA INTERNO | INGRESSO A 1° PIANO INTERNO | | N | |

