

COMUNE DI BOARA PISANI (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2013

DATA FOTO
Dicembre 2012

UBICAZIONE
via Ferrara

DESTINAZIONE D'USO
annesso

RILEVAMENTO EDIFICIO ART. 7

GRADO DI PROTEZIONE
3

SCHEDA N° 9



DESCRIZIONE
edifico della seconda metà del XIX secolo con tipica composizione della facciata sud su archi a tutto sesto, che rappresentano l'elemento di maggiore valore testimoniale (da valorizzare).
Per la copertura sono ammessi gli interventi di cui all'art. 7.2 delle NTO



DATAZIONE DELL'EDIFICIO

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	--------------------	-----------------------	----------	----------------

CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Muri	PIETRA	MATTONI	MISTO	LEGNO	INTONACO	TRAMEZZO CANNE	ALTRO		I	BUONE	MEDIE	CATTIVE	RUDERE				
Camino	ESTERNO	INTERNO	ALLARGATO IN BASSO SU LATO	ALLARGATO IN BASSO SU FRONTE	PENSILE	A TORRETTA	ASSENTE		L	OMOGENEO	NON OMOGENEO						
Tetto	A CAPANNA TRASVERSALE	A CAPANNA LONGITUDINALE	A 4 FALDE	A PADIGLIONE	A DOPPIA CAPANNA	A UNA FALDA	3 FALDE	CON TIMPANI		M	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA				
Copertura	COPPI	TEGOLE	ONDULATI						H	SAGOMATA	A DENTE DI SEGA	A QUADRO	A DENTALI	INCLINATA	PIANA	COPPI SPORGENTI	ASSENTE
Residenza tipo	SINGOLO	DOPPIO	A SCHIERA	AFFIANCATO	BARCO STACCATO	BARCO STACCATO	BARCO ANNESSO	CORPI ADDOSSATI			CON BARCO ADDOSSATO	PORTICO INCORPORATO	CON TORRE	CON PORTICO A LOGGIA			
Piani	UNO	DUE	TRE	PIU' DI TRE					G	INGRESSO A PIANO TERRA ESTERNO	INGRESSO A 1° PIANO ESTERNO	INGRESSO A PIANO TERRA INTERNO	INGRESSO A 1° PIANO INTERNO		N		

