



**COMUNE DI BOARA PISANI (Pd) – PIANO DEGLI INTERVENTI 2013 – Var. 2023**

DATA FOTO Dicembre 2012	UBICAZIONE Via Onari	DESTINAZIONE D'USO Residenza, e servizi come da attività fuori zona n. 1 repertorio NTO	RILEVAMENTO EDIFICIO ART.....	GRADO DI PROTEZIONE <b>3</b>	SCHEDA N° 13
----------------------------	-------------------------	--	-------------------------------	---------------------------------	--------------



**DATAZIONE DELL'EDIFICIO**

Prima del 1800	Dal 1801 Al 1900	Dal 1901 Al 1945	Dal 1946 Al 1961	Dal 1962 Al 1971	Oltre il 1971	CONSERV.	TRASFORM INVOLUCRO	RISTRUTTUR. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------	--------------------	-----------------------	----------	----------------

**CARATTERISTICHE FISICHE DELL'EDIFICIO**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Muri</b>	PIETRA	MATTONI	MISTO	LEGNO	INTONACO	TRAMEZZO CANNE	ALTRO		I Condizioni	BUONE	MEDIE	CATTIVE	RUDERE
<b>Camino</b>	ESTERNO	INTERNO	ALLARGATO IN BASSO SU LATO	ALLARGATO IN BASSO SU FRONTE	PENSILE	A TORRETTA	ASSENTE		L Nucleo rurale	OMOGENEO	NON OMOGENEO		
<b>Tetto</b>	A CAPANNA TRASVERSALE	A CAPANNA LONGITUDINALE	A 4 FALDE	A PADIGLIONE	A DOPPIA CAPANNA	A UNA FALDA	3 FALDE	CON TIMPANI		M Finestre (corte)	SEMPLICE	DOPPIA	TRIPLA
<b>Copertura</b>	COPPI	TEGOLE	ONDULATI		H Comicione	SAGOMATA	A DENTE DI SEGA	A QUADRO	A DENTALI	INCLINATA	PIANA	COPPI SPORGENTI	ASSENTE
<b>Residenza tipo</b>	SINGOLO	DOPPIO	A SCHIERA	AFFIANCATO	BARCO STACCATO	BARCO STACCATO	BARCO ANNESSO	CORPI ADDOSSATI	CON BARCO ADDOSSATO	PORTICO INCORPORATO	CON TORRE	CON PORTICO A LOGGIA	
<b>Piani</b>	UNO	DUE	TRE	PIU' DI TRE		G Ingresso	INGRESSO A PIANO TERRA ESTERNO	INGRESSO A 1° PIANO ESTERNO	INGRESSO A PIANO TERRA INTERNO	INGRESSO A 1° PIANO INTERNO		N	

CATASTO STORICO	N	CATASTO ATTUALE