



**Comune di San Giorgio in Bosco**  
Provincia di Padova

**P.R.C.**

# **PIANO DEGLI INTERVENTI**

## **VARIANTE N. 6/2020**

### **REPERTORIO NORMATIVO**

**SCHEDE FABBRICATI ex art. 10 L.R. 24/85**  
**scheda n°190**



Sindaco:

**Nicola Pettenuzzo**

Responsabile area  
tecnica:

**Maurizio O. Bergamin**

urbanista:

**Costantini Mauro**

adottato:

approvato:

redazione:

**dicembre 2020**



DESTINAZIONE D'USO	1. RESIDENZA		2. RIFORMATO		3. SECONDARIO		4. TERZIARIO		5. TURISMO		6. APPUNTO PER		7. ANNESSO AD		8. ARTIG. PROD.		9. ARTIG. AZI.		
	10. INDUSTRIA	11. MAG. COMM.	12. DEPOSITO	13. NEGOZIO	14. BANCA/ASS.	15. LABORATORIO	16. OFF. PUBBL.	17. OFF. PRIVATO	18. ALTRO										
UNITA' edilizia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N							
6 destinazione d'uso e piano grado di utilizzo	PRIMO PIANO	PRIMO PIANO	SECONDO PIANO	SOTTOTERRANEO	UTILIZZATO	NON UTILIZZATO	PARZ. INLE	UTILIZZO COMPLETO	NON VALUTABILE										
7 dotazione edificio	PRIMA CATEG.	DA 1903 A 1909	DA 1910 A 1945	DA 1946 A 1965	DA 1966 A 1975	OLTRE 1975	CONSERVATO	TRASFORM. IMPROVVIS.	RISTRUTT. TRASFORM.	AMPLIATO	NUOVO EDIFICIO	IMP. LANTO							
8 forma della pianta forma della copertura						ALTRA					ALTRA								
9 percorsi verticali										ALTRA	NON VALUTABILE	NO							
10 tipologia posizione camino													NO						
11 struttura portante verticale	MURATURA	PILAESTRI	PIASTRE	LATERIZIO	PIETRA E LATERIZIO	BLOCCHI CUI.	CLS.	NETALLO	ALTRA	NON VALUTABILE									
12 struttura e tipo di copertura	LEGNO	LATERIZIO O CLS.	NETALLO	NON VALUTABILE	DOPIE LATERIZIO	ALTRA LATERIZIO	TEGOLE CEMENTO	PIANO CEMENTO	LAMIERA	QUADRA	ALTRA								
13 cornicioni e freal	LEGNO	LEGNO/CLS.	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS.	LAT/CLS.	ALTRA												
14 tiranti	TEGOLE	LATERIZIO	LEGNO	LATERIZIO	MURATURA	LAT/CLS.	LAT/CLS.	ALTRA											
15 fori di accesso								ALTRA											
16 fori di finestre								ALTRA FORO											
17 sistemi di chiusura e oscuramento	INTELL. DATE	VELANDA	SOCCOLI A LIBRO	SOCCOLI ALLA PIA.	SOCCOLI AD ANTA	INTELLIBILI	OP. SOCCOLI IN LATER.	ALTRA	FORTE	NON VALUTABILE	NO								
18 affacci esterni	BALCONE	TERRAZZO	BALCONE	PISTA ESTERNA	PISTELLA	PISTELLA	LEGNO	PISTELLA	PISTELLA	ALTRA									
19 stato di manutenzione dell'edificio	MURATURA PORTANTE	STRUTTURA COPERTURA	MANUT. COPERTURA	AFFACCI ESTERNO	CONDIZIONI FORI	CONDIZIONI ESTERNO	CONDIZIONI PLUVIALI	CANTINE	INTELLIGENTE	SISTEMI OCCORRANTI	TIPIE ELEMENTI DECORATIVI								
20 qualità nuovi interventi: tipologia	PIANTA	ALTRA	FORMA COPERTURA	STRUTT. SOCCOLI ESTERNO	PERCORSO AFFACCI ESTERNO	FORMA SOCCOLI ESTERNO	SISTEMI OCCORRANTI	TIPOLOGIA SANI	CONDIZIONI	TIPIE ELEMENTI DECORATIVI	NO								
21 qualità nuovi interventi: tecnologia	STRUTTURA VERTICALE	STRUTTURA COPERTURA	MANUT. COPERTURA	PERCORSO AFFACCI ESTERNO	CONDIZIONI FORI	SISTEMI OCCORRANTI	CANTINE	CONDIZIONI	TIPIE ELEMENTI DECORATIVI										