

Località: Bionde

Ambito **A04**

Comune di **Salizzole**
Provincia di Verona

Piano degli interventi – 3^ Fase
Art. 17 L.R. 11/2004

ATO
n. 1.4

Località: Bionde

Ambito


A04

Planimetria con gradi d'intervento – scala 1:1.000



1

Restauro




2

Risanamento conservativo



3

Ristrutturazione parziale




4

Ristrutturazione totale




5

Ristrutturazione urbanistica e recupero ambientale




6

Sostituzione edilizia con indici dati



7

Demolizione senza ricostruzione



8

Nuova edificazione e nuovo impianto


ATO
n. 1.4

Località: Bionde

Ambito

A04

Estratto PI - scala 1:5.000



Ortofoto - scala 1:5.000



Codice fabbricato n°: A04-01	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO A04
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	A04 - Visegna Bionde Visegna N°
---	--

Dati stereometrici	Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato	1 <i>no</i> <i>no</i> Edifici organizzati all'interno di un centro storico
H MEDIA H FRONTE PRINCIPALE SUP. COPERTA mq VOLUME mc	3.50 3.00 32 112 Tipologia edilizia <i>Edificio residenziale in corte</i> Grado di utilizzo <i>Parzialmente utilizzato</i> Stato conservazione edilizio <i>Cattive condizioni</i>

Classe di età	Destinazioni d'uso
Prima del 1845 Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio alterato ma riconoscibile</i> Interventi edilizi identificabili significativi <i>Interventi parziali</i> Qualità storico-architettoniche <i>Edificio privo di valori architett.-ambientali</i> Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	prevalente: <i>Attività produttiva rurale (in uso)</i> altro: Elementi architettonici e decorativi originali

	
---	--

Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale	dati stimati
Schedatura P.R.G. 2000 schedato con ex-scheda B	
<i>si</i> <i>si</i>	

GRADO DI INTERVENTO	6	sostituzione edilizia con indici dati
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: **A04-02**

COMUNE DI SALIZZOLE

Scheda **B** di rilevamento del patrimonio edilizio
esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali

AMBITO

A04

AMBITO **A04** - Visegna
LOCALITA' Bionde
VIA Visegna

N°

Dati stereometrici		Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA	1	Edifici organizzati all'interno di un centro storico
più piano sottotetto	no	Tipologia edilizia Edificio specialistico rurale/produttivo
più piano seminterrato	no	
H MEDIA	2.50	Grado di utilizzo Parzialmente utilizzato
H FRONTE PRINCIPALE		
SUP. COPERTA mq	105	Stato conservazione edilizio Cattive condizioni
VOLUME mc	263	

Classe di età Prima del 1845	Destinazioni d'uso prevalente: Attività produttiva rurale (in uso) altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario Impianto edilizio alterato ma riconoscibile	
Interventi edilizi identificabili significativi Interventi parziali	Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche Edificio privo di valori architett.-ambientali	
Compatibilità della funzione con il contesto Impropria compatibile	



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti	
presenza in catasto austriaco		
presenza in catasto impianto		
presenza in catasto attuale	si	
Schedatura P.R.G. 2000		dati stimati
schedato con ex-scheda B	si	

GRADO DI INTERVENTO	6	sostituzione edilizia con indici dati
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: A04-03	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO A04
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	A04 - Visegna Bionde Visegna N°
---	--

Dati stereometrici		Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato	1	<i>Edifici organizzati all'interno di un centro storico</i> Tipologia edilizia <i>Altri tipi (v. note)</i>
	no	
	no	
H MEDIA	2.50	Grado di utilizzo
H FRONTE PRINCIPALE		<i>Parzialmente utilizzato</i>
SUP. COPERTA mq	37	Stato conservazione edilizio
VOLUME mc	93	<i>Pessime condizioni, in rovina</i>

Classe di età <i>Dal 1984 al 2000</i>	Destinazioni d'uso prevalente: <i>Altra attività (v. note) (in uso)</i> altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario	
Interventi edilizi identificabili significativi	Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio in contrasto con l'ambiente</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto <i>Impropria incompatibile</i>	

	
---	--

Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale	accessori in lamiera ed eternit
Schedatura P.R.G. 2000	
schedato con ex-scheda B	
dati stimati	

GRADO DI INTERVENTO	7	demolizione senza ricostruzione
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: A04-04	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO A04
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	A04 - Visegna Bionde Visegna N°
---	--

Dati stereometrici	Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato 1 no no	<i>Edifici organizzati all'interno di un centro storico</i>
H MEDIA H FRONTE PRINCIPALE SUP. COPERTA mq VOLUME mc	Tipologia edilizia <i>Altri tipi (v. note)</i> Grado di utilizzo <i>Parzialmente utilizzato</i> Stato conservazione edilizio <i>Mediocri condizioni</i>
6.00 99 594	

Classe di età	Destinazioni d'uso
<i>Dal 1946 al 1984</i>	prevalente: <i>Attività produttiva rurale (in uso)</i> altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Edificio non di impianto originario</i>	
Interventi edilizi identificabili significativi <i>Interventi parziali</i>	Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio privo di valori architett.-ambientali</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto <i>Impropria compatibile</i>	



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale	tettoia in bognini - pavimento in cemento
Schedatura P.R.G. 2000 schedato con ex-scheda B	si si dati stimati

GRADO DI INTERVENTO	6	sostituzione edilizia con indici dati
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: A04-05	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO A04
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	A04 - Visegna Bionde Visegna N°
---	--

Dati stereometrici	Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato	1 <i>no</i> <i>no</i> Tipologia edilizia <i>Annesso di servizio/accessorio</i>
H MEDIA H FRONTE PRINCIPALE SUP. COPERTA mq VOLUME mc	3.00 2.50 117 351 Grado di utilizzo Stato conservazione edilizio <i>Mediocri condizioni</i>

Classe di età <i>Dal 1946 al 1984</i>	Destinazioni d'uso prevalente: <i>Altre dest. accessorie alla residenza (v. note) (in uso)</i> altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario	Elementi architettonici e decorativi originali
Interventi edilizi identificabili significativi	
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio privo di valori architett.-ambientali</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto	



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale	eternit
Schedatura P.R.G. 2000 schedato con ex-scheda B	
dati stimati	

GRADO DI INTERVENTO	4	ristrutturazione totale
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: **A04-06****COMUNE DI SALIZZOLE**Scheda **B** di rilevamento del patrimonio edilizio
esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali

AMBITO

A04AMBITO **A04** - Visegna
LOCALITA' *Bionde*
VIA *Visegna*

N° 71

Dati stereometrici		Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA	2	<i>Edifici organizzati all'interno di un centro storico</i>
più piano sottotetto	no	Tipologia edilizia <i>Edificio residenziale in corte</i>
più piano seminterrato	no	
H MEDIA	6.50	Grado di utilizzo <i>Utilizzato</i>
H FRONTE PRINCIPALE		
SUP. COPERTA mq	187	Stato conservazione edilizio <i>Mediocri condizioni</i>
VOLUME mc	1216	

Classe di età <i>Prima del 1845</i>	Destinazioni d'uso prevalente: <i>Attività produttiva rurale (in uso)</i> altro: <i>Residenza (in uso)</i>
Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio originario integro</i>	
Interventi edilizi identificabili significativi <i>Interventi parziali</i>	Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio privo di valori architett.-ambientali</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	



Lettura storico-catastale		Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco		
presenza in catasto impianto		
presenza in catasto attuale	si	
Schedatura P.R.G. 2000		la parte di deposito risale al 1960 - tetto in similcoppi
schedato con ex-scheda B	si	
		dati stimati

GRADO DI INTERVENTO	4	ristrutturazione totale
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: A04-07	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO A04
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	A04 - Visegna Bionde Visegna	N° 89a
---	---	--------

Dati stereometrici	Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato	2 <i>no</i> <i>no</i> Tipologia edilizia <i>Edifici organizzati all'interno di un centro storico</i> <i>Edificio residenziale in corte</i>
H MEDIA H FRONTE PRINCIPALE SUP. COPERTA mq VOLUME mc	6.00 5.50 89 534 Grado di utilizzo <i>Utilizzato</i> Stato conservazione edilizio <i>Buone condizioni</i>

Classe di età	Destinazioni d'uso
Prima del 1845 Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio alterato ma riconoscibile</i> Interventi edilizi identificabili significativi	prevalente: <i>Residenza (in uso)</i> altro: Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio tipico - originario</i> Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale	dati stimati
Schedatura P.R.G. 2000 schedato con ex-scheda B	
si si	

GRADO DI INTERVENTO	4	ristrutturazione totale
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: A04-08	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO A04
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	A04 - Visegna Bionde Visegna	N° 89b
---	---	--------

Dati stereometrici	Tipologia del complesso edilizio <i>Edifici organizzati all'interno di un centro storico</i>
N° PIANI FUORI TERRA	2
più piano sottotetto	no
più piano seminterrato	no
H MEDIA	6.00
H FRONTE PRINCIPALE	5.50
SUP. COPERTA mq	81
VOLUME mc	486
	Tipologia edilizia <i>Edificio residenziale in corte</i>
	Grado di utilizzo <i>Utilizzato</i>
	Stato conservazione edilizio <i>Buone condizioni</i>

Classe di età <i>Prima del 1845</i>	Destinazioni d'uso prevalente: <i>Residenza (in uso)</i> altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio alterato ma riconoscibile</i>	
Interventi edilizi identificabili significativi	Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio tipico - originario</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco	tapparelle - travi in legno
presenza in catasto impianto	
presenza in catasto attuale	
Schedatura P.R.G. 2000	
schedato con ex-scheda B	dati stimati

GRADO DI INTERVENTO	4	ristrutturazione totale
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: A04-09	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO A04
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	A04 - Visegna Bionde Visegna N° 89c
---	---

Dati stereometrici	Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato	2 <i>no</i> <i>no</i> Tipologia edilizia <i>Edifici organizzati all'interno di un centro storico</i> <i>Edificio residenziale in corte</i>
H MEDIA H FRONTE PRINCIPALE SUP. COPERTA mq VOLUME mc	6.50 6.00 80 520 Grado di utilizzo <i>Utilizzato</i> Stato conservazione edilizio <i>Buone condizioni</i>

Classe di età	Destinazioni d'uso
Prima del 1845 Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio alterato ma riconoscibile</i> Interventi edilizi identificabili significativi	prevalente: <i>Residenza (in uso)</i> altro: Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio tipico - originario</i> Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale	sopraelevazione anni 60
Schedatura P.R.G. 2000 schedato con ex-scheda B	dati stimati

GRADO DI INTERVENTO	4	ristrutturazione totale
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: A04-10	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO A04
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	A04 - Visegna Bionde Visegna N° 89d-e
---	--

Dati stereometrici	Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato	2 <i>no</i> <i>no</i> Tipologia edilizia <i>Edifici organizzati all'interno di un centro storico</i> <i>Edificio residenziale in corte</i>
H MEDIA H FRONTE PRINCIPALE SUP. COPERTA mq VOLUME mc	6.00 5.50 118 708 Grado di utilizzo <i>Utilizzato</i> Stato conservazione edilizio <i>Buone condizioni</i>

Classe di età <i>Dal 1946 al 1984</i>	Destinazioni d'uso prevalente: <i>Residenza (in uso)</i> altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio originario integro</i>	Elementi architettonici e decorativi originali
Interventi edilizi identificabili significativi <i>Interventi parziali</i>	
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio privo di valori architett.-ambientali</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale	ampliamento sul retro - ristrutturazione in corso
Schedatura P.R.G. 2000 schedato con ex-scheda B	
si si	

GRADO DI INTERVENTO	4	ristrutturazione totale
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: A04-11	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO A04
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	A04 - Visegna Bionde Visegna N°
---	--

Dati stereometrici	Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato	1 <i>no</i> <i>no</i> Tipologia edilizia <i>Edifici organizzati all'interno di un centro storico</i> <i>Edificio residenziale in corte</i>
H MEDIA H FRONTE PRINCIPALE SUP. COPERTA mq VOLUME mc	4.50 Grado di utilizzo <i>Utilizzato</i> Stato conservazione edilizio <i>Buone condizioni</i>
	119 536

Classe di età	Destinazioni d'uso
<i>Dal 1946 al 1984</i> Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Edificio non di impianto originario</i>	prevalente: <i>Residenza (in uso)</i> altro: <i>Altre dest. accessorie alla residenza (v. note) (in uso)</i>
Interventi edilizi identificabili significativi <i>Sopraelevazione</i>	Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio privo di valori architett.-ambientali</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto <i>Impropria compatibile</i>	



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale	ampliamento fabbricato a confine senza finestre
Schedatura P.R.G. 2000 schedato con ex-scheda B	
dati stimati	

GRADO DI INTERVENTO	4	ristrutturazione totale
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: A04-12	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO A04
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	A04 - Visegna Bionde Visegna N°
---	--

Dati stereometrici	Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto no più piano seminterrato no	<i>Edifici organizzati all'interno di un centro storico</i>
H MEDIA H FRONTE PRINCIPALE SUP. COPERTA mq VOLUME mc	Tipologia edilizia <i>Annesso di servizio/accessorio</i> Grado di utilizzo <i>Utilizzato</i> Stato conservazione edilizio <i>Mediocri condizioni</i>
2.50 38 95	

Classe di età	Destinazioni d'uso
<i>Dal 1984 al 2000</i>	prevalente: <i>Altre dest. accessorie alla residenza (v. note) (in uso)</i> altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario	
Interventi edilizi identificabili significativi	Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio in contrasto con l'ambiente</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto <i>Impropria incompatibile</i>	



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale	accessorio in legno
Schedatura P.R.G. 2000 schedato con ex-scheda B	dati stimati
no	

GRADO DI INTERVENTO	7	demolizione senza ricostruzione
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: A04-13	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO A04
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	A04 - Visegna Bionde Visegna N°
---	--

Dati stereometrici	Tipologia del complesso edilizio <i>Edifici organizzati all'interno di un centro storico</i>
N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato	Tipologia edilizia <i>Annesso di servizio/accessorio</i>
H MEDIA H FRONTE PRINCIPALE SUP. COPERTA mq VOLUME mc	Grado di utilizzo <i>Parzialmente utilizzato</i> Stato conservazione edilizio <i>Mediocri condizioni</i>

Classe di età <i>Dal 1946 al 1984</i>	Destinazioni d'uso prevalente: <i>Altre dest. accessorie alla residenza (v. note) (in uso)</i> altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio alterato ma riconoscibile</i>	Elementi architettonici e decorativi originali
Interventi edilizi identificabili significativi <i>Ampliamento</i>	
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio in contrasto con l'ambiente</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto <i>Impropria incompatibile</i>	



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti garage + accessorio - muretto davanti al garage (da togliere)
presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale	
Schedatura P.R.G. 2000	
schedato con ex-scheda B	dati stimati

GRADO DI INTERVENTO	6	sostituzione edilizia con indici dati
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: A04-14	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO A04
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	A04 - Visegna Bionde Visegna N°
---	--

Dati stereometrici	Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato	1 <i>no</i> <i>no</i> Tipologia edilizia <i>Annesso di servizio/accessorio</i>
H MEDIA H FRONTE PRINCIPALE SUP. COPERTA mq VOLUME mc	3.50 Grado di utilizzo <i>Parzialmente utilizzato</i> Stato conservazione edilizio <i>Mediocri condizioni</i>
	51 179

Classe di età	Destinazioni d'uso
<i>Dal 1946 al 1984</i> Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio alterato ma riconoscibile</i> Interventi edilizi identificabili significativi Qualità storico-architettoniche <i>Edificio privo di valori architett.-ambientali</i> Compatibilità della funzione con il contesto <i>Impropria compatibile</i>	prevalente: altro: Elementi architettonici e decorativi originali



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale	deposito - tetto in isopan
Schedatura P.R.G. 2000 schedato con ex-scheda B	dati stimati

GRADO DI INTERVENTO	6	sostituzione edilizia con indici dati
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: **A04-15**

COMUNE DI SALIZZOLE
Scheda **B** di rilevamento del patrimonio edilizio
esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali

AMBITO
A04

AMBITO	A04 - Visegna
LOCALITA'	Bionde
VIA	Visegna
	N°

Dati stereometrici		Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA	1	<i>Edifici organizzati all'interno di un centro storico</i>
più piano sottotetto	<i>no</i>	Tipologia edilizia
più piano seminterrato	<i>no</i>	<i>Annesso di servizio/accessorio</i>
H MEDIA	2.50	Grado di utilizzo
H FRONTE PRINCIPALE		<i>Parzialmente utilizzato</i>
SUP. COPERTA mq	13	Stato conservazione edilizio
VOLUME mc	33	<i>Mediocri condizioni</i>

Classe di età <i>Dal 1984 al 2000</i>	Destinazioni d'uso prevalente: <i>Altre dest. accessorie alla residenza (v. note) (in uso)</i> altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario	
Interventi edilizi identificabili significativi	Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio privo di valori architett.-ambientali</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto <i>Impropria compatibile</i>	



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco	casetta in legno
presenza in catasto impianto	
presenza in catasto attuale	
Schedatura P.R.G. 2000	
schedato con ex-scheda B	<i>no</i>
	dati stimati

GRADO DI INTERVENTO	6	sostituzione edilizia con indici dati
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: A04-16	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO A04
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	A04 - Visegna Bionde Visegna N°
---	--

Dati stereometrici	Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato	2 <i>no</i> <i>no</i> Tipologia edilizia <i>Edifici organizzati all'interno di un centro storico</i> <i>Edificio residenziale isolato</i>
H MEDIA H FRONTE PRINCIPALE SUP. COPERTA mq VOLUME mc	6.50 Grado di utilizzo <i>Non utilizzato</i> Stato conservazione edilizio <i>Cattive condizioni</i>
52 338	

Classe di età	Destinazioni d'uso
Prima del 1845 Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio originario integro</i> Interventi edilizi identificabili significativi <i>Interventi parziali</i> Qualità storico-architettoniche <i>Edificio tipico - originario</i> Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	prevalente: <i>Residenza (non in uso)</i> altro: Elementi architettonici e decorativi originali



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale	dati stimati
si	
Schedatura P.R.G. 2000 schedato con ex-scheda B	
si	

GRADO DI INTERVENTO	3	ristrutturazione parziale
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: **A04-17**

COMUNE DI SALIZZOLE
Scheda **B** di rilevamento del patrimonio edilizio
esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali

AMBITO
A04

AMBITO	A04 - Visegna
LOCALITA'	Bionde
VIA	Visegna
	N°

Dati stereometrici		Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA	1	<i>Edifici organizzati all'interno di un centro storico</i>
più piano sottotetto	<i>no</i>	Tipologia edilizia
più piano seminterrato	<i>no</i>	<i>Annesso di servizio/accessorio</i>
H MEDIA	3.00	Grado di utilizzo
H FRONTE PRINCIPALE		<i>Parzialmente utilizzato</i>
SUP. COPERTA mq	24	Stato conservazione edilizio
VOLUME mc	72	<i>Mediocri condizioni</i>

Classe di età <i>Dal 1984 al 2000</i>	Destinazioni d'uso prevalente: <i>Altre dest. accessorie alla residenza (v. note) (non in uso)</i> altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio originario integro</i>	
Interventi edilizi identificabili significativi <i>Interventi parziali</i>	Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio privo di valori architett.-ambientali</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto <i>Impropria compatibile</i>	



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco	accessorio - tetto in eternit
presenza in catasto impianto	
presenza in catasto attuale	
Schedatura P.R.G. 2000	
schedato con ex-scheda B	si dati stimati

GRADO DI INTERVENTO	4	ristrutturazione totale
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: A04-18	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO A04
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	A04 - Visegna Bionde Visegna N°
---	--

Dati stereometrici	Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato	1 <i>no</i> <i>no</i> Edifici organizzati all'interno di un centro storico
H MEDIA H FRONTE PRINCIPALE SUP. COPERTA mq VOLUME mc	5.00 132 660 Tipologia edilizia <i>Edificio specialistico rurale/produttivo</i> Grado di utilizzo Stato conservazione edilizio <i>Mediocri condizioni</i>

Classe di età	Destinazioni d'uso
Dal 1946 al 1984 Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio originario non riconoscibile</i> Interventi edilizi identificabili significativi <i>Interventi parziali</i> Qualità storico-architettoniche <i>Edificio privo di valori architett.-ambientali</i> Compatibilità della funzione con il contesto <i>Impropria compatibile</i>	prevalente: <i>Altra attività (v. note) (in uso)</i> altro: Elementi architettonici e decorativi originali



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale	deposito - eternit
Schedatura P.R.G. 2000 schedato con ex-scheda B	dati stimati

GRADO DI INTERVENTO	4	ristrutturazione totale
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: A04-19	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO A04
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	A04 - Visegna Bionde Visegna	N°
----------------------------	------------------------------------	----

Dati stereometrici N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato H MEDIA H FRONTE PRINCIPALE SUP. COPERTA mq VOLUME mc		1 no no 2.50 51 128	Tipologia del complesso edilizio <i>Edifici organizzati all'interno di un centro storico</i> Tipologia edilizia <i>Annesso di servizio/accessorio</i> Grado di utilizzo <i>Utilizzato</i> Stato conservazione edilizio <i>Buone condizioni</i>
--	--	--	---

Classe di età <i>Dal 1984 al 2000</i> Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio originario non riconoscibile</i> Interventi edilizi identificabili significativi <i>Ristrutturazione totale</i> Qualità storico-architettoniche <i>Edificio privo di valori architett.-ambientali</i> Compatibilità della funzione con il contesto <i>Impropria compatibile</i>	Destinazioni d'uso prevalente: <i>Altre dest. accessorie alla residenza (v. note) (in uso)</i> altro: Elementi architettonici e decorativi originali
--	---

	
---	--

Lettura storico-catastale presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale Schedatura P.R.G. 2000 schedato con ex-scheda B	Note e descrizione sommaria elementi salienti garage schedato con ex-scheda B	dati stimati
--	--	--------------

GRADO DI INTERVENTO	6	sostituzione edilizia con indici dati
specifiche di intervento		

Località: Bionde


Ambito **C01**

Comune di **Salizzole**
Provincia di Verona

Piano degli interventi – 3^ Fase
Art. 17 L.R. 11/2004

ATO n. 1.4	Località: Bionde	Ambito	C01
-----------------------	------------------	---------------	------------

Planimetria con gradi d'intervento – scala 1:1.000



1	Restauro	5	Ristrutturazione urbanistica e recupero ambientale
2	Risanamento conservativo	6	Sostituzione edilizia con indici dati
3	Ristrutturazione parziale	7	Demolizione senza ricostruzione
4	Ristrutturazione totale	8	Nuova edificazione e nuovo impianto


ATO
n. 1.4

Località: Bionde

Ambito

C01

Estratto PI - scala 1:5.000



Ortofoto - scala 1:5.000



Codice fabbricato n°: C01-01	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO C01
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	C01 - Villa Piccoli Bionde Bionde N°
---	---

Dati stereometrici	Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato	1 <i>no</i> <i>no</i> Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale
H MEDIA H FRONTE PRINCIPALE SUP. COPERTA mq VOLUME mc	3.00 28 84 Tipologia edilizia <i>Annesso di servizio/accessorio</i> Grado di utilizzo <i>Parzialmente utilizzato</i> Stato conservazione edilizio <i>Buone condizioni</i>

Classe di età	Destinazioni d'uso
<i>Prima del 1845</i> Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio originario integro</i> Interventi edilizi identificabili significativi <i>Interventi parziali</i> Qualità storico-architettoniche <i>Edificio tipico - originario</i> Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	prevalente: <i>Altre dest. accessorie alla residenza (v. note) (in uso)</i> altro: Elementi architettonici e decorativi originali

	
---	--

Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale	dati stimati
Schedatura P.R.G. 2000 schedato con ex-scheda B	
<i>si</i> <i>si</i>	

GRADO DI INTERVENTO	2	risanamento conservativo
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: **C01-02**

COMUNE DI SALIZZOLE
Scheda **B** di rilevamento del patrimonio edilizio
esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali

AMBITO
C01

AMBITO	C01 - Villa Piccoli
LOCALITA'	Bionde
VIA	Bionde
	N° 364

Dati stereometrici		Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA	2	<i>Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale</i>
più piano sottotetto	no	Tipologia edilizia <i>Edificio residenziale in cortina su strada</i>
più piano seminterrato	no	
H MEDIA	7.00	Grado di utilizzo <i>Utilizzato</i>
H FRONTE PRINCIPALE		
SUP. COPERTA mq	125	Stato conservazione edilizio <i>Buone condizioni</i>
VOLUME mc	875	

Classe di età <i>Prima del 1845</i>	Destinazioni d'uso prevalente: <i>Residenza (in uso)</i> altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio originario integro</i>	
Interventi edilizi identificabili significativi <i>Interventi parziali</i>	Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio tipico - originario</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	



Lettura storico-catastale		Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco		
presenza in catasto impianto		
presenza in catasto attuale	si	
Schedatura P.R.G. 2000		
schedato con ex-scheda B	si	

dati stimati

GRADO DI INTERVENTO	2	risanamento conservativo
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: **C01-03**

COMUNE DI SALIZZOLE
Scheda **B** di rilevamento del patrimonio edilizio
esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali

AMBITO
C01

AMBITO	C01 - Villa Piccoli
LOCALITA'	Bionde
VIA	Bionde
	N°

Dati stereometrici		Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA	2	<i>Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale</i>
più piano sottotetto	no	Tipologia edilizia <i>Edificio residenziale in cortina su strada</i>
più piano seminterrato	no	
H MEDIA	6.50	Grado di utilizzo <i>Utilizzato</i>
H FRONTE PRINCIPALE		
SUP. COPERTA mq	74	Stato conservazione edilizio <i>Buone condizioni</i>
VOLUME mc	481	

Classe di età <i>Prima del 1845</i>	Destinazioni d'uso prevalente: <i>Residenza (in uso)</i> altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio alterato ma riconoscibile</i>	
Interventi edilizi identificabili significativi <i>Interventi parziali</i>	Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio tipico - originario</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	



Lettura storico-catastale		Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco		
presenza in catasto impianto		
presenza in catasto attuale	Si	
Schedatura P.R.G. 2000		
schedato con ex-scheda B	Si	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GRADO DI INTERVENTO	2	risanamento conservativo
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: C01-04	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO C01
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	C01 - Villa Piccoli Bionde Bionde	N° 336
---	--	--------

Dati stereometrici		Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA	2	<i>Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale</i>
più piano sottotetto	si	Tipologia edilizia
più piano seminterrato	no	<i>Edificio residenziale in corte</i>
H MEDIA	8.00	Grado di utilizzo
H FRONTE PRINCIPALE		<i>Utilizzato</i>
SUP. COPERTA mq	344	Stato conservazione edilizio
VOLUME mc	2752	<i>Buone condizioni</i>

Classe di età	Destinazioni d'uso
<i>Prima del 1845</i>	prevalente: <i>Residenza (in uso)</i>
Permanenza dell'impianto edil. originario	altro:
<i>Impianto edilizio originario integro</i>	
Interventi edilizi identificabili significativi	Elementi architettonici e decorativi originali
<i>Interventi parziali</i>	
Qualità storico-architettoniche	
<i>Edificio tipico - originario</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto	
<i>Propria</i>	



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco	
presenza in catasto impianto	
presenza in catasto attuale	si
Schedatura P.R.G. 2000	
schedato con ex-scheda B	si
	dati stimati

GRADO DI INTERVENTO	1	restauro
specifiche di intervento		

Località: Bionde


Ambito **C02**

Comune di **Salizzole**
Provincia di Verona

Piano degli interventi – 3^ Fase
Art. 17 L.R. 11/2004

ATO n. 1.4	Località: Bionde	Ambito	C02
-----------------------------	------------------	---------------	------------

Planimetria con gradi d'intervento – scala 1:1.000



1	Restauro	5	Ristrutturazione urbanistica e recupero ambientale
2	Risanamento conservativo	6	Sostituzione edilizia con indici dati
3	Ristrutturazione parziale	7	Demolizione senza ricostruzione
4	Ristrutturazione totale	8	Nuova edificazione e nuovo impianto


ATO
n. 1.4

Località: Bionde

Ambito

C02

Estratto PI - scala 1:5.000



Ortofoto - scala 1:5.000



Codice fabbricato n°: C02-01	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO C02
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	C02 - Corte Campagna Bionde Bionde	N°
---	---	----

Dati stereometrici		Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato	1	Tipologia edilizia <i>Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale</i> Edificio specialistico rurale/produttivo
	no	
	no	
H MEDIA	5.00	Grado di utilizzo <i>Parzialmente utilizzato</i>
H FRONTE PRINCIPALE		
SUP. COPERTA mq	187	Stato conservazione edilizio <i>Mediocri condizioni</i>
VOLUME mc	935	

Classe di età <i>Prima del 1845</i>	Destinazioni d'uso prevalente: <i>Attività produttiva rurale (in uso)</i> altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio originario integro</i>	
Interventi edilizi identificabili significativi <i>Interventi parziali</i>	Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio tipico - originario</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco	
presenza in catasto impianto	
presenza in catasto attuale	
Schedatura P.R.G. 2000	
schedato con ex-scheda B	dati stimati

GRADO DI INTERVENTO	2	risanamento conservativo
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: C02-02	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO C02
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	C02 - Corte Campagna Bionde Bionde	N°
---	---	----

Dati stereometrici		Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato	1	Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale Tipologia edilizia Edificio specialistico rurale/produttivo
	no	
	no	
H MEDIA	2.70	Grado di utilizzo Parzialmente utilizzato
H FRONTE PRINCIPALE		
SUP. COPERTA mq	11	Stato conservazione edilizio Mediocri condizioni
VOLUME mc	30	

Classe di età Prima del 1845	Destinazioni d'uso prevalente: Attività produttiva rurale (in uso) altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario Impianto edilizio originario integro	
Interventi edilizi identificabili significativi Interventi parziali	Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche Edificio tipico - originario	
Compatibilità della funzione con il contesto Propria	

	
---	--

Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco	
presenza in catasto impianto	
presenza in catasto attuale	
Schedatura P.R.G. 2000	
schedato con ex-scheda B	
dati stimati	

GRADO DI INTERVENTO	2	risanamento conservativo
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: **C02-03**

COMUNE DI SALIZZOLE
Scheda **B** di rilevamento del patrimonio edilizio
esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali

AMBITO
C02

AMBITO	C02 - Corte Campagna
LOCALITA'	Bionde
VIA	Bionde
	N°

Dati stereometrici		Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA	1	<i>Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale</i>
più piano sottotetto	no	Tipologia edilizia <i>Edificio residenziale in corte</i>
più piano seminterrato	no	
H MEDIA	3.50	Grado di utilizzo <i>Non utilizzato</i>
H FRONTE PRINCIPALE		
SUP. COPERTA mq	39	Stato conservazione edilizio <i>Mediocri condizioni</i>
VOLUME mc	137	

Classe di età <i>Prima del 1845</i>	Destinazioni d'uso prevalente: <i>Residenza (non in uso)</i> altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio originario integro</i>	
Interventi edilizi identificabili significativi <i>Interventi parziali</i>	Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio tipico - originario</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	



Lettura storico-catastale		Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco		
presenza in catasto impianto		
presenza in catasto attuale	si	
Schedatura P.R.G. 2000		
schedato con ex-scheda B	si	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GRADO DI INTERVENTO	2	risanamento conservativo
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: C02-04	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO C02
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	C02 - Corte Campagna Bionde Bionde	N°
---	---	----

Dati stereometrici		Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA	3	<i>Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale</i>
più piano sottotetto	si	Tipologia edilizia
più piano seminterrato	no	<i>Edificio residenziale in corte</i>
H MEDIA	8.00	Grado di utilizzo
H FRONTE PRINCIPALE		<i>Parzialmente utilizzato</i>
SUP. COPERTA mq	333	Stato conservazione edilizio
VOLUME mc	2664	<i>Buone condizioni</i>

Classe di età	Destinazioni d'uso
<i>Prima del 1845</i>	prevalente: <i>Residenza (in uso)</i>
Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio originario integro</i>	altro: <i>Altre dest. accessorie alla residenza (v. note) (in uso)</i>
Interventi edilizi identificabili significativi <i>Interventi parziali</i>	Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio di interesse storico-artistico</i>	<i>Cornici e mensole di gronda (buone condizioni)</i>
Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	<i>Contorni delle aperture (buone condizioni)</i>
	<i>Elementi pittorici o scultorei (mediocri condizioni)</i>
	<i>Altro, elementi isolati (v. note) (buone condizioni)</i>



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco	colombaia con merlature
presenza in catasto impianto	
presenza in catasto attuale	
Schedatura P.R.G. 2000	
schedato con ex-scheda B	dati stimati

GRADO DI INTERVENTO	1	restauro
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: C02-05	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO C02
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	C02 - Corte Campagna Bionde Bionde N°
---	--

Dati stereometrici	Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato	3 <i>si</i> <i>no</i> Tipologia edilizia <i>Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale</i> <i>Edificio residenziale in corte</i>
H MEDIA H FRONTE PRINCIPALE SUP. COPERTA mq VOLUME mc	7.00 358 2506 Grado di utilizzo <i>Parzialmente utilizzato</i> Stato conservazione edilizio <i>Buone condizioni</i>

Classe di età	Destinazioni d'uso
Prima del 1845 Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio originario integro</i> Interventi edilizi identificabili significativi <i>Interventi parziali</i> Qualità storico-architettoniche <i>Edificio di interesse storico-artistico</i> Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	prevalente: <i>Residenza (in uso)</i> altro: <i>Altre dest. accessorie alla residenza (v. note) (in uso)</i> Elementi architettonici e decorativi originali <i>Cornici e mensole di gronda (buone condizioni)</i> <i>Contorni delle aperture (buone condizioni)</i> <i>Elementi pittorici o scultorei (mediocri condizioni)</i> <i>Altro, elementi isolati (v. note) (buone condizioni)</i>



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale	merlature
Schedatura P.R.G. 2000 schedato con ex-scheda B	
dati stimati	

GRADO DI INTERVENTO	1	restauro
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: C02-06	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO C02
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	C02 - Corte Campagna Bionde Bionde N°
---	--

Dati stereometrici	Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato	<i>Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale</i>
 	Tipologia edilizia <i>Edificio residenziale in corte</i>
H MEDIA H FRONTE PRINCIPALE	Grado di utilizzo <i>Parzialmente utilizzato</i>
SUP. COPERTA mq VOLUME mc	Stato conservazione edilizio <i>Buone condizioni</i>

Classe di età	Destinazioni d'uso
<i>Dal 1984 al 2000</i>	prevalente: <i>Residenza (non in uso)</i> altro: <i>Altre dest. accessorie alla residenza (v. note) (non in uso)</i>
Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Edificio non di impianto originario</i>	Elementi architettonici e decorativi originali
Interventi edilizi identificabili significativi <i>Interventi parziali</i>	
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio tipico - originario</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	

	
---	--

Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale	dati stimati
Schedatura P.R.G. 2000 schedato con ex-scheda B	

GRADO DI INTERVENTO	4	ristrutturazione totale
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: C02-07	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO C02
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	C02 - Corte Campagna <i>Bionde</i> <i>Bionde</i>	N°
----------------------------	---	----

Dati stereometrici N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato H MEDIA H FRONTE PRINCIPALE SUP. COPERTA mq VOLUME mc	2 <i>no</i> <i>no</i> 4.50 308 1386	Tipologia del complesso edilizio <i>Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale</i> Tipologia edilizia <i>Edificio residenziale in corte</i> Grado di utilizzo <i>Parzialmente utilizzato</i> Stato conservazione edilizio <i>Buone condizioni</i>
--	--	---

Classe di età <i>Dal 1984 al 2000</i> Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Edificio non di impianto originario</i> Interventi edilizi identificabili significativi <i>Interventi parziali</i> Qualità storico-architettoniche <i>Edificio tipico - originario</i> Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	Destinazioni d'uso prevalente: <i>Altre dest. accessorie alla residenza (v. note) (non in uso)</i> altro: Elementi architettonici e decorativi originali
---	---

	
---	--

Lettura storico-catastale presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale Schedatura P.R.G. 2000 schedato con ex-scheda B	Note e descrizione sommaria elementi salienti dati stimati
--	---

GRADO DI INTERVENTO	4	ristrutturazione totale
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: C02-08	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO C02
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	C02 - Corte Campagna Bionde Bionde N°
---	---

Dati stereometrici		Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA	2	<i>Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale</i>
più piano sottotetto	no	Tipologia edilizia <i>Edificio residenziale in corte</i>
più piano seminterrato	no	
H MEDIA	6.00	Grado di utilizzo <i>Non utilizzato</i>
H FRONTE PRINCIPALE		
SUP. COPERTA mq	72	Stato conservazione edilizio <i>Mediocri condizioni</i>
VOLUME mc	432	

Classe di età <i>Prima del 1845</i>	Destinazioni d'uso prevalente: <i>Residenza (non in uso)</i> altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio originario integro</i>	
Interventi edilizi identificabili significativi <i>Interventi parziali</i>	Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio tipico - originario</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	

	
---	--

Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco	
presenza in catasto impianto	
presenza in catasto attuale	
Schedatura P.R.G. 2000	
schedato con ex-scheda B	dati stimati

GRADO DI INTERVENTO	4	ristrutturazione totale
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: C02-09	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO C02
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	C02 - Corte Campagna Bionde Bionde N°
---	---

Dati stereometrici		Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato	1	Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale Tipologia edilizia Annesso di servizio/accessorio
	no	
	no	
H MEDIA	3.00	Grado di utilizzo Non utilizzato
H FRONTE PRINCIPALE		
SUP. COPERTA mq	126	Stato conservazione edilizio Mediocri condizioni
VOLUME mc	378	

Classe di età Prima del 1845	Destinazioni d'uso prevalente: Altre dest. accessorie alla residenza (v. note) (non in uso) altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario Impianto edilizio originario integro	
Interventi edilizi identificabili significativi Interventi parziali	Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche Edificio tipico - originario	
Compatibilità della funzione con il contesto Propria	

	
---	--

Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco	
presenza in catasto impianto	
presenza in catasto attuale	
Schedatura P.R.G. 2000	
schedato con ex-scheda B	
dati stimati	

GRADO DI INTERVENTO	2	risanamento conservativo
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: C02-10	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO C02
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	C02 - Corte Campagna Bionde Bionde N°
---	--

Dati stereometrici	Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato 1 no no	<i>Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale</i>
H MEDIA H FRONTE PRINCIPALE SUP. COPERTA mq VOLUME mc	Tipologia edilizia <i>Annesso di servizio/accessorio</i> Grado di utilizzo <i>Non utilizzato</i> Stato conservazione edilizio <i>Mediocri condizioni</i>
6.50 190 1235 	

Classe di età	Destinazioni d'uso
<i>Prima del 1846</i>	prevalente: <i>Altre dest. accessorie alla residenza (v. note) (non in uso)</i> altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio originario integro</i>	
Interventi edilizi identificabili significativi <i>Interventi parziali</i>	Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio tipico - originario</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	

	
---	--

Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale	
presenza in catasto attuale	<i>si</i>
Schedatura P.R.G. 2000	
schedato con ex-scheda B	<i>si</i>
	dati stimati

GRADO DI INTERVENTO	2	risanamento conservativo
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: C02-11	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO C02
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	C02 - Corte Campagna Bionde Bionde N°
---	---

Dati stereometrici	Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto 1 no più piano seminterrato no no	<i>Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale</i> Tipologia edilizia <i>Altri tipi (v. note)</i>
H MEDIA H FRONTE PRINCIPALE SUP. COPERTA mq VOLUME mc	
4.00 23 92	Grado di utilizzo <i>Parzialmente utilizzato</i> Stato conservazione edilizio <i>Buone condizioni</i>

Classe di età <i>Prima del 1845</i>	Destinazioni d'uso prevalente: <i>Altre dest. accessorie alla residenza (v. note) (non in uso)</i> altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio originario integro</i>	
Interventi edilizi identificabili significativi <i>Interventi parziali</i>	Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio tipico - originario</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale	porticato
Schedatura P.R.G. 2000 schedato con ex-scheda B	
si	
dati stimati	

GRADO DI INTERVENTO	2	risanamento conservativo
specifiche di intervento		

Località: Bionde

Ambito **C03**

Comune di **Salizzole**
Provincia di Verona

Piano degli interventi – 3^ Fase
Art. 17 L.R. 11/2004


ATO
n. 1.4

Località: Bionde


Ambito

C03

Planimetria con gradi d'intervento – scala 1:1.000



Restauro



Risanamento conservativo




Ristrutturazione parziale




Ristrutturazione totale




Ristrutturazione urbanistica e recupero ambientale



Sostituzione edilizia con indici dati



Demolizione senza ricostruzione



Nuova edificazione e nuovo impianto


ATO
n. 1.4

Località: Bionde

Ambito

C03

Estratto PI - scala 1:5.000



Ortofoto - scala 1:5.000



Codice fabbricato n°: C03-01	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO C03
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	C03 - Villa La Meridiana Bionde Bionde	N°
----------------------------	--	----

Dati stereometrici N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato H MEDIA H FRONTE PRINCIPALE SUP. COPERTA mq VOLUME mc		2 no no 7.50 162 1215	Tipologia del complesso edilizio <i>Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale</i> Tipologia edilizia <i>Annesso di servizio/accessorio</i> Grado di utilizzo <i>Parzialmente utilizzato</i> Stato conservazione edilizio <i>Buone condizioni</i>
--	--	--	---

Classe di età <i>Dal 1845 al 1945</i> Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio originario integro</i> Interventi edilizi identificabili significativi <i>Interventi parziali</i> Qualità storico-architettoniche <i>Edificio tipico - originario</i> Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	Destinazioni d'uso prevalente: <i>Altre dest. accessorie alla residenza (v. note) (in uso)</i> altro: Elementi architettonici e decorativi originali
--	---

	
---	--

Lettura storico-catastale presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale Schedatura P.R.G. 2000 schedato con ex-scheda B	Note e descrizione sommaria elementi salienti dati stimati
--	---

GRADO DI INTERVENTO	4	ristrutturazione totale
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: **C03-02**

COMUNE DI SALIZZOLE
Scheda **B** di rilevamento del patrimonio edilizio
esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali

AMBITO
C03

AMBITO	C03 - Villa La Meridiana
LOCALITA'	Bionde
VIA	Bionde
	N°

Dati stereometrici		Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA	1	<i>Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale</i>
più piano sottotetto	<i>no</i>	Tipologia edilizia <i>Edificio residenziale in corte</i>
più piano seminterrato	<i>no</i>	
H MEDIA	4.00	Grado di utilizzo <i>Utilizzato</i>
H FRONTE PRINCIPALE		
SUP. COPERTA mq	110	Stato conservazione edilizio <i>Buone condizioni</i>
VOLUME mc	440	

Classe di età <i>Dal 1984 al 2000</i>	Destinazioni d'uso prevalente: <i>Residenza (in uso)</i> altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio originario integro</i>	
Interventi edilizi identificabili significativi <i>Ristrutturazione totale</i>	Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio privo di valori architett.-ambientali</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	



Lettura storico-catastale		Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco		
presenza in catasto impianto		
presenza in catasto attuale	Si	
Schedatura P.R.G. 2000		
schedato con ex-scheda B	no	

dati stimati

GRADO DI INTERVENTO	4	ristrutturazione totale
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: **C03-03**

COMUNE DI SALIZZOLE
Scheda **B** di rilevamento del patrimonio edilizio
esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali

AMBITO
C03

AMBITO	C03 - Villa La Meridiana
LOCALITA'	Bionde
VIA	Bionde N° 9

Dati stereometrici		Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA	2	<i>Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale</i>
più piano sottotetto	si	Tipologia edilizia <i>Edificio residenziale in corte</i>
più piano seminterrato	no	
H MEDIA	9.50	Grado di utilizzo <i>Utilizzato</i>
H FRONTE PRINCIPALE		
SUP. COPERTA mq	219	Stato conservazione edilizio <i>Buone condizioni</i>
VOLUME mc	2081	

Classe di età <i>Dal 1845 al 1945</i>	Destinazioni d'uso prevalente: <i>Residenza (in uso)</i> altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio alterato ma riconoscibile</i>	
Interventi edilizi identificabili significativi <i>Ristrutturazione totale</i>	Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio tipico - originario</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	



Lettura storico-catastale		Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco		
presenza in catasto impianto		
presenza in catasto attuale	si	
Schedatura P.R.G. 2000		
schedato con ex-scheda B	si	

dati stimati

GRADO DI INTERVENTO	1	restauro
specifiche di intervento		

Località: Bionde

Ambito **C04**

Comune di **Salizzole**
Provincia di Verona

Piano degli interventi – 3^ Fase
Art. 17 L.R. 11/2004


ATO
n. 1.4

Località: Bionde


Ambito

C04

Planimetria con gradi d'intervento – scala 1:1.000



Restauro



Risanamento conservativo



Ristrutturazione parziale




Ristrutturazione totale




Ristrutturazione urbanistica e recupero ambientale



Sostituzione edilizia con indici dati



Demolizione senza ricostruzione



Nuova edificazione e nuovo impianto


ATO
n. 1.4

Località: Bionde

Ambito

C04

Estratto PI - scala 1:5.000



Ortofoto - scala 1:5.000



Codice fabbricato n°: C04-01	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO C04
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	C04 - Corte da Vico Bionde San Giuseppe	N° 1
----------------------------	--	------

Dati stereometrici		Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA	2	<i>Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale</i>
più piano sottotetto	si	Tipologia edilizia
più piano seminterrato	no	<i>Edificio residenziale in corte</i>
H MEDIA	8.00	Grado di utilizzo
H FRONTE PRINCIPALE		<i>Parzialmente utilizzato</i>
SUP. COPERTA mq	226	Stato conservazione edilizio
VOLUME mc	1808	<i>Mediocri condizioni</i>

Classe di età	Destinazioni d'uso
<i>Prima del 1845</i>	prevalente: <i>Residenza (in uso)</i>
Permanenza dell'impianto edil. originario	altro:
<i>Impianto edilizio originario integro</i>	
Interventi edilizi identificabili significativi	Elementi architettonici e decorativi originali
<i>Interventi parziali</i>	<i>Cornici e mensole di gronda (mediocri condizioni)</i>
Qualità storico-architettoniche	<i>Aperture grigliate in mattoni (buone condizioni)</i>
<i>Edificio di interesse storico-artistico</i>	<i>Altro, elementi isolati (v. note)</i>
Compatibilità della funzione con il contesto	
<i>Propria</i>	



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco	presenza di colonnina bifora centrale - portale centrale con colonne in marmo
presenza in catasto impianto	
presenza in catasto attuale	
Schedatura P.R.G. 2000	
schedato con ex-scheda B	si dati stimati

GRADO DI INTERVENTO	1	restauro
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: **C04-02**

COMUNE DI SALIZZOLE
Scheda **B** di rilevamento del patrimonio edilizio
esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali

AMBITO
C04

AMBITO	C04 - Corte da Vico
LOCALITA'	Bionde
VIA	San Giuseppe
	N°

Dati stereometrici		Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA	1	Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale
più piano sottotetto	no	Tipologia edilizia
più piano seminterrato	no	Annesso di servizio/accessorio
H MEDIA	4.00	Grado di utilizzo
H FRONTE PRINCIPALE		Non utilizzato
SUP. COPERTA mq	64	Stato conservazione edilizio
VOLUME mc	256	Mediocri condizioni

Classe di età Dal 1845 al 1945	Destinazioni d'uso prevalente: Attività produttiva rurale (non in uso) altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario Impianto edilizio originario integro	
Interventi edilizi identificabili significativi	Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche Edificio privo di valori architett.-ambientali	
Compatibilità della funzione con il contesto Propria	



Lettura storico-catastale		Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco		
presenza in catasto impianto		
presenza in catasto attuale	si	
Schedatura P.R.G. 2000		
schedato con ex-scheda B	si	dati stimati

GRADO DI INTERVENTO	6	sostituzione edilizia con indici dati
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: C04-03	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO C04
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	C04 - Corte da Vico Bionde San Giuseppe	N°
---	--	----

Dati stereometrici	Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato	1 <i>no</i> <i>no</i> Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale
H MEDIA H FRONTE PRINCIPALE SUP. COPERTA mq VOLUME mc	6.00 257 1542 Tipologia edilizia <i>Annesso di servizio/accessorio</i> Grado di utilizzo <i>Non utilizzato</i> Stato conservazione edilizio <i>Mediocri condizioni</i>

Classe di età	Destinazioni d'uso
<i>Dal 1845 al 1946</i>	prevalente: <i>Attività produttiva rurale (non in uso)</i> altro: <i>Altre dest. accessorie alla residenza (v. note) (non in uso)</i>
Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio originario integro</i>	Elementi architettonici e decorativi originali <i>Aperture grigliate in mattoni (mediocri condizioni)</i>
Interventi edilizi identificabili significativi	
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio privo di valori architett.-ambientali</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale	ex fienile/stalla
Schedatura P.R.G. 2000	
schedato con ex-scheda B	
si	
dati stimati	

GRADO DI INTERVENTO	4	ristrutturazione totale
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: C04-04	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO C04
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	C04 - Corte da Vico Bionde San Giuseppe	N°
---	--	----

Dati stereometrici		Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato	1	Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale Tipologia edilizia Annesso di servizio/accessorio
	no	
	no	
H MEDIA	3.00	Grado di utilizzo Non utilizzato
H FRONTE PRINCIPALE		
SUP. COPERTA mq	75	Stato conservazione edilizio Cattive condizioni
VOLUME mc	225	

Classe di età Dal 1946 al 1984	Destinazioni d'uso prevalente: Altre dest. accessorie alla residenza (v. note) (non in uso) altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario Impianto edilizio originario integro	
Interventi edilizi identificabili significativi	Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche Edificio privo di valori architett.-ambientali	
Compatibilità della funzione con il contesto Impropria compatibile	



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale	deposito
Schedatura P.R.G. 2000	
schedato con ex-scheda B	
dati stimati	

GRADO DI INTERVENTO	4	ristrutturazione totale
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: C04-05	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO C04
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	C04 - Corte da Vico Bionde San Giuseppe N°
---	---

Dati stereometrici	Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato	1 <i>no</i> <i>no</i> Tipologia edilizia <i>Annesso di servizio/accessorio</i>
H MEDIA H FRONTE PRINCIPALE SUP. COPERTA mq VOLUME mc	3.00 Grado di utilizzo <i>Parzialmente utilizzato</i> Stato conservazione edilizio <i>Cattive condizioni</i>
	85 255

Classe di età	Destinazioni d'uso
<i>Dal 1946 al 1984</i> Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio originario integro</i> Interventi edilizi identificabili significativi Qualità storico-architettoniche <i>Edificio in contrasto con l'ambiente</i> Compatibilità della funzione con il contesto <i>Impropria compatibile</i>	prevalente: <i>Altre dest. accessorie alla residenza (v. note) (in uso)</i> altro: Elementi architettonici e decorativi originali



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale	bolognini - eternit
Schedatura P.R.G. 2000 schedato con ex-scheda B	dati stimati

GRADO DI INTERVENTO	4	ristrutturazione totale
specifiche di intervento		

Località: Bionde

Ambito **C05**

Comune di **Salizzole**
Provincia di Verona

Piano degli interventi – 3^ Fase
Art. 17 L.R. 11/2004


ATO
n. 1.4

Località: Bionde


Ambito

C05

Planimetria con gradi d'intervento – scala 1:1.000



Restauro



Risanamento conservativo




Ristrutturazione parziale




Ristrutturazione totale




Ristrutturazione urbanistica e recupero ambientale



Sostituzione edilizia con indici dati



Demolizione senza ricostruzione



Nuova edificazione e nuovo impianto


ATO
n. 1.4

Località: Bionde

Ambito

C05

Estratto PI - scala 1:5.000



Ortofoto - scala 1:5.000



Codice fabbricato n°: C05-02	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO C05
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	C05 - Corte Turco Bionde San Giuseppe N°
---	---

Dati stereometrici	Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA	1
più piano sottotetto	no
più piano seminterrato	no
H MEDIA	4.50
H FRONTE PRINCIPALE	
SUP. COPERTA mq	91
VOLUME mc	410
	Tipologia edilizia <i>Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale</i> Edificio residenziale in corte Grado di utilizzo <i>Utilizzato</i> Stato conservazione edilizio <i>Mediocri condizioni</i>

Classe di età	Destinazioni d'uso
Prima del 1845	prevalente: Altre dest. accessorie alla residenza (v. note) (in uso) altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio originario integro</i>	
Interventi edilizi identificabili significativi	Elementi architettonici e decorativi originali <i>Colonne, porticati anche tamponati</i>
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio tipico - originario</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco	porticato
presenza in catasto impianto	
presenza in catasto attuale	
Schedatura P.R.G. 2000	
schedato con ex-scheda B	dati stimati

GRADO DI INTERVENTO	2	risanamento conservativo
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: **C05-03**

COMUNE DI SALIZZOLE
Scheda **B** di rilevamento del patrimonio edilizio
esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali

AMBITO
C05

AMBITO	C05 - Corte Turco
LOCALITA'	<i>Bionde</i>
VIA	<i>San Giuseppe</i> N°

Dati stereometrici		Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA	<i>2</i>	<i>Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale</i>
più piano sottotetto	<i>no</i>	Tipologia edilizia
più piano seminterrato	<i>no</i>	<i>Edificio residenziale in corte</i>
H MEDIA	<i>5.50</i>	Grado di utilizzo
H FRONTE PRINCIPALE		<i>Parzialmente utilizzato</i>
SUP. COPERTA mq	<i>116</i>	Stato conservazione edilizio
VOLUME mc	<i>638</i>	<i>Buone condizioni</i>

Classe di età <i>Prima del 1845</i>	Destinazioni d'uso prevalente: <i>Residenza (in uso)</i> altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio alterato ma riconoscibile</i>	
Interventi edilizi identificabili significativi <i>Interventi parziali</i>	Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio tipico - originario</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	



Lettura storico-catastale		Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco		
presenza in catasto impianto		
presenza in catasto attuale	si	
Schedatura P.R.G. 2000		
schedato con ex-scheda B	si	

dati stimati

GRADO DI INTERVENTO	2	risanamento conservativo
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: C05-04	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO C05
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	C05 - Corte Turco <i>Bionde</i> <i>San Giuseppe</i>	N°
---	--	----

Dati stereometrici		Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA	<i>1</i>	<i>Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale</i>
più piano sottotetto	<i>no</i>	Tipologia edilizia <i>Edificio residenziale in corte</i>
più piano seminterrato	<i>no</i>	
H MEDIA	<i>3.00</i>	Grado di utilizzo <i>Utilizzato</i>
H FRONTE PRINCIPALE		Stato conservazione edilizio <i>Buone condizioni</i>
SUP. COPERTA mq	<i>46</i>	
VOLUME mc	<i>138</i>	

Classe di età <i>Dal 1984 al 2000</i>	Destinazioni d'uso prevalente: <i>Altre dest. accessorie alla residenza (v. note) (in uso)</i> altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Edificio non di impianto originario</i>	
Interventi edilizi identificabili significativi <i>Ristrutturazione totale</i>	Elementi architettonici e decorativi originali
Qualità storico-architettoniche <i>Edificio privo di valori architett.-ambientali</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	

	
---	--

Lettura storico-catastale presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale Schedatura P.R.G. 2000 schedato con ex-scheda B	Note e descrizione sommaria elementi salienti garage dati stimati
<i>si</i> <i>no</i>	

GRADO DI INTERVENTO	2	risanamento conservativo
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: C05-05	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO C05
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	C05 - Corte Turco Bionde San Giuseppe	N°
---	--	----

Dati stereometrici	Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato	2 <i>Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale</i>
H MEDIA H FRONTE PRINCIPALE SUP. COPERTA mq VOLUME mc	sì no 6.50 135 878 Tipologia edilizia <i>Edificio residenziale in corte</i> Grado di utilizzo <i>Parzialmente utilizzato</i> Stato conservazione edilizio <i>Buone condizioni</i>

Classe di età	Destinazioni d'uso
Prima del 1845 Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio alterato ma riconoscibile</i> Interventi edilizi identificabili significativi <i>Interventi parziali</i> Qualità storico-architettoniche <i>Edificio privo di valori architett.-ambientali</i> Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	prevalente: <i>Altra attività (v. note) (in uso)</i> altro: <i>Altre dest. accessorie alla residenza (v. note) (non in uso)</i> Elementi architettonici e decorativi originali

	
---	--

Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale	laboratorio
Schedatura P.R.G. 2000 schedato con ex-scheda B	
sì	
dati stimati	

GRADO DI INTERVENTO	4	ristrutturazione totale
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: C05-06	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO C05
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	C05 - Corte Turco <i>Bionde</i> <i>San Giuseppe</i>
---	--

Dati stereometrici		Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA	2	<i>Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale</i>
più piano sottotetto	no	Tipologia edilizia
più piano seminterrato	no	<i>Edificio residenziale in corte</i>
H MEDIA	5.50	Grado di utilizzo
H FRONTE PRINCIPALE		<i>Utilizzato</i>
SUP. COPERTA mq	93	Stato conservazione edilizio
VOLUME mc	512	<i>Buone condizioni</i>

Classe di età	Destinazioni d'uso
<i>Prima del 1845</i>	prevalente: <i>Residenza (in uso)</i>
Permanenza dell'impianto edil. originario	altro:
<i>Impianto edilizio originario integro</i>	
Interventi edilizi identificabili significativi	Elementi architettonici e decorativi originali
<i>Ristrutturazione totale</i>	
Qualità storico-architettoniche	
<i>Edificio tipico - originario</i>	
Compatibilità della funzione con il contesto	
<i>Propria</i>	



Lettura storico-catastale	Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco	
presenza in catasto impianto	
presenza in catasto attuale	si
Schedatura P.R.G. 2000	
schedato con ex-scheda B	si
	dati stimati ☐

GRADO DI INTERVENTO	2	risanamento conservativo
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: C05-07	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO C05
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	C05 - Corte Turco Bionde San Giuseppe	N°
---	--	----

Dati stereometrici N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato H MEDIA H FRONTE PRINCIPALE SUP. COPERTA mq VOLUME mc	1 no no 3.50 222 777	Tipologia del complesso edilizio <i>Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale</i> Tipologia edilizia <i>Altri tipi (v. note)</i> Grado di utilizzo <i>Utilizzato</i> Stato conservazione edilizio <i>Mediocri condizioni</i>
--	---	---

Classe di età <i>Dal 1845 al 1945</i> Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio alterato ma riconoscibile</i> Interventi edilizi identificabili significativi <i>Interventi parziali</i> Qualità storico-architettoniche <i>Edificio tipico - originario</i> Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	Destinazioni d'uso prevalente: <i>Altre dest. accessorie alla residenza (v. note) (in uso)</i> altro: Elementi architettonici e decorativi originali
---	---



Lettura storico-catastale presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale Schedatura P.R.G. 2000 schedato con ex-scheda B	Note e descrizione sommaria elementi salienti tettoia aperta - tetto rifatto 35 anni dati stimati
--	---

GRADO DI INTERVENTO	4	ristrutturazione totale
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: C05-08	COMUNE DI SALIZZOLE Scheda B di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali	AMBITO C05
-------------------------------------	--	----------------------

AMBITO LOCALITA' VIA	C05 - Corte Turco <i>Bionde</i> <i>San Giuseppe</i>	N°
---	--	----

Dati stereometrici N° PIANI FUORI TERRA più piano sottotetto più piano seminterrato H MEDIA H FRONTE PRINCIPALE SUP. COPERTA mq VOLUME mc	2 <i>no</i> <i>no</i> 6.00 238 1428	Tipologia del complesso edilizio <i>Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale</i> Tipologia edilizia <i>Edificio residenziale in corte</i> Grado di utilizzo <i>Parzialmente utilizzato</i> Stato conservazione edilizio <i>Mediocri condizioni</i>
--	--	--

Classe di età <i>Dal 1845 al 1945</i> Permanenza dell'impianto edil. originario <i>Impianto edilizio alterato ma riconoscibile</i> Interventi edilizi identificabili significativi <i>Interventi parziali</i> Qualità storico-architettoniche <i>Edificio privo di valori architett.-ambientali</i> Compatibilità della funzione con il contesto <i>Propria</i>	Destinazioni d'uso prevalente: <i>Altre dest. accessorie alla residenza (v. note) (in uso)</i> altro: Elementi architettonici e decorativi originali
---	---



Lettura storico-catastale presenza in catasto austriaco presenza in catasto impianto presenza in catasto attuale Schedatura P.R.G. 2000 schedato con ex-scheda B	Note e descrizione sommaria elementi salienti casa + deposito dati stimati
--	--

GRADO DI INTERVENTO	4	ristrutturazione totale
specifiche di intervento		

Codice fabbricato n°: **C05-09****COMUNE DI SALIZZOLE**Scheda **B** di rilevamento del patrimonio edilizio
esistente - Centri Storici - Corti e nuclei rurali

AMBITO

C05

AMBITO C05 - Corte Turco
LOCALITA' Bionde
VIA San Giuseppe

N°

Dati stereometrici		Tipologia del complesso edilizio
N° PIANI FUORI TERRA	1	Edifici organizzati in contrada o corte rurale tradizionale
più piano sottotetto	no	Tipologia edilizia Altri tipi (v. note)
più piano seminterrato	no	
H MEDIA	6.50	Grado di utilizzo Non utilizzato
H FRONTE PRINCIPALE		
SUP. COPERTA mq	141	Stato conservazione edilizio Mediocri condizioni
VOLUME mc	917	

Classe di età Prima del 1845	Destinazioni d'uso prevalente: Altra attività (v. note) (non in uso) altro:
Permanenza dell'impianto edil. originario Impianto edilizio originario integro	
Interventi edilizi identificabili significativi Interventi parziali	Elementi architettonici e decorativi originali Elementi pittorici o scultorei (mediocri condizioni)
Qualità storico-architettoniche Edificio di interesse storico-artistico	
Compatibilità della funzione con il contesto Propria	



Lettura storico-catastale		Note e descrizione sommaria elementi salienti
presenza in catasto austriaco		
presenza in catasto impianto		
presenza in catasto attuale	si	
Schedatura P.R.G. 2000		dati stimati
schedato con ex-scheda B	si	

GRADO DI INTERVENTO

1

restauro

specifiche di intervento

