

COMMITTENTE Comune di Baone
CANTIERE Via Spiasi
PERFORAZIONE N. S2 **DATA INIZIO** 05/05/2021 **ULTIMAZIONE** 05/05/2021
PROGRESSIVA Km : **QUOTA P.C. =**
RESPONSABILE Dr. Vorlicek **OPERATORE** Sig. Bulgaron **ATTREZZATURA**

DESCRIZIONE STRATIGRAFICA	PROFONDITA' m da p.c.	SIMBOLOGIA STRATIGRAFICA	CAMPIONI		POCKET PENETROMETER Kg/cm ²	TORVANE Kg/cm ²	METODO DI PERFORAZIONE	ATTREZZO DI PERFORAZIONE
			NUMERO	PROFONDITA' m da p.c.				
Asfalto e riporto antropico tipo stabilizzato ghiaia angolosa in matrice limosa debolmente argillosa debolmente sabbiosa bruno grigia (asfalto circa 7 cm)	0.07 - 0.55	▽▽▽▽						
Ghiaia angolosa matrice sostenuta, per lo più frammenti di trachite, localmente pezzi di cotto diam. max 5 cm, matrice sabbioso limosa argillosa color marrone	0.55 - 1.60	●●●●						
Idem c.s. con assenza di pezzi di cotto	1.60 - 3.00	●●●●						
Idem c.s. presenza di due trovanti di trachite diam. >10 cm	3.00 - 4.00	●●●●	1	3.60 3.80				
Argilla limosa debolmente ghiaiosa "varicolori" da marrone scuro a nocciola passante a grigio-verde	4.00 - 5.00	▨▨▨▨			3.25 3.60 3.00 2.25 2.90 3.70 1.00 1.50	>1 1.0 1.0 0.9 1.5		
Argilla idem c.s. con resti vegetali a -5.35 m p.c.	5.00 - 5.40	▨▨▨▨	2	5.00 5.80	2.70 2.00 2.70 2.20 2.25 >13 5.50	0.9 1.5 0.9 1.5 1.4		
Argilla debolmente limosa nocciola (alterazione marne euganee) localmente frammenti di basalto; reazione HCl "fiamme ocra" (a circa -8 m da p.c. tratto molto soffice forse frutto del carotaggio)	5.40 - 9.00	▨▨▨▨			9.20 1.50 >13	0.5 12 1.00		
Argilla idem c.s. grigio verde	9.00 - 11.40	▨▨▨▨	3	8.70 9.00	5.20 >13 >13 >13	0.4 1.1		
Argilla/Marna debolmente limosa nocciola con "fiamme" grigie	11.40 - 13.10	▨▨▨▨			4.00 7.00 >13 >13 >13 12.0 12.8			
Marna grigia	13.10 - 15.60	▨▨▨▨			>13 >13 >13 >13 >13			

Carotaggio Continuo
 Carotiere Semplice