


Regione del VENETO
 Provincia di PADOVA
 Comune di BAONE

Sistemazione dissesto idrogeologico in via Spiasi nel Comune di Baone


PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO		DATA Giugno 2021
PARTICOLARI PROGETTUALI TRATTO 1		SCALA varie
PROGETTISTA Dot. Geol. Pier-Andrea Vorlicek GEOLOGIA TECNICA		ALLEGATO T02
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dot. Arch. Villani Lella SETTORE LAVORI PUBBLICI Comune di BAONE		

Ortofoto con ubicazione degli interventi tratto 1




- Cordolo giunzione pali e tiranti in c.a.
- Tratto "segelure" terra emessa al cordolo in c.a.
- Pali verticali
- Tiranti
- Dreni orizzontali
- Tubo raccolta acqua dei dreni
- Pozzetti raccordo dreni con tubo di allineamento acque


Sezione con interventi su Tratto 1 via Spiasi comune di Baone: Pali verticali; Tiranti e Dreni Orizzontali




Particolari costruttivi cordolo pali e tiranti tratto 1



Particolari costruttivi raccordo piezometri orizzontali su tubo di scarico al fosso tratto 1



Particolari costruttivi solido stradale tratto 1



Traccia della canalina da manutenzionare



Tratto interessato dai lavori di dissesto e decespugliamento

Quadrato indicativo della casella di manutenzione da verificare in accordo con D.L.

