



REGIONE DEL VENETO
PROVINCIA DI PADOVA
COMUNE DI SAN PIETRO IN GU

ELABORATO
A2

P.E.B.A. | PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

L.R. 12 luglio 2007 n.16 e DGRV n.841/2009



Schede Analisi Spazi pubblici



COMUNE DI
SAN PIETRO IN GU

Sindaco
Paolo Polati

Segretario Comunale
Dott. Francesco Sorace

Responsabile Urbanistica
Edilizia Privata
Dott. Alberto Franco



PROGETTAZIONE
"MRM PLUS"

Dott. Pian. Michele Miotello
(capogruppo)

Dott. Urb. Gianluca Malaspina
Dott.ssa Urb. Sara Malgaretto

ADOZIONE
DCG N. ____ DEL ____

APPROVAZIONE
DCC N. ____ DEL ____

MAGGIO 2021



ELENCO SCHEDE RILIEVO SPAZI PUBBLICI

Codice id.	Descrizione	Ubicazione
SP.C.01	Area Cimiteriale	Via Giuseppe Mazzini
SP.D.01	Ambito "Chiesetta di San Michele"	Via Armendola n.23
SP.V.01	Area verde Parco Giochi "Via G.Mazzini"	Via Giuseppe Mazzini
SP.V.02	Area verde Via G. Mazzini	Via Giuseppe Mazzini
SP.V.03	Area verde " Risorgiva Fontanon"	Via Giuseppe Mazzini
SP.V.04	Area verde attrezzata	Via Giuseppe Mazzini
SP.U.01	Ambito "Via Roma"	Via Roma fino ex casa prima accoglienza
SP.U.02	Ambito "Area verde retro Ufficio Postale"	Retro Ufficio Postale di Via Garibaldi
SP.U.03	Ambito "Via D. Pittarini"	Via Domenico Pittarini
SP.U.04	Ambito "Via G. Garibaldi I"	Via Garibaldi fino Ufficio Postale
SP.U.05	Ambito "Via Cavour I"	Via Cavour fino ad intersezione via Zanchetta
SP.U.06	Ambito "Via Cavour II"	Via Cavour fino ad intersezione via B. Julia
SP.U.07	Ambito "Brigata Julia"	Via Brigata Julia fino incrocio Via Cavou
SP.U.08	Ambito "Via G. Garibaldi II"	Via Garibaldi fino a Impianti sportivi
SP.U.09	Ambito "Via Asilo"	Via Asilo
SP.U.10	Ambito "Via V. Emanuele "	Via Vittorio Emanuele fino incrocio via Cavour
SP.U.11	Ambito "Piazza Prandina monumento"	Piazza Prandina
SP.U.12	Ambito "Piazza Prandina Chiesa Parrocchiale San Lorenzo-Sala Teatro Don. G. Mattiello"	Piazza Prandina n.7-9
SP.U.13	Ambito "Via Zanchetta"	Via Zanchetta
SP.U.14	Ambito "Via Tasca presso Cimitero"	Via Francesco Tasca fino area cimitero
SP.U.15	Ambito "Via Francesco Tasca"	Via Francesco Tasca fino Piazza Prandina
SP.U.16	Ambito "Via G. Mazzini"	Via Giuseppe Mazzini fino incrocio cimitero
SP.U.17	Ambito "Via Don Sturzo"	Via Don Sturzo
SP.U.18	Ambito "Retro Palestra Comunale - Via Comboni"	Cia Comboni



LEGENDA

- ⇒ C: luoghi di culto e cimiteri
- ⇒ D: ambiti esterni ai centri abitati, di conformazione urbana "rada" o "diffusa"
- ⇒ V aree a parco giardino pubblico
- ⇒ U: ambiti urbani centrali e piazze




N. scheda SPC01	Codice C			Foto	
Riferimento luogo	Area Cimiteriale				
Indirizzo	Via Giuseppe Mazzini				
Limite velocità	30 km/h				
PENDENZA PERCORSO				Percorso piano	
SICUREZZA PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Protetto (percorso su marciapiede o su ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti)				X	X
Non protetto (percorso pedonale senza marciapiede su ciglio stradale non separato dalla carreggiata o esposto su corsi d'acqua)					
Percorso assente					
CONFORT DEL PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Presenza di panchine				X	X
Percorso ampio > 150 cm					X
Buon orientamento (presenza di segnali toponomastici e/o linee guida)					X
Complanarità (assenza di buche e/o sconnessioni)					X
PARCHEGGI RISERVATI					
Presente		Presente ma non a norma			Assente
		Dimensioni: larghezza 3,20 m x 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso	
			X	X	
FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI		Mobilità Presenza pedana e raccordo al percorso	Orientamento Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Confort Presenza di pensilina e/o panca	
Assente					



ACCESSIBILITA' PERCORSO			Lato sx	Lato dx
Barriere architettoniche				
Larghezza percorso < 90 cm				
Elemento che riduce il passaggio < 90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.)			X	
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)			X	X
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)			X	
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)				
Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc.			X	X
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)				
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)				
Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)			X	X
ATTRAVERSAMENTI PEDONALIX				
	Ubicazione	NON ACCESSIBILI Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo	INSICURO Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente	
	Presente			
VARIE			SI	NO
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato			X	
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti				
Illuminazione pubblica sufficiente			X	
LEGENDA				
		Elemento a norma		Non valutato per assenza dell'elemento
			X	elemento non a norma



FOTOGRAFIE





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA SPC01	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,68	MA	



N. scheda SPD01	Codice D			Foto	
Riferimento luogo	Ambito "Chiesetta di San Michele"				
Indirizzo	Via Armendola n.23				
Limite velocità	30 km/h				
PENDENZA PERCORSO					Percorso piano
SICUREZZA PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Protetto (percorso su marciapiede o su ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti)					
Non protetto (percorso pedonale senza marciapiede su ciglio stradale non separato dalla carreggiata o esposto su corsi d'acqua)					
Percorso assente				X	X
CONFORT DEL PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Presenza di panchine					X
Percorso ampio > 150 cm					
Buon orientamento (presenza di segnali toponomastici e/o linee guida)					
Complanarità (assenza di buche e/o sconnessioni)				X	X
PARCHEGGI RISERVATI					
Presente		Presente ma non a norma		Assente	
		Dimensioni: larghezza 3,20 m x 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso	X
FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI		Mobilità Presenza pedana e raccordo al percorso	Orientamento Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Confort Presenza di pensilina e/o panca	
Assente					



ACCESSIBILITA' PERCORSO		
Barriere architettoniche	Lato sx	Lato dx
Larghezza percorso < 90 cm	X	X
Elemento che riduce il passaggio < 90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.)		
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)	X	X
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)		
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc.	X	X
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)	X	X
ATTRAVERSAMENTI PEDONALIX		
 Ubicazione	NON ACCESSIBILI Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo	INSICURO Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente
Assente		
VARIE		
	SI	NO
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato		
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti		
Illuminazione pubblica sufficiente		X
LEGENDA		
 Elemento a norma	 Non valutato per assenza dell'elemento	X elemento non a norma



FOTOGRAFIE





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA SPD01	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,39	NA	



N. scheda SPV01	Codice V			Foto	
Riferimento luogo	Area verde Parco Giochi				
Indirizzo	Via Giuseppe Mazzini				
Limite velocità	30 km/h				
PENDENZA PERCORSO				Percorso piano	
SICUREZZA PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Protetto (percorso su marciapiede o su ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti)				X	X
Non protetto (percorso pedonale senza marciapiede su ciglio stradale non separato dalla carreggiata o esposto su corsi d'acqua)					
Percorso assente					
CONFORT DEL PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Presenza di panchine				X	
Percorso ampio > 150 cm				X	X
Buon orientamento (presenza di segnali toponomastici e/o linee guida)					
Complanarità (assenza di buche e/o sconnessioni)				X	X
PARCHEGGI RISERVATI					
Presente		Presente ma non a norma		Assente	
		Dimensioni: larghezza 3,20 m x 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso	X
FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI		Mobilità Presenza pedana e raccordo al percorso	Orientamento Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Confort Presenza di pensilina e/o panca	
Assente					



ACCESSIBILITA' PERCORSO		
Barriere architettoniche	Lato sx	Lato dx
Larghezza percorso < 90 cm	X	X
Elemento che riduce il passaggio < 90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.)	X	X
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)		
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)	X	X
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)	X	X
Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc.	X	
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)	X	X
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegna, ecc.)	X	X
Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)	X	
ATTRAVERSAMENTI PEDONALIX		
 Ubicazione	NON ACCESSIBILI Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo	INSICURO Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente
Presente		
VARIE	SI	NO
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato	X	
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti		
Illuminazione pubblica sufficiente	X	
LEGENDA		
 X Elemento a norma	 Non valutato per assenza dell'elemento	X elemento non a norma



FOTOGRAFIE






ALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA SPV01	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,84	A	



N. scheda SPV02	Codice V			Foto	
Riferimento luogo	Area verde				
Indirizzo	Via Giuseppe Mazzini				
Limite velocità	30 km/h				
PENDENZA PERCORSO				Percorso piano	
SICUREZZA PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Protetto (percorso su marciapiede o su ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti)				X	
Non protetto (percorso pedonale senza marciapiede su ciglio stradale non separato dalla carreggiata o esposto su corsi d'acqua)					
Percorso assente					
CONFORT DEL PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Presenza di panchine				X	
Percorso ampio > 150 cm					
Buon orientamento (presenza di segnali toponomastici e/o linee guida)				X	
Complanarità (assenza di buche e/o sconnessioni)					
PARCHEGGI RISERVATI					
Presente		Presente ma non a norma			Assente
		Dimensioni: larghezza 3,20 m x 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso	
					X
FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI		Mobilità Presenza pedana e raccordo al percorso	Orientamento Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Confort Presenza di pensilina e/o panca	
Assente					



ACCESSIBILITA' PERCORSO		
Barriere architettoniche	Lato sx	Lato dx
Larghezza percorso < 90 cm		
Elemento che riduce il passaggio < 90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.)		
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)	X	
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)		
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc.		
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegna, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)	X	
ATTRAVERSAMENTI PEDONALIX		
 Ubicazione	NON ACCESSIBILI Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo	INSICURO Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente
Presente		
VARIE		
	SI	NO
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato	X	
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti		
Illuminazione pubblica sufficiente	X	
LEGENDA		
 Elemento a norma	 Non valutato per assenza dell'elemento	 elemento non a norma



FOTOGRAFIE






VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA SPV02	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,77	A	



N. scheda SPV03	Codice V			Foto	
Riferimento luogo	Area verde Risorgiva Fontanon				
Indirizzo	Via Giuseppe Mazzini				
Limite velocità	30 km/h				
PENDENZA PERCORSO				Percorso piano	
SICUREZZA PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Protetto (percorso su marciapiede o su ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti)				X	
Non protetto (percorso pedonale senza marciapiede su ciglio stradale non separato dalla carreggiata o esposto su corsi d'acqua)					
Percorso assente					
CONFORT DEL PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Presenza di panchine				X	
Percorso ampio > 150 cm					
Buon orientamento (presenza di segnali toponomastici e/o linee guida)					
Complanarità (assenza di buche e/o sconnessioni)				X	
PARCHEGGI RISERVATI					
Presente		Presente ma non a norma			Assente
		Dimensioni: larghezza 3,20 m x 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso	X
FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI		Mobilità Presenza pedana e raccordo al percorso	Orientamento Visibilità segnaletica e informazioni leggibili		Confort Presenza di pensilina e/o panca
Assente					



ACCESSIBILITA' PERCORSO		
Barriere architettoniche	Lato sx	Lato dx
Larghezza percorso < 90 cm		
Elemento che riduce il passaggio < 90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.)		
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)		
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)		
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc.	X	X
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)	X	
ATTRAVERSAMENTI PEDONALIX		
 Ubicazione	NON ACCESSIBILI Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo	INSICURO Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente
Presente (nei pressi)		
VARIE		
	SI	NO
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato	X	
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti		
Illuminazione pubblica sufficiente	X	
LEGENDA		
 X Elemento a norma	 Non valutato per assenza dell'elemento	X elemento non a norma



FOTOGRAFIE





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA SPV03	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,77	A	



N. scheda SPV04	Codice V			Foto	
Riferimento luogo	Area a verde attrezzato				
Indirizzo	Via Asilo				
Limite velocità	30 km/h				
PENDENZA PERCORSO				Percorso piano	
SICUREZZA PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Protetto (percorso su marciapiede o su ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti)				X	X
Non protetto (percorso pedonale senza marciapiede su ciglio stradale non separato dalla carreggiata o esposto su corsi d'acqua)					
Percorso assente					
CONFORT DEL PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Presenza di panchine				X	X
Percorso ampio > 150 cm					
Buon orientamento (presenza di segnali toponomastici e/o linee guida)				X	X
Complanarità (assenza di buche e/o sconnessioni)				X	X
PARCHEGGI RISERVATI					
Presente		Presente ma non a norma		Assente	
		Dimensioni: larghezza 3,20 m x 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso	X
FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI		Mobilità Presenza pedana e raccordo al percorso	Orientamento Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Confort Presenza di pensilina e/o panca	



ACCESSIBILITA' PERCORSO		
Barriere architettoniche	Lato sx	Lato dx
Larghezza percorso < 90 cm	X	X
Elemento che riduce il passaggio < 90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.)	X	X
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)	X	X
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)	X	X
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)	X	X
Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc.	X	X
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)	X	X
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)	X	X
Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)	X	X
ATTRAVERSAMENTI PEDONALIX		
 Ubicazione	NON ACCESSIBILI Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo	INSICURO Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente
Assente		
VARIE	SI	NO
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato		
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti		
Illuminazione pubblica sufficiente		X
LEGENDA	X Elemento a norma <input type="checkbox"/> Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma	



FOTOGRAFIE





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA SPV04	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,80	A	



N. scheda SPU01	Codice U			Foto	
Riferimento luogo	Ambito "Via Roma "				
Indirizzo	Via Roma				
Limite velocità	30 km/h				
PENDENZA PERCORSO				Percorso piano	
SICUREZZA PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Protetto (percorso su marciapiede o su ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti)					
Non protetto (percorso pedonale senza marciapiede su ciglio stradale non separato dalla carreggiata o esposto su corsi d'acqua)				X	X
Percorso assente					
CONFORT DEL PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Presenza di panchine					
Percorso ampio > 150 cm					
Buon orientamento (presenza di segnali toponomastici e/o linee guida)					
Complanarità (assenza di buche e/o sconnessioni)					
PARCHEGGI RISERVATI					
Presente		Presente ma non a norma		Assente	
		Dimensioni: larghezza 3,20 m x 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso	X
FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI		Mobilità Presenza pedana e raccordo al percorso	Orientamento Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Confort Presenza di pensilina e/o panca	
Assente					



ACCESSIBILITA' PERCORSO		
Barriere architettoniche	Lato sx	Lato dx
Larghezza percorso < 90 cm	X	
Elemento che riduce il passaggio < 90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.)	X	X
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)	X	X
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)		
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc.	X	X
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)	X	X
ATTRAVERSAMENTI PEDONALIX		
 Ubicazione	NON ACCESSIBILI Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo	INSICURO Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente
Presente		X
VARIE		
	SI	NO
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato		X
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti		
Illuminazione pubblica sufficiente	X	
LEGENDA		
 X Elemento a norma	 Non valutato per assenza dell'elemento	X elemento non a norma



FOTOGRAFIE





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA SPU01	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,68	MA	



N. scheda SPU02	Codice U			Foto	
Riferimento luogo	Ambito "Area Verde retro Ufficio Postale "				
Indirizzo	Via Roma				
Limite velocità	30 km/h				
PENDENZA PERCORSO				Percorso piano	
SICUREZZA PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Protetto (percorso su marciapiede o su ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti)				X	X
Non protetto (percorso pedonale senza marciapiede su ciglio stradale non separato dalla carreggiata o esposto su corsi d'acqua)					
Percorso assente					
CONFORT DEL PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Presenza di panchine				X	X
Percorso ampio > 150 cm					
Buon orientamento (presenza di segnali toponomastici e/o linee guida)				X	X
Complanarità (assenza di buche e/o sconnessioni)				X	X
PARCHEGGI RISERVATI					
Presente		Presente ma non a norma			Assente
		Dimensioni: larghezza 3,20 m x 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso	X
FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI		Mobilità Presenza pedana e raccordo al percorso	Orientamento Visibilità segnaletica e informazioni leggibili		Confort Presenza di pensilina e/o panca
Assente					



ACCESSIBILITA' PERCORSO		
Barriere architettoniche	Lato sx	Lato dx
Larghezza percorso < 90 cm		
Elemento che riduce il passaggio < 90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.)		
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)		
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)	X	X
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione degradata, sdrucchiolevole, sconnessa, ecc.		
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)	X	X
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI		
 Ubicazione	NON ACCESSIBILI Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo	INSICURO Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente
Presente		
VARIE		
	SI	NO
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato		
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti		
Illuminazione pubblica sufficiente	X	
LEGENDA		
X Elemento a norma	 Non valutato per assenza dell'elemento	X elemento non a norma



FOTOGRAFIE





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA SPU02	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,94	A	



N. scheda SPU03	Codice U			Foto	
Riferimento luogo	Ambito "Via Domenico Pittarini "				
Indirizzo	Via D. Pittarini				
Limite velocità	30 km/h				
PENDENZA PERCORSO				Percorso piano	
SICUREZZA PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Protetto (percorso su marciapiede o su ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti)					
Non protetto (percorso pedonale senza marciapiede su ciglio stradale non separato dalla carreggiata o esposto su corsi d'acqua)					
Percorso assente					
CONFORT DEL PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Presenza di panchine					
Percorso ampio > 150 cm				X	X
Buon orientamento (presenza di segnali toponomastici e/o linee guida)					
Complanarità (assenza di buche e/o sconnessioni)					
PARCHEGGI RISERVATI					
Presente		Presente ma non a norma			Assente
Presente		Dimensioni: larghezza 3,20 m x 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso	
FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI		Mobilità Presenza pedana e raccordo al percorso	Orientamento Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Confort Presenza di pensilina e/o panca	



ACCESSIBILITA' PERCORSO		
Barriere architettoniche	Lato sx	Lato dx
Larghezza percorso < 90 cm	X	X
Elemento che riduce il passaggio < 90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.)	X	X
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)	X	X
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)	X	X
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)	X	X
Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc.	X	X
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)	X	X
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)	X	X
Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)	X	X
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI		
 Ubicazione	NON ACCESSIBILI Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo	INSICURO Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente
In prossimità	X	
VARIE		
	SI	NO
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato		
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti		
Illuminazione pubblica sufficiente	X	X
LEGENDA		
X Elemento a norma	 Non valutato per assenza dell'elemento	X elemento non a norma



FOTOGRAFIE





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA SPU03	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,80	A	



N. scheda SPU04	Codice U			Foto	
Riferimento luogo	Ambito "Via Giuseppe Garibaldi I "				
Indirizzo	Via G. Garibaldi				
Limite velocità	30 km/h				
PENDENZA PERCORSO				Percorso piano	
SICUREZZA PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Protetto (percorso su marciapiede o su ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti)					
Non protetto (percorso pedonale senza marciapiede su ciglio stradale non separato dalla carreggiata o esposto su corsi d'acqua)					X
Percorso assente				X	
CONFORT DEL PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Presenza di panchine					
Percorso ampio > 150 cm				X	X
Buon orientamento (presenza di segnali toponomastici e/o linee guida)					
Complanarità (assenza di buche e/o sconnessioni)				X	X
PARCHEGGI RISERVATI					
Presente		Presente ma non a norma		Assente	
		Dimensioni: larghezza 3,20 m x 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso	X
FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI		Mobilità Presenza pedana e raccordo al percorso	Orientamento Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Confort Presenza di pensilina e/o panca	
X			X	X	



ACCESSIBILITA' PERCORSO		
Barriere architettoniche	Lato sx	Lato dx
Larghezza percorso < 90 cm	X	X
Elemento che riduce il passaggio < 90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.)	X	X
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)	X	X
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)	X	X
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)	X	X
Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc.	X	X
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)	X	X
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)	X	X
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI		
 Ubicazione	NON ACCESSIBILI Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo	INSICURO Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente
Presente		X

VARIE	SI	NO
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato	X	
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti	X	
Illuminazione pubblica sufficiente	X	
LEGENDA X Elemento a norma Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma		



FOTOGRAFIE







VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA SPU04	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,30	NA	



N. scheda SPU05	Codice U			Foto	
Riferimento luogo	Ambito "Via Camillo Cavour I"				
Indirizzo	Via C. Cavour fino intersezione via Zanchetta				
Limite velocità	30 km/h				
PENDENZA PERCORSO				Percorso piano	
SICUREZZA PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Protetto (percorso su marciapiede o su ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti)				X	X
Non protetto (percorso pedonale senza marciapiede su ciglio stradale non separato dalla carreggiata o esposto su corsi d'acqua)					
Percorso assente					
CONFORT DEL PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Presenza di panchine					
Percorso ampio > 150 cm				X	X
Buon orientamento (presenza di segnali toponomastici e/o linee guida)					
Complanarità (assenza di buche e/o sconnessioni)				X	X
PARCHEGGI RISERVATI					
Presente		Presente ma non a norma			Assente
		Dimensioni: larghezza 3,20 m x 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso	X
FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI		Mobilità Presenza pedana e raccordo al percorso	Orientamento Visibilità segnaletica e informazioni leggibili		Confort Presenza di pensilina e/o panca
X					



ACCESSIBILITA' PERCORSO			Lato sx	Lato dx	
Barriere architettoniche					
Larghezza percorso < 90 cm			X	X	
Elemento che riduce il passaggio < 90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.)					
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)			X	X	
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)			X	X	
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)					
Pavimentazione degradata, sdrucciolevole, sconnessa, ecc.			X	X	
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)			X	X	
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)			X	X	
Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)			X	X	
ATTRAVERSAMENTI PEDONALIX					
	Ubicazione	NON ACCESSIBILI Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo	INSICURO Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente		
Presente			X		
VARIE			SI	NO	
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato				X	
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti			X		
Illuminazione pubblica sufficiente				X	
LEGENDA	 X	Elemento a norma		Non valutato per assenza dell'elemento	X  elemento non a norma



FOTOGRAFIE





Comune di S. Pietro in Gu | **P.E.B.A.**
Scheda rilievo spazi pubblici – Categoria: SP



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA SPU05	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,85	MA	



N. scheda SPU06	Codice U	Foto	
Riferimento luogo	Ambito "Via Camillo Cavour II "		
Indirizzo	Via C. Cavour fino a intersezione con via Brigata Julia		
Limite velocità	30 km/h		
PENDENZA PERCORSO		Percorso piano	
SICUREZZA PERCORSO		Lato sx	Lato dx
Protetto (percorso su marciapiede o su ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti)			
Non protetto (percorso pedonale senza marciapiede su ciglio stradale non separato dalla carreggiata o esposto su corsi d'acqua)			
Percorso assente			
CONFORT DEL PERCORSO		Lato sx	Lato dx
Presenza di panchine			
Percorso ampio > 150 cm			
Buon orientamento (presenza di segnali toponomastici e/o linee guida)			
Complanarità (assenza di buche e/o sconnessioni)			
PARCHEGGI RISERVATI			
Presente	Presente ma non a norma		Assente
	Dimensioni: larghezza 3,20 m x 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso
FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI	Mobilità Presenza pedana e raccordo al percorso	Orientamento Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Confort Presenza di pensilina e/o panca



ACCESSIBILITA' PERCORSO			Lato sx	Lato dx	
Barriere architettoniche					
Larghezza percorso < 90 cm			X		
Elemento che riduce il passaggio < 90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.)			X		
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)			X		
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)			X		
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)			X		
Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc.			X		
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)			X		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)					
Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)			X		
ATTRAVERSAMENTI PEDONALIX					
 Ubicazione	NON ACCESSIBILI	INSICURO			
	Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo	Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente			
	Presente				
VARIE			SI	NO	
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato			X		
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti					
Illuminazione pubblica sufficiente			X		
LEGENDA	 X	Elemento a norma		Non valutato per assenza dell'elemento	 X elemento non a norma



FOTOGRAFIE





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA SPU06	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,75	A	



N. scheda SPU07	Codice U			Foto	
Riferimento luogo	Ambito "Via Brigata Julia "				
Indirizzo	Via B. Julia fino incrocio con Via C. Cavour				
Limite velocità	30 km/h				
PENDENZA PERCORSO				Percorso piano	
SICUREZZA PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Protetto (percorso su marciapiede o su ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti)				X	X
Non protetto (percorso pedonale senza marciapiede su ciglio stradale non separato dalla carreggiata o esposto su corsi d'acqua)					
Percorso assente					
CONFORT DEL PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Presenza di panchine					
Percorso ampio > 150 cm				X	X
Buon orientamento (presenza di segnali toponomastici e/o linee guida)					
Complanarità (assenza di buche e/o sconnessioni)				X	X
PARCHEGGI RISERVATI					
Presente		Presente ma non a norma			Assente
X		Dimensioni: larghezza 3,20 m x 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso	
FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI		Mobilità Presenza pedana e raccordo al percorso	Orientamento Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Confort Presenza di pensilina e/o panca	
Assente					



ACCESSIBILITA' PERCORSO		
Barriere architettoniche	Lato sx	Lato dx
Larghezza percorso < 90 cm		
Elemento che riduce il passaggio < 90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.)		
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)		
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)		X
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc.		X
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)	X	X
ATTRAVERSAMENTI PEDONALIX		
 Ubicazione	NON ACCESSIBILI Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo	INSICURO Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente
Presente	X	
VARIE	SI	NO
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato		
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti		
Illuminazione pubblica sufficiente	X	
LEGENDA	X Elemento a norma <input type="checkbox"/> Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma	



FOTOGRAFIE





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA SPU07	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,80	A	



N. scheda SPU08	Codice U			Foto	
Riferimento luogo	Ambito "Via Giuseppe Garibaldi II "				
Indirizzo	Via G. Garibaldi fino ai Campi sportivi				
Limite velocità	30 km/h				
PENDENZA PERCORSO				Percorso piano	
SICUREZZA PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Protetto (percorso su marciapiede o su ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti)				X	X
Non protetto (percorso pedonale senza marciapiede su ciglio stradale non separato dalla carreggiata o esposto su corsi d'acqua)					
Percorso assente					
CONFORT DEL PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Presenza di panchine					
Percorso ampio > 150 cm					
Buon orientamento (presenza di segnali toponomastici e/o linee guida)					
Complanarità (assenza di buche e/o sconnessioni)				X	X
PARCHEGGI RISERVATI					
Presente		Presente ma non a norma			Assente
		Dimensioni: larghezza 3,20 m x 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso	
FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI		Mobilità Presenza pedana e raccordo al percorso	Orientamento Visibilità segnaletica e informazioni leggibili		Confort Presenza di pensilina e/o panca
X					



ACCESSIBILITA' PERCORSO		
Barriere architettoniche	Lato sx	Lato dx
Larghezza percorso < 90 cm		
Elemento che riduce il passaggio < 90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.)		X
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)		X
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)		X
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc.	X	X
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)	X	X
ATTRAVERSAMENTI PEDONALIX		
 Ubicazione	NON ACCESSIBILI Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo	INSICURO Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente
Presente		

VARIE	SI	NO
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato		
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti		
Illuminazione pubblica sufficiente		

LEGENDA X Elemento a norma Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma



FOTOGRAFIE





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA SPU08	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,70	A	



N. scheda SPU09	Codice U			Foto	
Riferimento luogo	Ambito " Via Asilo"				
Indirizzo	Via Asilo				
Limite velocità	30 km/h				
PENDENZA PERCORSO				Percorso piano	
SICUREZZA PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Protetto (percorso su marciapiede o su ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti)					
Non protetto (percorso pedonale senza marciapiede su ciglio stradale non separato dalla carreggiata o esposto su corsi d'acqua)				X	X
Percorso assente					
CONFORT DEL PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Presenza di panchine					
Percorso ampio > 150 cm					
Buon orientamento (presenza di segnali toponomastici e/o linee guida)				X	X
Complanarità (assenza di buche e/o sconnessioni)				X	X
PARCHEGGI RISERVATI					
Presente		Presente ma non a norma			Assente
X		Dimensioni: larghezza 3,20 m x 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso	
FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI		Mobilità Presenza pedana e raccordo al percorso	Orientamento Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Confort Presenza di pensilina e/o panca	
X				X	



ACCESSIBILITA' PERCORSO			Lato sx	Lato dx	
Barriere architettoniche					
Larghezza percorso < 90 cm			X	X	
Elemento che riduce il passaggio < 90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.)					
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)			X	X	
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)			X	X	
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)			X	X	
Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc.			X	X	
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)			X	X	
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)					
Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)			X	X	
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI					
 Ubicazione	NON ACCESSIBILI	INSICURO			
	Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo	Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente			
	Assente				
VARIE			SI	NO	
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato					
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti					
Illuminazione pubblica sufficiente				X	
LEGENDA	 X	Elemento a norma		Non valutato per assenza dell'elemento	X elemento non a norma



FOTOGRAFIE








VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA SPU09	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,65	MA	



N. scheda SPU10	Codice U			Foto	
Riferimento luogo	Ambito “ Via Vittorio Emanuele”				
Indirizzo	Via V. Emanuele fino a incrocio Via C.Cavour				
Limite velocità	30 km/h				
PENDENZA PERCORSO				Percorso piano	
SICUREZZA PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Protetto (percorso su marciapiede o su ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti)				X	X
Non protetto (percorso pedonale senza marciapiede su ciglio stradale non separato dalla carreggiata o esposto su corsi d'acqua)					
Percorso assente					
CONFORT DEL PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Presenza di panchine					
Percorso ampio > 150 cm				X	X
Buon orientamento (presenza di segnali toponomastici e/o linee guida)					
Complanarità (assenza di buche e/o sconnessioni)				X	X
PARCHEGGI RISERVATI					
Presente		Presente ma non a norma			Assente
X		Dimensioni: larghezza 3,20 m x 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso	
FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI		Mobilità Presenza pedana e raccordo al percorso	Orientamento Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Confort Presenza di pensilina e/o panca	
Assente					



ACCESSIBILITA' PERCORSO			Lato sx	Lato dx	
Barriere architettoniche					
Larghezza percorso < 90 cm			X	X	
Elemento che riduce il passaggio < 90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.)			X	X	
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)					
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)			X	X	
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)					
Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc.			X	X	
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)					
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)					
Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)			X	X	
ATTRAVERSAMENTI PEDONALIX					
 Ubicazione	NON ACCESSIBILI	INSICURO			
	Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo	Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente			
	Presente				
VARIE			SI	NO	
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato			X		
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti			X		
Illuminazione pubblica sufficiente				X	
LEGENDA	 X	Elemento a norma		Non valutato per assenza dell'elemento	 X elemento non a norma



FOTOGRAFIE





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA SPU10	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,68	MA	



N. scheda SPU11	Codice U			Foto	
Riferimento luogo	Ambito " Piazza Prandina- Monumento"				
Indirizzo	Piazza Prandina				
Limite velocità	30 km/h				
PENDENZA PERCORSO				Percorso piano	
SICUREZZA PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Protetto (percorso su marciapiede o su ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti)				X	X
Non protetto (percorso pedonale senza marciapiede su ciglio stradale non separato dalla carreggiata o esposto su corsi d'acqua)					
Percorso assente					
CONFORT DEL PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Presenza di panchine					
Percorso ampio > 150 cm					
Buon orientamento (presenza di segnali toponomastici e/o linee guida)				X	X
Complanarità (assenza di buche e/o sconnessioni)				X	X
PARCHEGGI RISERVATI					
Presente		Presente ma non a norma			Assente
X		Dimensioni: larghezza 3,20 m x 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso	
FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI		Mobilità Presenza pedana e raccordo al percorso	Orientamento Visibilità segnaletica e informazioni leggibili		Confort Presenza di pensilina e/o panca
Assente					



ACCESSIBILITA' PERCORSO		
Barriere architettoniche	Lato sx	Lato dx
Larghezza percorso < 90 cm	X	X
Elemento che riduce il passaggio < 90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.)	X	X
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)	X	X
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)	X	X
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione degradata, sdrucchiolevole, sconnessa, ecc.	X	X
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)	X	X
ATTRAVERSAMENTI PEDONALIX		
 Ubicazione	NON ACCESSIBILI Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo	INSICURO Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente
Presente		

VARIE	SI	NO
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato	X	
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti		
Illuminazione pubblica sufficiente	X	

LEGENDA X Elemento a norma Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma



FOTOGRAFIE






VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEMA SPU11	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,80	A	



N. scheda SPU12	Codice U			Foto	
Riferimento luogo	Ambito "Piazza Prandina- Chiesa Parrocchiale San Lorenzo--Sala Teatro Parrocchiale Don G.Mattiello-Oratorio"				
Indirizzo	Piazza Prandina				
Limite velocità	30 km/h				
PENDENZA PERCORSO				Percorso piano	
SICUREZZA PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Protetto (percorso su marciapiede o su ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti)				X	X
Non protetto (percorso pedonale senza marciapiede su ciglio stradale non separato dalla carreggiata o esposto su corsi d'acqua)					
Percorso assente					
CONFORT DEL PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Presenza di panchine				X	X
Percorso ampio > 150 cm				X	X
Buon orientamento (presenza di segnali toponomastici e/o linee guida)					
Complanarità (assenza di buche e/o sconnessioni)				X	X
PARCHEGGI RISERVATI					
Presente		Presente ma non a norma			Assente
X		Dimensioni: larghezza 3,20 m x 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso	
FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI		Mobilità Presenza pedana e raccordo al percorso	Orientamento Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Confort Presenza di pensilina e/o panca	
Assente					



ACCESSIBILITA' PERCORSO			Lato sx	Lato dx
Barriere architettoniche				
Larghezza percorso < 90 cm			X	X
Elemento che riduce il passaggio < 90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.)			X	X
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)				
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)			X	X
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)				
Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc.				
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)				
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)				
Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)			X	X
ATTRAVERSAMENTI PEDONALIX				
	Ubicazione	NON ACCESSIBILI Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo	INSICURO Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente	
Presente				
VARIE			SI	NO
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato				
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti				
Illuminazione pubblica sufficiente			X	
LEGENDA	 Elemento a norma	 Non valutato per assenza dell'elemento	 elemento non a norma	



FOTOGRAFIE







VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA SPU012	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,75	A	



N. scheda SPU13	Codice U			Foto	
Riferimento luogo	Ambito "Via Zanchetta"				
Indirizzo	Via Zanchetta				
Limite velocità	30 km/h				
PENDENZA PERCORSO				Percorso piano	
SICUREZZA PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Protetto (percorso su marciapiede o su ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti)				X	
Non protetto (percorso pedonale senza marciapiede su ciglio stradale non separato dalla carreggiata o esposto su corsi d'acqua)					
Percorso assente					
CONFORT DEL PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Presenza di panchine					
Percorso ampio > 150 cm				X	
Buon orientamento (presenza di segnali toponomastici e/o linee guida)					
Complanarità (assenza di buche e/o sconnessioni)				X	
PARCHEGGI RISERVATI					
Presente		Presente ma non a norma		Assente	
		Dimensioni: larghezza 3,20 m x 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso	X
FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI		Mobilità Presenza pedana e raccordo al percorso	Orientamento Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Confort Presenza di pensilina e/o panca	
Assente					



ACCESSIBILITA' PERCORSO		
Barriere architettoniche	Lato sx	Lato dx
Larghezza percorso < 90 cm	X	
Elemento che riduce il passaggio < 90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.)	X	
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)	X	
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)		
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc.	X	
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)	X	X
ATTRAVERSAMENTI PEDONALIX		
 Ubicazione	NON ACCESSIBILI Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo	INSICURO Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente
Presente		
VARIE	SI	NO
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato		
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti		
Illuminazione pubblica sufficiente		
LEGENDA	X Elemento a norma <input type="checkbox"/> Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma	



FOTOGRAFIE





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA SPU13	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,80	A	



N. scheda SPU14	Codice U			Foto	
Riferimento luogo	Ambito "Via Tasca - parcheggio Cimitero"				
Indirizzo	Via Francesco Tasca				
Limite velocità	30 km/h				
PENDENZA PERCORSO				Percorso piano	
SICUREZZA PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Protetto (percorso su marciapiede o su ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti)				X	X
Non protetto (percorso pedonale senza marciapiede su ciglio stradale non separato dalla carreggiata o esposto su corsi d'acqua)					
Percorso assente					
CONFORT DEL PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Presenza di panchine					
Percorso ampio > 150 cm				X	X
Buon orientamento (presenza di segnali toponomastici e/o linee guida)					
Complanarità (assenza di buche e/o sconnessioni)				X	X
PARCHEGGI RISERVATI					
Presente		Presente ma non a norma		Assente	
		Dimensioni: larghezza 3,20 m x 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso	X
FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI		Mobilità Presenza pedana e raccordo al percorso	Orientamento Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Confort Presenza di pensilina e/o panca	
Assente					



ACCESSIBILITA' PERCORSO			Lato sx	Lato dx
Barriere architettoniche				
Larghezza percorso < 90 cm			X	X
Elemento che riduce il passaggio < 90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.)			X	X
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)				
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)			X	X
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)				
Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc.			X	X
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)				
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)				
Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)			X	X
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI				
 Ubicazione	NON ACCESSIBILI	INSICURO		
	Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo	Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente		
	Presente			
VARIE			SI	NO
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato			X	
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti				
Illuminazione pubblica sufficiente				X
LEGENDA	<input checked="" type="checkbox"/> Elemento a norma	<input type="checkbox"/> Non valutato per assenza dell'elemento	<input checked="" type="checkbox"/> elemento non a norma	



FOTOGRAFIE





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA SPU14	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,85	A	




N. scheda SPU15	Codice U			Foto	
Riferimento luogo	Ambito "Via Francesco Tasca"				
Indirizzo	Via F. Tasca fino Piazza Prandina				
Limite velocità	30 km/h				
PENDENZA PERCORSO				Percorso piano	
SICUREZZA PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Protetto (percorso su marciapiede o su ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti)				X	X
Non protetto (percorso pedonale senza marciapiede su ciglio stradale non separato dalla carreggiata o esposto su corsi d'acqua)				X TRATTI	X TRATTI
Percorso assente					
CONFORT DEL PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Presenza di panchine					
Percorso ampio > 150 cm				X	X
Buon orientamento (presenza di segnali toponomastici e/o linee guida)					
Complanarità (assenza di buche e/o sconnessioni)				X	X
PARCHEGGI RISERVATI					
Presente		Presente ma non a norma			Assente
X		Dimensioni: larghezza 3,20 m x 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso	
FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI		Mobilità Presenza pedana e raccordo al percorso	Orientamento Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Confort Presenza di pensilina e/o panca	



ACCESSIBILITA' PERCORSO			
Barriere architettoniche	Lato sx	Lato dx	
Larghezza percorso < 90 cm			
Elemento che riduce il passaggio < 90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.)	X TRATTI	X TRATTI	
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)			
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)			
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)			
Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc.			
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)	X	X	
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)			
Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)	X	X	
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI			
 Ubicazione	NON ACCESSIBILI Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo	INSICURO Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente	
Presente			
VARIE		SI	NO
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato		X	
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti			
Illuminazione pubblica sufficiente			X
LEGENDA	X Elemento a norma	<input type="checkbox"/> Non valutato per assenza dell'elemento	X elemento non a norma



FOTOGRAFIE









VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA SPU15	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,68	MA	



N. scheda SPU16	Codice U			Foto	
Riferimento luogo	Ambito "Via Giuseppe Mazzini"				
Indirizzo	Via G. Mazzini fino incrocio Cimitero				
Limite velocità	30 km/h				
PENDENZA PERCORSO				Percorso piano	
SICUREZZA PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Protetto (percorso su marciapiede o su ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti)				X	X
Non protetto (percorso pedonale senza marciapiede su ciglio stradale non separato dalla carreggiata o esposto su corsi d'acqua)					
Percorso assente					
CONFORT DEL PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Presenza di panchine					
Percorso ampio > 150 cm				X	X
Buon orientamento (presenza di segnali toponomastici e/o linee guida)					
Complanarità (assenza di buche e/o sconnessioni)				X	X
PARCHEGGI RISERVATI					
Presente		Presente ma non a norma		Assente	
X		Dimensioni: larghezza 3,20 m x 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso	
FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI		Mobilità Presenza pedana e raccordo al percorso	Orientamento Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Confort Presenza di pensilina e/o panca	
Assente					



ACCESSIBILITA' PERCORSO		
Barriere architettoniche	Lato sx	Lato dx
Larghezza percorso < 90 cm	X	X
Elemento che riduce il passaggio < 90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.)	X	X
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)		
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)	X	X
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)		
Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc.	X	X
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)		
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)	X	X
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI		
 Ubicazione	NON ACCESSIBILI Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo	INSICURO Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente
Presente		

VARIE	SI	NO
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato	X	
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti		
Illuminazione pubblica sufficiente	X	
LEGENDA X Elemento a norma Non valutato per assenza dell'elemento X elemento non a norma		



FOTOGRAFIE





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA SPU16	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,68	MA	



N. scheda SPU17	Codice U			Foto	
Riferimento luogo	Ambito "Via Don Luigi Sturzo"				
Indirizzo	Via Don Luigi Sturzo				
Limite velocità	30 km/h				
PENDENZA PERCORSO				Percorso piano	
SICUREZZA PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Protetto (percorso su marciapiede o su ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti)				X	X
Non protetto (percorso pedonale senza marciapiede su ciglio stradale non separato dalla carreggiata o esposto su corsi d'acqua)					
Percorso assente					
CONFORT DEL PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Presenza di panchine					
Percorso ampio > 150 cm				X	X
Buon orientamento (presenza di segnali toponomastici e/o linee guida)					
Complanarità (assenza di buche e/o sconnessioni)				X	X
PARCHEGGI RISERVATI					
Presente		Presente ma non a norma			Assente
		Dimensioni: larghezza 3,20 m x 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso	X
FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI		Mobilità Presenza pedana e raccordo al percorso	Orientamento Visibilità segnaletica e informazioni leggibili		Confort Presenza di pensilina e/o panca



ACCESSIBILITA' PERCORSO			Lato sx	Lato dx
Barriere architettoniche				
Larghezza percorso < 90 cm			X	X
Elemento che riduce il passaggio < 90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.)			X	X
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)				
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)			X	X
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)			X	X
Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc.			X	X
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)			X	X
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)			X	X
Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)			X	X
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI				
 Ubicazione	NON ACCESSIBILI	INSICURO		
	Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo	Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente		
	Presente			
VARIE			SI	NO
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato				
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti				
Illuminazione pubblica sufficiente			X	
LEGENDA	X Elemento a norma	 Non valutato per assenza dell'elemento	X elemento non a norma	



FOTOGRAFIE





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA SPU17	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,68	MA	



N. scheda SPU18	Codice U			Foto	
Riferimento luogo	Ambito "Retro Palestra comunale- Via Comboni"				
Indirizzo	Via Comboni				
Limite velocità	30 km/h				
PENDENZA PERCORSO				Percorso piano	
SICUREZZA PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Protetto (percorso su marciapiede o su ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti)				X	X
Non protetto (percorso pedonale senza marciapiede su ciglio stradale non separato dalla carreggiata o esposto su corsi d'acqua)					
Percorso assente					
CONFORT DEL PERCORSO				Lato sx	Lato dx
Presenza di panchine					
Percorso ampio > 150 cm				X	X
Buon orientamento (presenza di segnali toponomastici e/o linee guida)				X	X
Complanarità (assenza di buche e/o sconnessioni)				X	X
PARCHEGGI RISERVATI					
Presente		Presente ma non a norma		Assente	
X		Dimensioni: larghezza 3,20 m x 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	X	
			Accessibilità: raccordo al percorso		
FERMATE MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI		Mobilità Presenza pedana e raccordo al percorso	Orientamento Visibilità segnaletica e informazioni leggibili	Confort Presenza di pensilina e/o panca	
Assente					



ACCESSIBILITA' PERCORSO		
Barriere architettoniche	Lato sx	Lato dx
Larghezza percorso < 90 cm	X	X
Elemento che riduce il passaggio < 90 cm (palo, lampione, albero, auto, ecc.)	X	X
Assenza di allargamenti per consentire rotazione carrozzina (dim. 1,40 m x 1,40 m ogni 10 m)	X	X
Elemento sporgente o rientrante nel pavimento (pozzetto, griglia, ecc.)	X	X
Pendenza trasversale al senso di marcia < 2% (in particolare nei passai carrai)	X	X
Pavimentazione degradata, sdruciolevole, sconnessa, ecc.	X	X
Gradino h > 2,50 cm (percorso interrotto)	X	X
Presenza di elemento h da terra < 1,90 m (tenda, insegne, ecc.)		
Assenza di segnali cromatici e/o tattili nelle variazioni di livello (intersezione tra percorso pedonale e zona carrabile)	X	X
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI		
 Ubicazione	NON ACCESSIBILI Assenza raccordo percorso (gradino > 2,50 cm) e/o assenza slargo	INSICURO Elevata velocità auto e/o segnaletica orizzontale o verticale carente
Presente		

VARIE	SI	NO
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato	X	
I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti		
Illuminazione pubblica sufficiente		X
LEGENDA	 X	 Non valutato per assenza dell'elemento
	 Elemento a norma	 X elemento non a norma



FOTOGRAFIE







VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA SPU18	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,39	NA	