



REGIONE DEL VENETO
PROVINCIA DI PADOVA
COMUNE DI SAN PIETRO IN GU

ELABORATO
A1

P.E.B.A. | PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

L.R. 12 luglio 2007 n.16 e DGRV n.841/2009



Schede Analisi Edifici pubblici

COMUNE DI
SAN PIETRO IN GU

Sindaco
Paolo Polati

Segretario Comunale
Dott. Francesco Sorace

*Responsabile Urbanistica
Edilizia Privata*
Dott. Alberto Franco

PROGETTAZIONE
"MRM PLUS"

Dott. Pian. Michele Miotello
(capogruppo)
Dott. Urb. Gianluca Malaspina
Dott.ssa Urb. Sara Malgaretto



ADOZIONE
DGC N. ____ DEL ____

APPROVAZIONE
DCC N. ____ DEL ____

MAGGIO 2021



ELENCO SCHEDE RILIEVO EDIFICI PUBBLICI

Codice id.	Descrizione	Ubicazione
E.A.01	Centro civico	Piazza Prandina
E.I.01	Istituto comprensivo - Scuola Secondaria di I Grado Monsignor B. Castegnero	Via Asilo
E.I.02	Istituto Comprensivo – Scuola primaria “G. Marconi”	Via Asilo
E.I.03	Ex scuola “Barche”	Via Barche
E.M.01	ex Casa accoglienza	Via Roma
E.M.02	Casa per anziani B. Julia	Via Brigata Julia
E.M.03	Magazzino comunale	Piazza Prandina
E.M.04	Sede Municipio	Piazza Prandina
E.M.05	Centro culturale	Via Don Lorenzo Milani
E.M06	Archivio comunale	Via Fornace
E.S.01	Impianti sportivi comunali (campi sportivi, tennis e piscina)	Via Giuseppe Garibaldi
E.S.02	Palestra comunale	Via Asilo

LEGENDA

- ⇒ M: edifici pubblici comunali;
- ⇒ I: edifici scolastici e dedicati all’istruzione in genere;
- ⇒ S: edifici ospitanti attività sportive e ludico ricreative;
- ⇒ A: edifici pubblici ospitanti associazioni, ecc.



N. scheda		Codice edificio A			Foto																																																															
EA01																																																																				
Nome e funzione		Centro Civico																																																																		
Indirizzo		Piazza Prandina n. 24																																																																		
PARCHEGGIO RISERVATO																																																																				
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE																																																															
X		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 20%;">Pavimento</td> <td colspan="3">Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="3">In buono stato</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rampa</td> <td colspan="3">Assente</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Rampa</td> <td colspan="3">Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td rowspan="4">Porta accesso</td> <td colspan="3">Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td colspan="3">Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td colspan="3">Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td colspan="3">Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Porta a vetri</td> <td colspan="3">Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Segnaletica</td> <td colspan="3">Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td colspan="3">Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table>						1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole						In buono stato			X	2	Rampa	Assente			X	3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano				4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm			X	5	Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			X	6	Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			X	7	Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			X	8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			X	9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			X	10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole																																																																		
		In buono stato			X																																																															
2	Rampa	Assente			X																																																															
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano																																																																		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm			X																																																															
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			X																																																															
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			X																																																															
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			X																																																															
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			X																																																															
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			X																																																															
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X																																																															
SERVIZI IGIENICI																																																																				



11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	X
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	X
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	X
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	Corrimano presente solo su un lato
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X



32	Presenza di gradini > 2,50 cm	X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm	X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m	X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucchiolo	X

LEGENDA



Elemento a norma



Non valutato per assenza elemento



Elemento non a norma

NOTE:

⇒ non è presente una rampa nei pressi dell'entrata e del posto auto riservato; si segnala la presenza di un gradino (marciapiede esistente)



FOTOGRAFIE



Fonte edificio – entrata



Vano scale con ascensore



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA EM01	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,92	A	



N. scheda		Codice edificio I			Foto																																																															
EI01																																																																				
Nome e funzione		Istituto comprensivo – Scuola Secondaria di 1° grado “Monsignor B. Castegnero																																																																		
Indirizzo																																																																				
PARCHEGGIO RISERVATO																																																																				
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE																																																															
X		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 20%;">Pavimento</td> <td colspan="3">Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="3">In buono stato</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rampa</td> <td colspan="3">Assente</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Rampa</td> <td colspan="3">Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td rowspan="4">Porta accesso</td> <td colspan="3">Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td colspan="3">Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td colspan="3">Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td colspan="3">Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Porta a vetri</td> <td colspan="3">Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Segnaletica</td> <td colspan="3">Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td colspan="3">Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table>						1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			X			In buono stato			X	2	Rampa	Assente				3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano				4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm			X	5	Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			X	6	Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			X	7	Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			X	8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			X	9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			X	10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			X																																																															
		In buono stato			X																																																															
2	Rampa	Assente																																																																		
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano																																																																		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm			X																																																															
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			X																																																															
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			X																																																															
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			X																																																															
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			X																																																															
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			X																																																															
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X																																																															
SERVIZI IGIENICI																																																																				



11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	X
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x 140 cm)	X
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	X
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X



32	Presenza di gradini > 2,50 cm	X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm	X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m	X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	X

LEGENDA

Elemento a norma



Elemento a norma



Non valutato per assenza elemento



Elemento non a norma

NOTE:

⇒ bagni a norma per disabili sono al piano terra



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA EI01	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,96	A	



N. scheda		Codice edificio I			Foto
E102					
Nome e funzione		Istituto comprensivo – Scuola primaria “G. Marconi”			
Indirizzo					
PARCHEGGIO RISERVATO					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
1		Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		X
			In buono stato		X
2		Rampa	Assente		
3		Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		X
4		Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm		X
5			Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6			Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		X
7			Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8		Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9		Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10			Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI					



11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	X
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x 140 cm)	X
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	X
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X



32	Presenza di gradini > 2,50 cm	X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm	X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m	X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	X

LEGENDA

Elemento a norma

X

Elemento a norma

Non valutato per assenza elemento

X

Elemento non a norma

NOTE:

⇒ bagni a norma per disabili al piano terra e piano primo



FOTOGRAFIE



Posto auto riservato per trasporto studenti di fronte scuola elementare



Rampa di accesso



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA EI02	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,95	A	



N. scheda EI03		Codice edificio M			Foto																																																																										
Nome e funzione		Ex Scuola "Barche"																																																																													
Indirizzo		Via Barche																																																																													
PARCHEGGIO RISERVATO																																																																															
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE																																																																										
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 20%;">Pavimento</td> <td colspan="3">Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="3">In buono stato</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rampa</td> <td colspan="3">Assente</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Rampa</td> <td colspan="3">Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td rowspan="4">Porta accesso</td> <td colspan="3">Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td colspan="3">Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td colspan="3">Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td colspan="3">Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Porta a vetri</td> <td colspan="3">Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td rowspan="2">Segnaletica</td> <td colspan="3">Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td colspan="3">Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>							1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			X				In buono stato					2	Rampa	Assente					3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			X		4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm					5	Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione					6	Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento					7	Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			X		8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			X		9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			X		10	Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X	
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			X																																																																										
		In buono stato																																																																													
2	Rampa	Assente																																																																													
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano			X																																																																										
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm																																																																													
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione																																																																													
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento																																																																													
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			X																																																																										
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			X																																																																										
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			X																																																																										
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X																																																																										
SERVIZI IGIENICI																																																																															



11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X



32	Presenza di gradini > 2,50 cm	
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm	
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m	
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucchiolo	

LEGENDA

	Elemento a norma
	Non valutato per assenza elemento
	Elemento non a norma

NOTE:



FOTOGRAFIE





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA EI03	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,21	NA	



N. scheda		Codice edificio M			Foto																																																															
EM01																																																																				
Nome e funzione		Ex casa accoglienza																																																																		
Indirizzo		Via Roma																																																																		
PARCHEGGIO RISERVATO																																																																				
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE																																																															
		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	X																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 20%;">Pavimento</td> <td colspan="3">Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="3">In buono stato</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rampa</td> <td colspan="3">Assente</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Rampa</td> <td colspan="3">Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td rowspan="4">Porta accesso</td> <td colspan="3">Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td colspan="3">Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td colspan="3">Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td colspan="3">Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Porta a vetri</td> <td colspan="3">Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Segnaletica</td> <td colspan="3">Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td colspan="3">Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table>						1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			X			In buono stato			X	2	Rampa	Assente			X	3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano				4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm			X	5	Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			X	6	Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			X	7	Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			X	8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			X	9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			X	10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			X																																																															
		In buono stato			X																																																															
2	Rampa	Assente			X																																																															
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano																																																																		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm			X																																																															
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			X																																																															
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			X																																																															
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			X																																																															
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			X																																																															
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			X																																																															
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X																																																															
SERVIZI IGIENICI																																																																				



11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x 140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X



32	Presenza di gradini > 2,50 cm	X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm	
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m	
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	X

LEGENDA

X

Elemento a norma

Non valutato per assenza elemento

X

Elemento non a norma

NOTE:

⇒ Necessario un progetto di ristrutturazione globale con demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente; in tal caso la dimensione della carreggiata nell'ultimo tratto, almeno in senso unico, non permetterà comunque la realizzazione di un nuovo marciapiede per l'accesso.



FOTOGRAFIE



Fonte principale edificio



Retro dell'edificio



Stradina di accesso all'edificio





VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA EM01	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,15	NA	



N. scheda EM02		Codice edificio M			Foto 																																									
Nome e funzione		Case per anziani di via Julia																																												
Indirizzo		Via B. Julia																																												
PARCHEGGIO RISERVATO																																														
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE																																									
X		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 20%;">Pavimento</td> <td style="width: 55%;">Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>In buono stato</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rampa</td> <td>Assente</td> <td style="text-align: center;">Non necessaria</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Rampa</td> <td>Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td rowspan="4">Porta accesso</td> <td>Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Porta a vetri</td> <td>Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Segnaletica</td> <td>Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td>Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>						1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole	X			In buono stato	X	2	Rampa	Assente	Non necessaria	3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm	X	5	Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	X	6	Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	X	7	Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	X	8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	X	9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X	10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole	X																																											
		In buono stato	X																																											
2	Rampa	Assente	Non necessaria																																											
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano																																												
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm	X																																											
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione	X																																											
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento	X																																											
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm	X																																											
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza	X																																											
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile	X																																											
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)	X																																											
SERVIZI IGIENICI																																														



11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x 140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X



32	Presenza di gradini > 2,50 cm	X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm	X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m	X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	X

LEGENDA

Elemento a norma

X

Elemento a norma

Non valutato per assenza elemento

X

Elemento non a norma

NOTE:


- ⇒ segnaletica posto auto riservato da rifare;
- ⇒ da rifare attraversamento pedonale (rialzato o con tecnica street print).



FOTOGRAFIE



Fonte edificio con posto auto riservato– entrata



Attraversamento pedonale di fronte all'edificio



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA EM02	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,89	A	



N. scheda		Codice edificio M			Foto																																																																
EM03																																																																					
Nome e funzione		Magazzino comunale																																																																			
Indirizzo		Piazza Prandina																																																																			
PARCHEGGIO RISERVATO																																																																					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE																																																																
X		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 20%;">Pavimento</td> <td colspan="3">Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="3">In buono stato</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rampa</td> <td colspan="3">Assente</td> <td style="text-align: center;">Non necessaria</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Rampa</td> <td colspan="3">Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td rowspan="3">Porta accesso</td> <td colspan="3">Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td colspan="3">Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td colspan="3">Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td colspan="3">Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Porta a vetri</td> <td colspan="3">Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Segnaletica</td> <td colspan="3">Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td colspan="3">Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>						1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole						In buono stato			X	2	Rampa	Assente			Non necessaria	3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano				4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm				5	Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione				6	Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento				7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			X	8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			X	9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			X	10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole																																																																			
		In buono stato			X																																																																
2	Rampa	Assente			Non necessaria																																																																
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano																																																																			
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm																																																																			
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione																																																																			
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento																																																																			
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			X																																																																
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			X																																																																
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			X																																																																
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X																																																																
SERVIZI IGIENICI																																																																					



11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x 140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X



32	Presenza di gradini > 2,50 cm	X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm	
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m	
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	
LEGENDA		
Elemento a norma		
X	Elemento a norma	
	Non valutato per assenza elemento	
X	Elemento non a norma	

NOTE:

- ⇒ da prevedere rampa interna con eliminazione gradino;
- ⇒ dotazione di sanitaria adeguati per wx.



FOTOGRAFIE



Entrata ufficio e servizi



Servizi igienici



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA EM03	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,72	A	



N. scheda	Codice edificio M			Foto
EM04				
Nome e funzione	Sede municipale			
Indirizzo	Piazza Prandina n. 37			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		X
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				



11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	X
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	X
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	X
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	X
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25		Illuminazione debole	X
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		X
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X



32	Presenza di gradini > 2,50 cm	X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm	X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m	X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	X
LEGENDA		
Elemento a norma		
X	Elemento a norma	
	Non valutato per assenza elemento	
X	Elemento non a norma	

NOTE:



FOTOGRAFIE



Fronte principale edificio



Rampa scale dal P.T. ai piani superiori



Gradini interni



Vano ascensore



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA EM04	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,89	A	



N. scheda		Codice edificio M		Foto
EM05				
Nome e funzione		Centro culturale		
Indirizzo		Via Don Lorenzo Milani		
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA		ASSENTE
X		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		X
		In buono stato		
2	Rampa	Assente		X
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X



SERVIZI IGIENICI			
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	X	
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	X	
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	X	
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X (montacarichi)	
16	Ascensore	Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	X
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25	Illuminazione debole	X	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra	X	
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi	X	
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia	X	
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile	X	




31	Luca netta delle porte interne inferiore a 75 cm	X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm	X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm	X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m	X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	X

LEGENDA

Elemento a norma



Elemento a norma



Non valutato per assenza elemento



Elemento non a norma

NOTE:

⇒ da prevedere sistemazione della pavimentazione esterna con percorso dedicato



FOTOGRAFIE



Particolare ingresso edificio con pavimentazione esterna



Particolare pavimentazione esterna



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA EM05	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,88	A	



N. scheda		Codice edificio M			Foto																																																																
EM06																																																																					
Nome e funzione		Archivio comunale																																																																			
Indirizzo		Via Fornace																																																																			
PARCHEGGIO RISERVATO																																																																					
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE																																																																
X		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 20%;">Pavimento</td> <td colspan="3">Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="3">In buono stato</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rampa</td> <td colspan="3">Assente</td> <td style="text-align: center;">Non necessaria</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Rampa</td> <td colspan="3">Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td rowspan="3">Porta accesso</td> <td colspan="3">Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td colspan="3">Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td colspan="3">Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td colspan="3">Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Porta a vetri</td> <td colspan="3">Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Segnaletica</td> <td colspan="3">Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td colspan="3">Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>						1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole						In buono stato			X	2	Rampa	Assente			Non necessaria	3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano				4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm			X	5	Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			X	6	Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			X	7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm				8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			X	9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			X	10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole																																																																			
		In buono stato			X																																																																
2	Rampa	Assente			Non necessaria																																																																
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano																																																																			
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm			X																																																																
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			X																																																																
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			X																																																																
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm																																																																			
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			X																																																																
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			X																																																																
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X																																																																



SERVIZI IGIENICI			
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	X	
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	Solo un piano + soppalco Predisposizione per ascensore	
16	Ascensore	Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25	Illuminazione debole		
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra	X	
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi	X	
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile	X	



31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm	X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm	
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm	
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m	
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	

LEGENDA

Elemento a norma

X

Elemento a norma

Non valutato per assenza elemento

X

Elemento non a norma

NOTE:



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA EM06	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,68	MA	



N. scheda	Codice edificio S			Foto
ES01				
Nome e funzione	Impianti sportivi comunali (edificio spogliatoi)			
Indirizzo	Via G. Garibaldi n. 93			
PARCHEGGIO RISERVATO				
PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
X	Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole		
		In buono stato		X
2	Rampa	Assente		
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano		
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm		X
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione		X
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento		X
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm		X
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza		X
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile		X
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)		X
SERVIZI IGIENICI				



11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm		X
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento		X
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento		X
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)		X
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Ascensore	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	
16		Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x 140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	
25		Illuminazione debole	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra		X
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi		X
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile		X
31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm		X



32	Presenza di gradini > 2,50 cm	X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm	X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m	X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	

LEGENDA

Elemento a norma

X

Elemento a norma

Non valutato per assenza elemento

X

Elemento non a norma

NOTE:

⇒ Da prevedere rifacimento segnaletica piazzale antistante gli impianti sportivi



FOTOGRAFIE



Ingresso edificio spogliatoio



Particolare piazzale ingresso impianti sportivi



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA ES01	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,80	A	



N. scheda		Codice edificio S			Foto																																																													
ES02																																																																		
Nome e funzione		Palestra comunale																																																																
Indirizzo		Via Asilo n. 16																																																																
PARCHEGGIO RISERVATO																																																																		
PRESENTE		PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE																																																													
X		Dimensioni: largo < 3,20 m, lungo 0,60 m se in linea	Segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	Accessibilità: raccordo al percorso di collegamento																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">1</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Pavimento</td> <td colspan="3">Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td colspan="3">In buono stato</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Rampa</td> <td colspan="3">Assente</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Rampa</td> <td colspan="3">Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">Porta accesso</td> <td colspan="3">Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td colspan="3">Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td colspan="3">Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td colspan="3">Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">Porta a vetri</td> <td colspan="3">Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">Segnaletica</td> <td colspan="3">Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td></td> <td colspan="3">Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table>						1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			X	In buono stato				2	Rampa	Assente			X	3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano				4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm			X	5	Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			X	6	Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			X	7	Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			X	8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			X	9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			X	10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X
1	Pavimento	Con finitura degradata, sconnessa o sdruciolevole			X																																																													
		In buono stato																																																																
2	Rampa	Assente			X																																																													
3	Rampa	Non a norma: ripida (pendenza > 8%), o priva di variazione cromatica, o priva di corrimano																																																																
4	Porta accesso	Zona anti/retrostante non complanare e/o con profondità 140cm x 140 cm			X																																																													
5		Luce netta < 80 cm o può essere aperta solo con una forte pressione			X																																																													
6		Presenza di elementi che sporgono (specificare quali) più di 2,50 cm da quota pavimento			X																																																													
7		Campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra tra 40 cm e 130 cm			X																																																													
8	Porta a vetri	Priva dell'elemento di segnalazione della trasparenza			X																																																													
9	Segnaletica	Non è chiara, esauriente, facilmente leggibile			X																																																													
10		Edificio accessibile privo del simbolo di accessibilità (all. A-B-C D.P.R. 503/96)			X																																																													



SERVIZI IGIENICI			
11	Assenza servizio igienico a norma: 100 cm per accostamento laterale a wc – 80 cm davanti a lavabo – porta con luce netta 75 cm	X	
12	Sanitari e accessori non a norma: specchio h persona seduta, maniglioni, campanello allarme, altezza lavabo 80 cm dal pavimento	X	
13	WC di tipo sospeso non a norma: tazza distante 40 cm da parete laterale; corrimano e bordo anteriore a 75 – 80 cm dalla parete posteriore; piano superiore a 45 cm dal pavimento	X	
14	DOCCE negli sportivi e palestre scolastiche: non accessibili (poss. con seggiolino)	X	
COLLEGAMENTI VERTICALI			
15	Assente un sistema di sollevamento ai livelli superiori (ascensore o piattaforma elevatrice)	X	
16	Ascensore	Cabina con dimensioni non a norma (120 mc di profondità x 80 mc di larghezza)	
17		Porta non automatica e/o con dimensioni non a norma (75 mc sul lato corto)	
18		Piattaforma antistante la porta con dimensioni non a norma (140 cm x140 cm)	
19		Accessori non ad altezza adeguata o assenti (citofono, allarme, indicazioni braille, luce emergenza, luce pulsanti, segnale sonoro di arrivo)	
20	Rampa scala	Larghezza inferiore a 120 cm	X
21		Gradini con pedata < 30 mc e alzata > 16 cm	X
22		Finitura pavimentazione sconnessa e/o sdruciolevole	X
23		Assente segnale a pavimento in rilievo e a 30 cm dal primo e ultimo gradino	X
24		Assenza corrimano su entrambi i lati ad h 90 cm da terra e che prosegue per 30 cm oltre il primo e ultimo gradino (opportuno un secondo corrimano ad h 75 cm per bambini)	X
25	Illuminazione debole	X	
26	Parapetto	Non a norma: h 100 cm da terra e inattraversabile da sfera diametro 10 cm	X
PERCORSI INTERNI			
27	Arredamento e attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h > 90 cm da terra	X	
28	L'arredo crea ostacolo o strozzature; assenza di slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m e/o nelle parti terminali dei percorsi e dei corridoi	X	
29	I radiatori, gli estintori necessitano di un alloggiamento in nicchia		
30	Segnaletica informativa non chiara, esauriente e facilmente leggibile	X	



31	Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm	X
32	Presenza di gradini > 2,50 cm	X
33	Giunti della pavimentazione con spessore > 5 mm	X
34	Corridoio con larghezza < 1,00 m	X
35	Grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,00 cm e non ortogonali al senso di marcia	X
36	Cambi di livello non differenziati cromaticamente e pavimento non antisdrucciolo	X

LEGENDA

Elemento a norma

X

Elemento a norma

Non valutato per assenza elemento

X

Elemento non a norma

NOTE:

⇒ Da prevedere un sistema di collegamento verticale (ascensore o servoscala)



VALUTAZIONE GRADO DI ACCESSIBILITA'			
Punteggi	1 – Valutazione positiva dell'aspetto indagato		
	0 – Valutazione negativa dell'aspetto indagato		
	0,5 – Lieve consistenza della problematica riscontrata o aspetto indagato parzialmente negativo		
Quantificazione grado di accessibilità	0 – 0.39	NON ACCESSIBILE	NA
	0.40 – 0.68	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA
	0.69 – 1	ACCESSIBILE	A

SCHEDA ES02	Punteggio	Grado di accessibilità	
	0,81	A	